


雜誌和和和
第二二二二
一十九年
一四年
五年
六三
六月二月
號三月十五
一三日目
一三發印
運第(毎月
輪三月七
特郵同卷
別使十第
拔物日
承認發五
認可行號

運輸省船舶局監修 造船海運綜合技術雑誌

船の科学

VOL.7 NO.5 MAY 1954


川崎マン K6Z
2サイクル単動クロスヘッド型
ディーゼル エンジン



川崎重工業株式会社

船舶技術協会

5



置機計置機
裝定信周鍵フ裝
設測受電波裝
話自位動ダ動グ
電方号シ指
線急密極
無警急電船
ママママママ
ソツソツソツ
ダダダダダダ
無無無警急電船


東京芝浦電氣株式會社
川崎市堀川町72

Toshiba


船舶用無線機器

營業品目

直流電動機
直流發電機
電動發送機
起重機動力器
配電盤・管制器
MA式自動電圧調整器
セルシンモーター
KDK扇風機



(10H P軸流型電動送風機)



(20KVA無線電源用電動交流發電機)

舶用電氣機

旧小穴製作所
旧川北電氣製作所



東京製造所 東京都墨田区寺島町 3-39 電話城東 (68) 4111~8
營業部
大阪製造所 大阪市城東区今福北 1-18 電話城東 (33) 4231-4

日本電氣精器株式會社



ヤンマー ディーゼル

小型ディーゼル 月産3万馬力



主機 3~300馬力


補機 3~300馬力

本邦唯一のディーゼルエンジン専門メーカー

ヤンマー ディーゼル 株式会社

本社	大阪市北区茶屋町62	電話豊崎(37) 10. 131~4 2451~9
東京支店	東京都中央区横町1-1	電話東京(28) 0051~9. 3380~1
福岡支店	福岡市上小山町3-59	電話東(3) 178. 5821
旭川支店	旭川市四條通7-4	電話旭川 4250. 4583
金澤出張所	金澤市木ノ新保2-40	電話金澤(2) 135. 58

金網に代る新製品



合成繊維サランの網

さびず、くさらず、薬品ガスにおかされぬ、加工し易い、洗濯できる、美しい、伸びない経済的な網

旭ダウの

サランスクリーン

型録贈呈

製造元 旭ダウ株式会社

総発売元 壇内商事株式会社

東京都中央区日本橋本町1の9
電話日本橋(24) 代表 7621(5)



スペリー レーダー[®] ローラン



株式会社 東京計器製造所

本社 東京都大田区東蒲田4の31 TEL. (73) 2211~9
 東京営業所 東京都中央区京橋1の2セントラルビル内 TEL. (28) 8560~8
 神戸営業所 神戸市生田区明石町19 同和ビル内 TEL. (04) 1891
 出張所 大阪、横浜、函館、門司、長崎

1853年
ペリー提督
が初めて日本を
訪れました...

同じ年に

ウォシントン
が初めて海外で
取引を始めました

日本の当局者と、ペリー提督との提携によつて1853年に初めて通商の門戸が開けました。同じ年に初めてウォシントン社の海外取引が成立しました。即ち英國ロンドンのキングスクロス駅にウォシントンのポンプが据え付けられたのです。現在ウォシントン社は多種多様のエンジン及び舶用機器

を提供して居ります。大はスチーム・タービン発電装置から小は液量計に至るまでウォシントンの舶用機器は結局無駄がなく、信頼性があり而も効率的に設計工作されて居ります。


Worthington Corporation, Export Dept.,
Harrison, New Jersey, U.S.A.

WORTHINGTON




世界に誇る有名品の商標

特殊の仕事に特殊の工具



GARGOYLE オイルも特殊の仕事のために特別に精製されています



あらゆる産業に利益をもたらす二大條件を備えた..... GARGOYLE オイル

- ・ガーゴイル高級潤滑油は高價な設備に最良の保護を与える
- ・ガーゴイル技術サービスにより..... 最低の経費で最高の能率を！

文献、案内書御希望の方は各支社営業部宛御申込下さい。

87年に亘り研究と製油並に潤滑技術に於て世界の首位を確保して居ります


GARGOYLE Lubrication

スターフォード・ヴァキューム・オイル・カンパニー

東京・横浜・大阪・名古屋・仙台・小樽・福岡



パンカーオイルを常用するディーゼル船に-----



新型 シャープレス油清淨機

処理能力 (L/H)

機械 型式	タービン及 ディーゼル 潤滑油	ディーゼル 油	パンカーコンパクト重油	
油種			Light Fuel oil	Heavy Fuel oil
No.16-V	2000~2500	2500~3000	2000~2500	1500~2000

米国シャープレス・コーポレーション日本総代理店

セントリーフューガス・リミテッド日本総代理店

巴工業株式会社

本社 東京都中央区銀座1の6(皆川ビル内)

電話京橋(50)8681(代表), 8682~5

神戸出張所 神戸市生田区京町79(日本ビル内) 電話真合(2)0288

工場 東京都品川区北品川4の535 電話大崎(49)4679~1372

三機の船舶用機材

厨房設備

(キャレ・グリル・ベーカリー・バー)
(喫茶・食品加工設備一式)

冷藏設備

客船・貨物船・捕鯨船等何れにも適する様

設計製作施工いたします

洗濯設備



伝統を誇る

電縫鋼管

瓦空氣予熱管
ボイラーチューブ
ラジエーターチューブ
其他艦船用鋼管


三機工業

資本金 2億圓

社長 山田熊男


支店 大阪・名古屋・福岡・札幌・廣島
工場 川崎・鶴見・中津

本社 東京都千代田区有楽町(三信ビル) 電話東京59局(59)代表5251(10)代表5261(10)代表5351(10)




九次後期船　淺　間　丸　日本郵船

三菱日本重工業株式会社横浜造船所建造
全長 150.50m 垂線間長 140.00m 起工 28-9-29 進水 28-12-25 竣工 29-4-1
総噸数 7,740.67T 純噸数 4,402.76T 型幅 19.00m 型深 10.50m 満載吃水 8.412m
(グレーン) 16,005.1m³ 主機械 横浜 MAN K9Z 7/140A ディーゼル機関 1基 出力(定格) 8,500BHP
速力(公試最大) 19.305Knt (航海) 16.0Knt 船級 NK, AB 乗組員 57名 予備 3名
旅客 12名



漁業調査取締船 東光丸 水産廳

三菱造船株式会社下関造船所建造 起工 28-9-29 進水 29-2-20 竣工 29-3-31
長 (漁船法による) 63.00m 型幅 10.70m 型深 5.40m 満載吃水 4.40m 総噸数 1,098.03T
純噸数 527.65T 漁船容積 430m³ 燃料油船容積 470m³ 主機械 新潟鐵工所製ディーゼル機関 1基
出力 (定格) 2,300BHP 速力 (公試最大) 14.53Knot (航海) 13Knot 乗組員 士官 18名
属員 35名 トロール漁業裝置、フィッシュミール製造裝置、急速凍結裝置
本船は北洋その他の海域における漁業及び漁獲物の處理加工に関する諸試験並びに各種の漁業調査取締に就役される。



九次後期船 箱根丸 三井船舶

三井造船株式会社長野造船所建造

起工 28-9-29

進水 29-1-23

竣工 29-3-30

全長 153.748m

垂線間長 142.455m

型幅 19.300m

型深 9.500m (主甲板迄)

満載吃水 8.305m

総噸数 6,927.05T

純噸数 3,838.75T

載貨重量 10,253Kt

貨物艙容積 (ペール) 16,805.6m³

(グレーク) 18,729.8m³


主機械 三井 B&W 974 VTBF 160 型

ディーゼル機関 1基

出力 (定格) 11,250BHP (115RPM)


速力 (最大) 20.894Kn

船級 NK, LR




漁業練習船 敬天丸 鹿児島大學

三菱造船株式会社下関造船所建造	起工 28-9-4	進水 29-1-10	竣工 29-2-23
長 (漁船法による) 36.00m	型幅 7.00m	型深 3.50m	満載吃水 3.00m
主機械 赤坂鐵工製ディーゼル機関1基	出力 (定格) 500BHP	速力 (最強) 11.7Kn	総噸数 265.09T (航海) 10.0Kn
教官 2名	乗組員 29名	乗生 20名	




練習船 汐路丸 商船大学

石川島重工業株式会社建造	起工 28-10-16	進水 29-3-4	竣工 29-4-20	全長 32.65m
垂線間長 29.00m	型幅 6.20m	型深 3.45m	満載吃水 2.459m	満載排水量 251.7Kt
総噸数 148.99T	純噸数 50.52T	主機械 池貝鉄工製4サイクル排気タービン過給機付ディーゼル機関1基		
出力 (定格) 380BHP (380RPM)		速力 (最大) 11.52Kn		(航海) 10Kn
航続距離 10Kn にて約 1,500里	定員 士官 5 名	教官 3 名	乗員 8 名	練習學生 40 名
資格 沿海第一級船、平洋船型船	船価 4 千万円			



全鋳合金製V型内火艇 あらかぜ 海上保安廳

三菱造船株式会社下関造船所建造 起工 28-11-11 進水 29-3-11 竣工 29-3-29
全長 15.00m 型幅 4.20m 型深 2.00m 満載吃水 0.56m 総噸数 28T 排水量 14Kt
(出港時 15.1Kt) 主機械 三菱日本重工業製高速ディーゼル機関2基 出力(定格) 220BHP×2
速力(最大) 20.62Kt (常備) 18Kt 乗組員 機長以下6名




横浜港に寄港した
イギリス キュナード汽船
CARONIA

(梅澤春雄氏撮す)


繫留をおわつた CARONIA 全景

太い卵形断面の煙突、3本足のマスト、階段状のデッキ配置、クリッパー時代を想出させるステム、クルーザースターン。塗色は緑系色に統一近代化され、唯煙突の黒と赤、水線上の白線が伝統を保つ。



煙突附近

煙突に後のマストランプがついている。中央部3隻のモーターランチ(長45呪)を見る。機関は Thornycroft RL6, 130HP, Taylor Gravity Davit(これまでに旅客船につけられた中で最大のもの)。





ブリッジ前面のアレンジ
レーダーが見える

サンデツキの前端中央からブロムナードツキに下りる階段は初期の寫真にはない。右端クルースペースの入口の後にハッチがある。


煙突後部の穴は
Galley Exhaust

サンデツキ後部にスイミングバスの電艤が見える。救命艇は後より3隻の36呎モーターライフボート、3隻の45呎モーターランチ、1隻の36呎モーターライフボート、1隻のブリングボート、何れもアルミニウム製である。



船尾部のアレンジ

ドッキングブリッジの下はデツキゲームス、その下はキヤビンスマーキングルーム、本船の構造は通常の横肋骨式である。



貨物船 函 館 丸 日本郵船

三菱造船株式会社下関造船所改造 着工 28-11-1 完成 29-4-17 垂線間長 80.42m

型幅 12.20m 型深 6.40m 満載吃水 5.90m 総噸数 1,734.73T 載貨重量 2,542.63Kt

貨物艙容積 (ペール) 3,381.2m³ (グレーン) 3,739.00m³ 主機械 三菱日本重工製横浜 MAN G5Z 52/70型

ディーゼル機関 1基 出力 (定格) 1,700BHP (200RPM) 速力 (最大) 13.12Kn (航海) 11Kn

船級 NS*, MNS* 近海區域第 1 級船

本船は昭和 23 年 5 月、日本郵船内航小型貨客船として長崎造船所で建造されたが、今回台灣航路の貨物船 (主にバナナ輸送) として改造された。



つ の
船舶塗料

- ・ビニレツクス (塩化ビニール樹脂塗料)
- ・C.Rマリーンペイント (ノン・チヨーキング型)
合成樹脂塗料
- ・植印船舶用調合ペイント (船舶用特殊塗料)
- ・植印無水銀鐵船々底塗料 (鐵船々底塗料)
- ・ノン・スリップ (滑止塗料)


カタログの御申込は 大阪市大淀区浦江北 4
東京都品川区南品川 4

◎ 日本ペイント

大増産！

八時間の仕事を
四時間に短縮

—アメリカ西部の或るマグネシウム工場の例—




そこではボイラーから一哩半離れたパイプの蒸気熱は非常に低く能率が挙りませんでした。

そこで従来のバケット型トラップ26箇を全部ヤーウェイ衝撃トラップに取換えたところ一哩半先の蒸気熱は僅か15度しか下らず今まで八時間を要した仕事を四時間で出来るようになりました。

ヤーウェイは次の特色から蒸気トラップの性能を100%発揮します。

- 小型廉価
- 高温度の維持
- 可動部一箇所
- 高度の耐圧性
- 取付保存の容易
- ステンレス製
- 加熱の迅速

詳細は当社までお問い合わせ下さい



日本總代理店
株式会社 ガテリウス商会
東京都港区芝公園七号地 電話 芝(43) 1847~8・3423・6489
神戸市生田区京町六七・モーチエビル 電話 元町(4) 5813~7



西独ダイムラー・ベンツ社製

舶用高速ディーゼル・エンジン


1,000馬力以下各種

軽量・強力 - 2.55^瓩/馬力

取扱簡易 確実

経済的

燃料消費 170 瓦/馬力/時間




日本總代理店

ウェスタン・トレーディング株式会社
(WESTERN TRADING CO. Ltd.)

東京都港區麻布軍箭町五十八番地

電話 赤坂(48) 2789, 4541, 6453



若潮丸

Ferry Boat

(自動車航送船)


若潮丸 (徳島県)

三菱造船株式会社下関造船所建造
起工 28-5-14
進水 28-9-11
竣工 28-10-20
垂線間長 36.95m
型幅 8.40m
型深 3.00m
吃水 2.00m
総噸数 220T
載貨重量 130Kt
主機機 阪神内燃機ディーゼル機関
270BHP × 2基
速力 10Kn

あさぎり丸 (兵庫県)

新三菱重工業株式会社神戸造船所建造
起工 28-5-7
進水 28-11-9
竣工 28-12-19
主要寸法(は若潮丸と同じ)
総噸数 220T
載貨重量 130Kt
主機機 三菱神戸ディーゼル 270BHP
× 2基
速力 10Kn
兩船共船首尾にプロペラを有している。

あさぎり丸は明石——岩屋間、若潮丸は福良——鳴戸間に就航の豫定で、去る4月11日開通式が行われたが、當日の鳴戸海峡横断には荒天のため失敗したため、本船の性能改善が問題となり、新しい設計で新船の建造計画が進められている。



あさぎり丸


あさぎり丸引渡式





伝統と獨特の技術を誇る

交流 直流 電動機・発電機



直流発電機

送風機・油清淨機・揚錨機

揚貨機・繫船機・ポンプ用電動機

無線電源用・高周波並低周波電動發電機

自動・手動管制器配電盤



株式会社 東電機製作所

本社 東京都大田区大谷町三ノ九四二番地
電話 羽田 (04) 0631-0736-0737

工場 東京都品川区東品川五ノ三四
電話 大崎 (49) 4682

井ヶタロイ

バイト
チップ
レースセンター



住友電工

目 次

新造船写真集 (No. 67)	5
竣工船 浅間丸, 箱根山丸, 東光丸, 敬天丸, 沙路丸, あらかぜ, 若潮丸, あさぎり丸	
改造船 須館丸	
進水船 ぶらじる丸, 晴海丸, 乾山丸	33
イギリス, キュナード汽船 Caronia 号写真	10
4月のニュース解説	(米田 博) 18
高張力鋼の接合性	(木原 博) 22
北斗丸 500 馬力ガスターイン	(三菱造船株式会社技術部) 26
浪人の寝言 造船汚職に憤る, 造船と関連中小企業	(ついむこじ) 30
〔折込み〕 洋邦丸一般配置図, 中央断面図	35
油槽船洋邦丸について	(新三菱重工業株式会社 神戸造船所) 39
新製品紹介	
ロディケーター	(ガデリウス商会 筒井敏弘) 44
伊藤式遠隔操縦装置	(株式会社 伊藤鉄工所) 47
スペクトロテスト	(井上商会 岸上格之助) 48
低い船価で優秀な船を	(中山 和世訳) 50
タシカ - 艣装雑感	(竹田 盛和) 54
技術短信	58
造船工作法 (4) 熔接施工法について (その一)	(石川 清) 60
第2次大戦におけるフランス海軍艦艇 (2)	(深谷 甫) 69
新造船工事月報	73

FIWCC

傳統を誇る

藤倉の

舟用電線

本社及
深川工場 東京都江東区深川平久町一ノ四
 沼津工場 沼津市本字七通り 360
 大阪販売店 大阪市北区伊勢町二九ノ一
 福岡販売店 福岡市上市小路十二大博通り
 名古屋出張所 名古屋市中村区広井町3-98
 駐在員 札幌・仙台

藤倉電線株式會社

4月のニュース解説

米田博

海運造船日誌

○印は海運造船関係、●印はその他一般

3月

26日(金)○会計検査院協立汽船を手初めに経理の実地監査を開始

29日(月)●参院予算委 28年度第3次補正予算可決

30日(火)○輸出入銀行「船舶輸出に絡むプラント輸出の融資は資金の渇渴で行詰りにある」と表明
●米大統領通商特別教書を発表31日(水)●政府閣僚懇談会で 29年度外貨予算を決定
○砂糖リンクにより輸出船 3隻契約(別表三社)

4月

1日(木)○太平洋航路 41 社日本～米大西洋岸トン当り 12 ドル、日本～米太平洋岸トン当り 9 ドルを実施

3日(土)●29年度予算自然成立す

○経済閣僚懇談会で今後の海運造船基本政策を検討

6日(火)○イスラムセン社、ニューヨーク航路で 6 月 6 日以降日本～北太平洋岸 12 ドル、日本～米大西洋岸 15 ドルに最低運賃を引上げる旨発表

○運輸相 海運、造船、金融機関代表を招いて当面の諸問題につき合同会議

8日(木)○船主協会、郵、商、三井その他再編成の具体化につき協議

9日(金)○運輸省海運造船の新政策樹立につき協議
○日銀政策委連輸省の海事公庫案に反対を表明10日(土)○日本郵船南米東岸定期航路に加盟を申請
○運輸省、従来の年間 30 万総トン建造計画を 20 万総トンに圧縮する件につき協議す

13日(火)●日銀大蔵省 28年度国際収支を発表。3億 1,300 万ドルの支払超過

15日(木)○南米東岸定期航路日本郵船の加入申請を拒否

16日(金)○運輸省、大蔵省と 10 次船及び新海運政策について協議

19日(月)●次官会議で 29 年度政府資金の産業設備に関する運用の基本方針を決定(海運 185 億円)

20日(火)●同上閣議で決定

21日(水)●大蔵法相、佐藤幹事長逮捕問題に因る検察

法第 14 条による指揮権を発動した責任を理由に辞表を提出

○運輸省首脳部、10 次造船促進、海事公社、海運再編成など当面の諸問題の解決を図るため自由党総務会首脳部と懇談

○同上の問題につき、運輸省海運局長、経済審議庁と協議

22日(木)●犬養法相の辞表受理され、國務相加藤錦五郎氏法相に任命さる。

○砂糖リンクにより三井造船、デンマークメルスクと 19,200D/W タンカー輸出につき契約

昭和 29 年度造船計画

昭和 29 年度造船計画は開銀が海運業界の再編成をみないうちはこのように金融ベースに乗らない融資はできないと主張していること及び市中銀行が海運会社に新しい融資に対する担保余力がないとしていること、金利支払い、償還が十分に行われていない現在の状態からおして現在の造船方式を続けることでは融資に安心感が持てないこと等により一向に進展しません。

そこで運輸省ではこの難局を開拓するために先月来各界と意見交換をしていましたが、4 月に入りいよいよ具体的な案を作り上げ更に各界と交渉を始めています。

即ち 4 月 3 日、緒方副総理、石井運輸相、小笠原蔵相及び愛知経審長官の四閣僚は 10 次造船と海運界再編成を中心とした海運助成策の再検討を行うために、首相官邸で所謂経済閣僚懇談会を開きました。席上石井運輸相は(イ) 28 年から実施した造船計画は、将来貿易量の見通しによって若干の変更はあるとしても既定方針通り推進したい。(ロ) 造船融資の円滑を期するために「海事金融公庫」設立も考えられる。これは運輸、大蔵、経審三者共同で具体的に検討したらどうか。(ハ) 10 次造船は財政融資 7 割、市銀 3 割と既定どおりとするが、この場合船会社の担保力は著しく弱化しているので、開銀の添担保を廃し、市銀にこれを移行して協調融資の便をはかるとも考えている等について三閣僚に譲ったところ何れもこれに賛成の意向を明らかにしています。

ついで 6 日には石井運輸相は国鉄總裁公館に海運、造船、金融機関代表を招いて 10 次造船と海運界の自主的再編成について合同会議を行いましたが、市銀側は依然融資を渡って 10 次よりまず再編の主張を持て譲らず難航を極めました。このため 8 日には大手筋 11 社代表

が船主協会に会合し、岡田海運局長の出席をまって協議しましたが具体的方策とてなく、阪神船主の意向を質した上でということになり次回に持越しました。

このような情勢で、その上冒頭に述べたように市銀側は 10 次造船融資の前提として、11 次造船以降の海運政策の明示を要求しているため、運輸省ではいよいよ海事公社設置による新保有方式の研究に着手しました。

これは当初案では従来開銀が行っていた海運設備資金貸付を海事専門の金融機関によって行おうとするものですが、之では何ら根本問題の解決にならないとし、経済審議庁の意見などもいれて、船舶を政府と船会社が物権的に共有する方式が検討され成案が得られました。

運輸省では之を骨子にして（1）海運企業の強化方策（2）今後の商船隊整備方策（3）造船業に関する対策を内容とした「海運造船政策の新構想」を発表し、大蔵省、自由党、経済審議庁などと折衝を始め、この新政策を前提として 10 次造船を実施させようと努力しています。

この新政策に対して、例えば日銀政策委員会及び大蔵省は共有方式に民間企業への政府介入があまりに大きくなるとして反対意見を出し、同時に大蔵省当局は造船向け開銀貸付債権を海事公社が継承するのは財政資金を民間企業に釘付けする先例となるおそれがあり、しかも公社設置は旧船舶公団と大差がないと非難し、運輸省案に難色を示しています。また経済審議庁の一部ではこの新保有方式も詮じつめれば利子補給制度その他の助成措置を一本にまとめて表現したに過ぎないとし、船会社の企業を圧迫することと、全世界の海運界からとやかくいわれ、定航路充に支障を来たすおそれが附加するだけだとしています。ともあれ、之を皮切りに懸案の海運新政策はいよいよ本格的に推進されることになると思われ、その成果により一日も早く 10 次造船が軌道に乗ることが望されます。

海運造船政策の新構想

「海運造船の新構想」は今後の運輸省の海運、造船政策の方向を示すものであり、オニュース解説でも今後屢々この新政策にもとづいて解説しなければならないと思いますし、読者にも十分にのみ込んでおいていただかねばならないものですから、思い切って紙面をさいて、その全文を掲載することにします。今後の海運造船の行方を探るためによく理解しておいて下さい。

1. 海運企業の強化方策

（1）海運企業の集約、統合

本邦海運企業経営の脆弱性が多数業者の濫立競争に

より一層拍車をかけられている現状に鑑み、政府は今後の行政指導を企業の集約統合に指向し、新造船計画の実施、航路調整の促進、今後の海運助成策の実行その他各般の行政措置を実施するに当たりその実現を図る。右の集約統合はオペレーターに重点を置くも、オーナーについても極力親会社との統合或いは提携を強化せしめるものとする。

（2）定期航路経営の強化

1 有力オペレーターの育成

邦船の対外定期航路活動の基礎を強化するため、各遠洋定期航路について経営の規模、能力、沿革、国際信用等を勘査して、当該航路経営の中核となるべき有力オペレーターを育成する。

（A）現在開設されている日本中心の遠洋定期航路

におけるセーリングの増加、船隊の質的強化等当該航路の増強に関する計画は、中核となるべき有力オペレーター以外は認めない。なお現存各航路の邦船各社が当該航路において夫々この有力オペレーターを中心に提携するように指導する。

（B）日本中心の遠洋定期航路を新たに開設する計画は右の中核となるべき有力オペレーター以外には認めない。

（C）三国間定期航路については、既存航路の増強、新航路の開拓を一般的に奨励することとし、そのため三国間定期航路奨励のための適当なる助長方策を講ずる。

2 当面の航路提携目標と貿荷調整

先ず邦船間の競争の最も激しい定期航路についてオペレーターの提携を強化し、不当な貿荷競争の終結、運賃の安定化を図る。そのため次のような措置をとる。

（A）紐育航路、印度パキスタン航路の経営単位を出来得る限り集約提携の方向に指導する。

（B）当面の措置としては、貿荷活動の公正化、運賃切崩しの防止を図るため、各航路別に貿荷調整機関を設置する等適当な方法をとる。

（3）不定期船経営の提携強化

定期航路経営の提携強化と併行して、不定期船経営についても極力経営の提携を奨励すると共に、差当りの措置としては大口貨物についての貿荷協力態勢を確立せしめる。

2. 今後の商船隊整備方策

（1）各年建造量の目標

今後財政投資が益々窮屈化する傾向に鑑み、新造船計画における各年建造量の目標を従来の 30 万総トン

より 20 万総トンに圧縮し、商船隊 400 万総トン保有量達成の時期を昭和 33 年度末まで繰り延べる。

(2) 海事公社(仮称)の創設

海運会社の担保力枯渇並びに現下の海運市況の見透等より今後の新造船計画実施について市中金融機関の協力を得ることは極めて困難であり、且つ開銀融資も同行の法的性格から期待し得ない限界に達している。

以上に鑑み、昭和 30 年度以降の新造船については現在の開発銀行と別に海事公社を創設し、これが船主と共有形式で建造する方法を採用する。

この共有関係の設定については、共有船舶に係る市中融資に対する利子補給制度は廃止し得るように措置する。

既往の開発銀行の外航船舶に対する貸付金については、担保力その他の貸付条件の緩和を図ることにより市中金融機関よりの造船融資を可能ならしめるため、海事公社に承継せしめる。

(3) 昭和 29 年度新造船実施計画

1 昭和 29 年度新造船計画の実施は先の「定期航路経営の強化」の実現を促進する方向で行う。

(A) 日本を中心とする遠洋定期航路に就航せしむるための船舶の建造は、原則として当該航路の中核体となるべき有力オペレーター以外には認めない。

(B) 既に開設中の三国間定期航路の増強及び新たに開設しようとする三国間定期航路への就航のための船舶の建造については当該航路計画が確実であり、且つ、将来性ある場合有力オペレーター以外にも認めることとする。

(C) 遠洋不定期船の不足する現状に鑑み、定期航路就航中の不適格船を逐次不定期に配船替えをすると共に、採算を考慮した上で低船価の不定期就航船をある程度新造する。

2 昭和 29 年度新造船計画については、造船所の窮屈状態が海事公社の創設を待つことを許さない事情にあることに鑑み、暫定的に開発銀行融資 7 割と市中融資 3 割の協力方式の下に次により実施する。

(A) 担保力造成その他海運会社の信用力強化と企業の統合を促進する観点より数社共同による建造申込を指導する。

(B) 船主決定の方法としては、市中金融機関の融資確約を得たもの順次開発銀行に申し込まれ、開発銀行が融資を決定するに際しては海運政策上の観点につき運輸省の意向を微するものとする。

3. 造船業に関する対策

(1) 輸出船の振興

国内造船造量の激減による過剰能力に対処し、併せてプラント輸出を伸長させるため、以下の如く船舶輸出の振興を図る。

1 輸入物資とのリンク制の強化

造船用鋼材助成措置の継続が困難な状況に鑑み、輸入物資とのリンク制を一段と強化するため、リンク率の適正化、適用対象船舶の範囲拡大等の措置を講ずる。

2 輸出金融の円滑化

最近のプラント輸出事情によりみて、輸出入銀行資金が枯渇する虞れがあるので、プラント輸出の大宗である輸出船に対する輸出入銀行の資金を確保すると共に、これが融資条件を緩和し、輸出金融を円滑化せしめる。

3 輸出制限の緩和

国際貸借上の出超国に対する船舶輸出については輸出効果を考慮し、その制限を緩和する。

また、共産圏に対する輸出についても、船舶に対する潜在需要の旺盛なるに鑑み、その取扱の円滑化を図る。

4 不当競争の防止

輸出競争の激化に伴うダンピングの発生により、正常なる輸出船の伸長が阻害されるおそれがあるので、これに対し、業者間の自主的協定の促進等適切なる措置を行う。

なお、以上によるも企業を維持するに足る建造費を確保することは、困難と予想されるので、造船業及びその関連工業は相当の影響を蒙るものと考えられるから、これに対しては、別途適切な措置を考究する。

(2) 建造船価の低減

新造船の国際競争力を増強するため造船所及び関連工業の経営合理化を更に促進せしめると共に、新造船の設計及び仕様を合理的簡素化するよう措置する。とくに不定期船については、設計及び仕様の標準化を行う。

新外航船腹拡充計画

ところで造船界がもっとも関心を持つことは一体何時になったら 10 次船が軌道に乗るだろうということと、今後どのような船がどれ位造られることになるのだろうかということでしょう。

最初の問題に対する解答は極めて悲観的です。現在の状勢では一体何月になつたら 10 次船が竣工出来るか全く

見当がつきません。最悪の場合は市中銀行から融資を受けることをあきらめて、明治銀行だけを何とかかきくどいて政府資金だけで出来る範囲内の新造船(12万総トン程度)をとも角も着工させることになりかねません。しかもこれですら何月に着工できるかわからない状態です。

次の問題については運輸省は「海運造船政策の新構想」にも触れているように一応はっきりした考え方を発表しています。

即ち運輸省はさきに外航船腹拡充計画として、昭和23年度から31年度の間毎年30万総トン宛建造することを目途として、その達成をはかって来たわけですが、最近の国家財政の現状からして、寧ろこれを引延ばすことを妥当とし、昭和31年度完成を昭和33年度まで繰延べるものとし、その年度別建造量を概ね次のように定めました。

昭和29年度	貨物船	.20万総トン
昭和30年度以降	貨物船	14万総トン
	油送船	6万総トン
	合計	20万総トン

之によりますと5カ年間に貨物船76万総トン、油送船24万総トン、合計100万総トンを建造することを予定していますが、油送船24万総トンのうち18万総トンは戦時標準型油送船です。

ところで29年度については先に述べたように20万総トンはおろか、12万総トン位になるおそれさえあります、30年度以降も年々財政資金161億円、市中資金99億円、合計260億円を要することとなります。

この結果33年度末には待望の400万総トンの商船を保有し、昭和11年の99%、昭和15年の70%の規模に到達することが目論まれていますが、その他次のような数字に到達することが期待されています。

(イ) 邦船による日本貿易物資の海上輸送量は2,167万トンとなり、昭和11年の78%、15年の67%、28年度見通しの134%になる。

(ロ) 邦船による日本輸出入物資の積取比率は輸出40%，輸入56%となり、28年度の38%，46%とく

砂糖リンクによる輸出船

造船所	相手国	船主名	D/W	契約月日	備考
钢管葛見	リベリヤ	Transocean Marine Corp.	34,200	3-31	5年延払い
播磨造船	バナマ	Castella Compania Naviera, S. A.	32,000	"	"
	"	Hydroussa Compania Naviera, S. A.	"	"	"
三井造船	デンマーク	Maersk	19,200	4-22	"

らべて特に輸入において急激な伸びをみせるが、15年の72%，65%にははるかに及ばない。

(ハ) 邦船による外航総輸送量中三国間輸送量のしめる比率は34年度において18%となり、28年度の15%とくらべると高いが、戦前の25%にはまだ及ばない。

(ニ) 本邦中心の遠洋定期航路における邦船の配船割合は38%となり、現在の33%より大きくなるが、11年の51%には及ばない。なおセーリング数では11年59セーリング、29年36セーリングのものが44.50セーリングになる。

(ホ) 邦船による外貨獲得額(節約額を含む)は28年度189百万ドルに対して、304百万ドルにまで上昇する。

再び造船業の危機について

10次船の遅延と輸出船受注の困難性は必然的に造船業を苦境に追いやっていますが、将来仮に20万総トン宛外航船が建造されても、之では造船業界がうるおうことは出来ません。即ち造船業の操業能力は65万総トンといわれており操業を維持するための最低新造船量も45万総トンに達するといわれておりますが、外航船が20万総トンでは国内船、保安庁船、その他などが5万総トン見込めてなお輸出船20万総トンを附加しなければ最低限に操業を維持することすら不可能となり之は到底不可能なことです。

このような先行の暗さを保持しつつ、現実の姿は日に日に悪化の様相を呈しています。即ち9次船は本年4月には殆んど全部が進水を終るので、5月以降は急速に工事量が減少することになり船台使用状況は昭和26年1月以降の平均使用実績33台に対し、4月16台、5月9台、7月6台と激減し、稼動可能船台は殆んど全部からとなって行います。これを工事量でみると能力に対して7月には既に約36%，9月には実に11%におちるみとおします。しかもこの工事量の減少は中小造船所にくらべてむしろ優秀な大企業の蒙る影響が大きいことに問題があります。

工事量の減少は当然失業を発生します。現在造船所の全従業員数は約10万人ですが、右工事量の激減に伴って、7月には約3万6千人、9月には約5万人が失業状態となる見込であり、之等の一部は現実に解雇さ
(以下72頁へつづく)

高張力鋼の熔接性

木原 博*

1. 緒言

最近保安庁の高性能船舶の需要に因る高張力鋼(High Tensile Steel, 或は High Strength Steel)の熔接が重要な問題となっている。高張力鋼とは構造用普通鋼(軟鋼)よりも数割強力な低合金炭素鋼で、その使用によって構造物の重量を軽減して材料の節約をはかり、特に輸送機関では自重を減じて積載量を増したり或は性能向上をはかったりするのが目的である。欧米においてはかなり以前から高張力鋼の使用が普及し、船舶、橋梁、車両などの熔接構造物に熔接性の優れた高張力鋼が実用されている。

わが国では旧海軍が今からみると旧式の高張力鋼を実用し、さらに熔接性改善の研究も行われたが終戦により中絶、最近保安庁の需要に関連して再び造船用高張力鋼の本格的研究が活潑となった。同時に車両、橋梁などへ用いられる熔接用高張力鋼の研究も盛んであり、世界的な傾向に沿ってわが国でも高張力鋼の熔接構造物への応用は今後一層さかんになるであろう。以下高張力鋼の性質、熔接性、種類、および熔接工作上注意すべき事柄を簡単に述べる。

2. 高張力鋼の性質

実用じうる高張力鋼の必要条件としては引張強さが普通鋼よりも優れ、しかも十分の延伸性を示し、熔接が容易で低温切欠脆性の危険がなく、圧延のまま使えてしかも耐蝕性や加工性がよく、おまけに安価なことである。現用の各国の熔接用高張力鋼は実際にこれらの条件を具えたものが多い。いま高張力鋼の一般的特性をあげると以下のとくである。

(1) 機械的性質

普通鋼の引張強さ $41\sim50 \text{ kg/mm}^2$ 級に比べて高張力鋼では $52\sim70 \text{ kg/mm}^2$ 級の強さが容易にえられるから $20\sim30\%$ 強いわけで、しかも伸びも良い。従って使用鋼材の断面積がほぼ $20\sim30\%$ 少くてすみ、重量軽減は相当な量になり、これが高張力鋼の最大の特長である。降伏点も疲労強度も引張強さに比例的に高く優れている。

(2) 耐蝕性

断面を小さくできても耐蝕性が普通鋼と同じでは使用中に断面積が減少して実用にならないが、高張力鋼は低

合金鋼であるため一般に普通鋼の倍以上の耐蝕性がある。耐蝕性を数倍増すため銅をわざわざ 1% 近く含むものもあるが、銅は熔接性を損うので現在はその含有量が低められた。

(3) 熔接性と切欠靱性

熔接性と切欠靱性は熔接構造用鋼の生命であるから、数多くの研究の結果、両性能ともに優れた高張力鋼が多い。これについては後で述べるが、一般に化学成分の調整や結晶粒微細化などの工夫がとられている。熔接は普通鋼とほぼ同程度に容易にでき、切欠靱性もまず普通鋼なみである。ただ1吋以上の厚板の切欠靱性はやや不足のようで、圧延後の焼済が望ましいようである。

(4) 烹処理

焼入焼戻しのような面倒な烹処理をしないで使える。

(5) 加工性

熱間加工性も冷間加工性も普通鋼に比べてあまり劣らない。

(6) 価格

現用高張力鋼の添加元素としては比較的安価なマンガン、珪素、クロームなどを用いるので普通鋼に比べてさほど高価でない。

(7) 欠点

高張力鋼の欠点は以上の説明で自ら明かであるが、最も注意すべきことはそれが低合金鋼であるため普通鋼よりも焼入硬化能がつよいので熔接やガス切断などの急熱急冷作用により材質が硬く脆く割れやすくなることである。これについては後で説明する。

3. 高張力鋼の熔接性と添加元素の影響

熔接性の意味

最近熔接の研究が進むにつれこれまであいまいだった熔接性の概念が拡張され同時に明確になった。鋼材の熔接性は、鋼材がどの程度に欠陥少く容易に熔接できるか、および熔接構造物としてどの程度良好な使用性能が得られるかの尺度と考えられるから、これを工作に関する熔接性と使用性能に関する熔接性の2つに分けると好都合である。

(I) 工作上の熔接性に関して主に問題になるのは、

- (1) 母材割れ(高温および低温割れ)
- (2) 熔着鋼割れ

* 運輸技術研究所熔接部長、工学博士

(3) 気泡と介在物

で、これらに影響するのは(1)母材、(2)接合設計と拘束、(3)溶接施工法(棒、熱量、方法、順序、予熱、後熱、ビーニングなど)である。高張力鋼に生じやすい母材の熱影響部の割れは、溶接の急熱急冷による焼入硬化と脆化が主因である。この硬化や脆化や割れを軽減するには他の条件が同じならば母材の等価炭素量 C_{eq} :

$$C_{eq} = C + \frac{1}{6}Mn + \frac{1}{5}Cr + \frac{1}{4}Mo + \frac{1}{15}Ni \dots \dots \dots (1)$$

を小さくするのが効果的である。すなわち炭素 C やマンガン Mn を少くするほうがよい。クローム Cr、モリブデン Mo、ニッケル Ni なども硬化性に影響する。内外の実験データを総合すると、 $C_{eq} < 0.4$ 程度に成分をおさえることが溶接を容易にする点から望ましいようである。勿論、母材の割れや硬化は溶接棒の種類や接合設計や拘束や溶接条件を変えてある程度防げる。

(II) 使用性能上の溶接性に関して主に問題になるのは、

- (1) 母材および溶接部の機械的性質
- (2) 溶接部の变形能
- (3) 切欠靱性
- (4) 時効
- (5) その他(耐蝕性、黒鉛化、など)

で、これらに影響するのは

- (1) 母材(成分と組織、脱酸、熱処理、歪加工)
- (2) 溶接施工法(棒、熱量、方法、順序、予熱、後熱、ビーニングなど)

である。高張力鋼の機械的性質のうち最も重要な引張強さ T.S. はその化学成分を用いて次式で略算できる。

$$T.S. (\text{kg/mm}^2) = 26.7 + C(49 + 20.7Mn) + \\ Mn[2.1 + Mn(1.7 + 8.3C)] + \\ 70P + 24Si + 18Ni + 28Cu + \\ 7Cr + K \quad \left. \right\} \dots \dots \dots (2) \\ K = -2.1(t \geq 19\text{mm}) \\ K = -0.7(t = 12\text{mm})$$

すなわち引張強さを増すには炭素、マンガン、シリコンなどの含有量をますのが早道である。溶接性の見地から炭素を低目にとり、一般にマンガンは高いのが普通で、これに珪素を多くした C-Mn-Si 系の高張力鋼は独、日などで利用され、これに対してチタニウム Ti やヴァニジュウム V の微量添加により降伏点を高めしかも溶接による熱影響部の割れや硬化を軽減させる V-Ti 系の高張力鋼 Vanity Type が米国の海軍では実用されている。Si を高める代りに、クローム Cr やモリブデン Mo やニッケル Ni などの少量を添加した高張力鋼も米、英

ソ連など用途に応じて用いられている。

溶接構造物が荷重に耐えて安全に使用されるためには溶接部が延伸性に富まねばならない。溶接接合の強度試験法として通常用いられる突合接合の引張試験や曲げ試験でも、ある程度溶接部の延伸性を判定できるが、最も検討を要する熱影響部の延伸性を十分評価するには不適当である。そのため特殊の試験片たとえば中央部にビードを置いた試験片をビード側を引張応力側にして曲げ試験する継ビード曲げ試験が用いられる。継ビード曲げ試験は戦前、欧州各地で数件発生した高張力鋼製溶接構梁の破壊に端を発した St52 鋼の改良に際して、ドイツにおいて盛んに使用されたもので、溶接部の変形能を試験するに最も適した方法のひとつと考えられている。現在よく用いられるのは(板厚 $\times 150 \times 350\text{mm}$)の試験片の中央継方向にビードをおいて曲げ試験する Kommerell Test で、これはオーストリアの標準試験法として規格化されているので、わが国では Austrian Test とも呼ばれている。わが運輸技術研究所でも現用のキルド鋼や高張力鋼の試験にこれを用いて満足すべき結果を得ている。溶接構造物に必要な溶接部の変形能は実験によると(1)式の等価炭素量 C_{eq} が小さいほど優れている。そしてビードによる熱影響部の最高硬度 H_{max} は実験式 $H_{max} = a + b C_{eq}$ (a, b は常数) で表わされるから、 H_{max} が小さいほど一般に変形能が優れている。Kommerell 試験片をもとにした内外の実験データによると、

$$H_{max} < 350 \text{ (ビッカース)} \dots \dots \dots (3)$$

が高張力鋼には望ましいといわれている。もっともビードに直角に切欠をつけた試験片を用いた米国の実験データによると、溶接部が十分の延性をもつためには熱影響部の最高硬度 H_{max} は(3)式よりもはるかに小さいこと、すなわち

$$H_{max} < 160 \sim 200 \text{ (ビッカース)} \dots \dots \dots (4)$$

が望ましいようである。すなわち溶接に欠陥がなければ最高硬度は比較的高くてもよいが、欠陥があれば十分低いことが望ましいことになる。これは切欠のない試験片がかなりの低温まで延性なのに、切欠をつければ室温でも脆性破壊する事実を考えれば当然のことである。

切欠靱性は溶接構造物に持有の低温脆性破壊の危険防止に必要なことは既に世界的な常識となっている。切欠をつければ鋼材は極めて脆くなり、室温よりもかなり高い温度では一般に延性破壊を示すのに、試験温度を低めると、にわかに脆性破壊を示すようになるのが通例である。破壊が延性から脆性へ遷移する温度が鋼材の切欠靱性の尺度として用いられていることは衆知のごとくで普通 V 切欠シャルビー衝撃値が 15 ft-lb (呎・ポンド)

(2.6 kgm/cm^2) になる温度 (Tr_{10}) を比較の尺度に用いている。米国熔接船の破壊のスタートになった普通鋼材の Tr_{10} はすべて 15°C よりも高かったので、現在では Tr_{10} がほぼ -8°C 以下の普通鋼材が造船に用いられている。高張力鋼の 15 ft-lb 遷移温度 Tr_{10} とその化学成分の関係は Rinebolt によると、

$$\text{Tr}_{10} (\text{ }^\circ\text{C}) = 143\text{C} - 56\text{Mn} + 720\text{P} - 42\text{Ni} + f(\text{Si}) \cdots (5)$$

で近似できる。式中の $f(\text{Si})$ は珪素量 Si % の函数であるが、 $\text{Si} = 0.2 \sim 0.6\%$ ではほぼ一定とみられるようである。この式からもわかるごとく、切欠靱性をまして Tr_{10} を低くするには、炭素や磷の含有量を減じ、マンガンやニッケルを高めることが効果的である。ただし、マンガンを高くとり過ぎると、(1) 式の等価炭素量が大きくなり熱影響部の割れや過度の硬化を招いて熔接部の変形能が損われるから適当な妥協が必要となる。

4. 熔接用高張力鋼の現用種類

前節で述べたように【(2) 式】高張力鋼を作るには、Mn, Si, Ni, Cr, Cu, P 等の合金元素を少量組合せて用いればよい。各国の国情に応じて各種の高張力鋼が作られている。

(1) ドイツ

高張力鋼使用により鋼材節約をはかるという企ては第1次大戦以後から行われてきた。始めは C = 0.1 ~ 0.3 %, Mn = 0.8 ~ 2% のいわゆる Mn 系のものが多かったが、これでは熔接性が悪く、次第に Si 鋼、Mn-Cr 鋼等の研究が行われた。有名な St52 鋼は熔接性を考慮して完成された革新的なものであって、初期の 1930 年の規格で 32 種のものがえらばれた。特長としては防錆の目的で多量の銅が添加されていて、主として橋梁、車両、建築などに多年にわたり用いられ 1937 年頃からに船舶にも用いられるに到了った。

その後熔接橋梁その他 2,3 の構造物の破壊が起った。たとえば 1937 年破壊した Zoo 橋に用いた高張力鋼の成分は

C = 0.25%, Mn = 1.20%, Si = 0.84%, P = 0.025%
S = 0.020%, Cu = 0.50%, N = 0.012%

で、C-Mn-Si-Cu 系である。(いまからみると炭素や珪素や鉄や窒素が高すぎて熔接性も切欠靱性もよくないことがすぐわかる)。ドイツでは種々の研究の結果、炭素を 0.2 % 以下に押えた次の新しい規格 (1937) に改訂された。

C ≤ 0.20%, Mn ≤ 1.20%, Si ≤ 0.50%, Cu ≤ 0.55%,
P ≤ 0.06%, S ≤ 0.06%,
+ Mn 0.3% or Cr 0.4% or Mo 0.2%

その後、銅は熔接性を損うことがわかつてその含有量は低められた。以来 1940 年を中心に、熔接用高張力鋼の熔接性の研究が盛んにすすめられ、前述の Kommerell Test (縫ビード曲げ試験) が発達、ドイツ鉄道省は橋梁の熔接を対象として厚板の熔接性を調べるためこれを採用した。その後は単に成分のみならず熔解法、脱酸法、熱処理等の作業に対してまで緻密な検討がなされ、例えばアルミニウムのごとき特殊の脱酸剤による細粒鋼が発達して旧 St52 を遙かに凌ぐ改良型 St52 が完成した。第1表の St52 は最近型で第2次大戦中は殆どこれと同じ成分が潜水艦熔接船殻用鋼板に用いられた。

(2) イギリス

英國においては H.T. 鋼および Ducol 鋼とよばれる Mn 単一系のものが古い歴史を有し、本邦にもよく知られており、わが国でもこれに類似のものが旧海軍で使用されたがこれは鉄構造用のもので、したがって熔接性は不良であった。第1表に示すイギリス規格 B.S.S. (British Standard Specification) の熔接用高張力鋼は Ducol 鋼の改良型とみられる。

第1表 各国現用の熔接用高張力鋼成分範囲と強度 (造船、橋梁用)

成 分 %	獨 St52 (1951)	英 B.S.S. 968	米 Vanity (1951)	米 Cor-Ten (U.S. Steel)
C	0.16 ~ 0.20	< 0.23	0.16 ~ 0.18	< 0.12
Mn	1.00 ~ 1.25	< 1.80	1.10 ~ 1.30	0.20 ~ 0.50
Si	0.45 ~ 0.55	< 0.35	0.20 ~ 0.30	0.25 ~ 0.75
P	< 0.06	< 0.06	< 0.04	0.07 ~ 0.15
S	< 0.06	< 0.06	< 0.05	< 0.05
Cu	—	—	0.05 ~ 0.40	0.25 ~ 0.55
Ni	—	< 0.50	0.10 ~ 0.20	< 0.65
Cr	—	< 1.00	< 0.15	0.50 ~ 1.25
Ti	—	—	0.02	—
V	—	—	0.05	—
板厚 mm	16 ~ 30	12 ~ 25	12 ~ 25	橋梁用
降伏点 kg/mm ²	> 34	> 33	> 32	> 35
引張強さ kg/mm ²	52 ~ 64	55 ~ 65	> 59	> 49
伸び (8 時) %	> 19	> 18	> 20	> 22

(3) アメリカ

米国においては第1表に示す Mn 系が軍艦の熔接に用いられている。ただし、微量のヴァナジウム V とチタニウム Ti を添加して、降伏点を高め、細粒組織にし、しかも熔接部の最高硬度を低めて変形能を増すことに努めた優れた高張力鋼で “Vanity 型” といわれる。

米国では高級な Vanity 型以外に幾多の高張力鋼が橋梁、車両、自動車などに利用されている。主なものをあげると Cor-Ten (Cr-Si-Ni-Cu-P), Hi-Steel (Cu-Ni-Mo-P), Mayari-R (Cu-Ni-Cr-Si-P), Yoloy (Ni-Cu-P) などで、降伏点 $>35 \text{ kg/mm}^2$, 引張強さ $>49 \text{ kg/mm}^2$, 伸び (8吋) $>22\%$ が普通である。Cor-Ten の化学成分 (第1表) は Vanity 型とかなり趣を異にし、炭素とマンガンをともに低くし、Si, P, Ni, Cr を含み耐蝕性をするために銅を少し、0.25~0.55% 含んでいる。

(4) 日本

造船用高張力鋼のわが国における研究はすでに 1940 年頃から旧海軍を中心とし、当時米朝中のドイツ人技師シュミット博士の指導の下に行われた。終戦前にはドイツの St 52 系のものが一応実用の域に達するまでに到り、C=0.15~0.20%, Mn=0.9~1.2%, Si=0.5~0.7% が最適と認められた。ただしこれにはその後問題となつた低温切欠靶性の考慮が全く払われていないので、現在保安庁の依頼により造船研究協会が研究している最近のわが国高張力鋼の熔接性の研究がその解答を与えるものと予想される。

5. 高張力鋼熔接施工上の問題

最後に高張力鋼熔接施工上の問題について簡単に述べる。

(1) 熔接棒

高張力鋼の熱影響部は硬化して著しく脆化し、ときに割れることがあるから熔接には注意を要する。先ず、普通鋼に用いる棒と同系統の棒を用いると、熔接部の延性が乏しい。もっとも板を 200°C 程度に予熱して熔接するとか、急冷をさけるため熔接熱量を増加させるとかして熱影響部の硬化を抑え、延性を増すことが出来る。普通棒では被覆剤から多量の水素が放出されるが、高張力鋼は強度の脱酸鋼であるから高温での水素の吸収著しく、このため熱影響部の脆化がとくに著しい。そこで水素放出の極めて少い被覆剤をもった低水素系熔接棒を用いれば、予熱なしに熔接しても延性十分な熔着鋼と変形能の大きい熔接部が得られる。従って、予熱なしに熔接することを前提とすれば、高張力鋼には低水素系熔接棒を使用するのが常識であろう。低水素系熔接棒は外国ではよく用いられているが、わが国でも高張力鋼用の低水素系熔接棒の試作研究を行つており、最近よいものが出来つつあることは誠に喜ばしい次第である。ただ低水素系熔接棒は、被覆剤の吸湿が禁物であるから使用前に必ず 250°C × 2 時間程度乾燥しなければならず、わが国

ように湿気の多いところでは乾燥後数時間で乾燥の効果が失われるから、その保管取扱がやや面倒で、現場ではこの監督を厳格にしなければならない。さらに低水素系熔接棒は作業性がやや劣るから、それを使いこなすまでに少々の練習が必要になる。

(2) ガス切断と加工性

高張力鋼のガス切断面近くの熱影響部はやはり極度に硬く脆くなる。従ってガス切断面は丁寧にグラインダーをかけて表面の凹凸による切欠効果を除去しなければならない。硬化を防ぐ一つの方法は、切断前に 200°C 程度に板を予熱してからガス切断を行うことで、これにより鋼材が硬く脆くなるのがかなり軽減できる。機械切断面は全く申分のない延性をもっているが、剪断面はガス切断面以上に硬化し、脆くなっているから注意を要する。もっとも剪断面やガス切断面を熔接すれば、上述の脆化は消える。ただし熱影響部の急冷硬化は当然残る。

加工性は普通鋼に比べて少し劣る。とくに剪断面やガス切断面は脆くなるので、冷間曲げ加工では割れやすい。とくに厚板はその傾向が強い。熱間加工では加工中に温度が加工硬化域まで低下しないよう注意すべきである。

(3) アークストライク

アークストライクまたは熔接の終りのクレーターのところでは冷却速度が高いの高張力鋼の焼入硬化が著しい。この硬く脆い熱影響部は冶金的な切欠効果を生じ、このため脆性破壊が起ることが予想されるので、板に急速硬化を与えないよう注意が必要である。

(4) 隅肉熔接割れ

高張力鋼の熔接熱影響の割れは突合熔接では生じ難くても、隅肉熔接では起りやすい。このため板に直角にハガキ半分程の広さの鋼片を片側隅肉熔接して反対側から槌打して、熔着金属内で破断すればよいが、ビード下でボックリ外れて熔着金属が変形なしに外れるのでは危険である。このように札付試験 (Tab Test) を行って高張力鋼の熔接性を簡単に試す方法が米国では実用されている。普通鋼には比較的この心配はないが高張力鋼にはこの危険が多い。対策としては低水素系熔接棒のなるべく大きい棒径を用いて注意深く熔接することである。

以上高張力鋼の熔接性について簡単に述べた。高張力鋼は今後ますます各方面の熔接に用いられるのは明かであるから、高張力鋼の熔接性の研究はいよいよ重要であろう。低水素系熔接棒の問題も附帯しているが、それも馳れてしまうまで、楽するより産むが安いの諺もある。わが国造船所が高張力鋼を普通鋼と同様に手軽く安全に熔接できる日の日も早いことを祈って筆を擱く。

空気圧縮機の船側（空気吐出側）には嵌脱装置を介して起動電動機と連結され、艦側（空気流入側）は固定接手で高圧タービンと連結されている。なおこの部分に推力軸受を有するが、高圧タービンと圧縮機による推力が軸殺されるように高圧タービンと圧縮機の配置は計画されている。

2. 高圧タービン

圧縮機駆動用の高圧タービンは高温ガスに耐え、しかも圧縮機と同じ $10,000 \text{ rpm}$ という高速度回転に耐えうるように材料及び設計に十分の考慮を払っている。車室は 15 クローム鉄鋼で圧縮機の場合と同様にガス出入口部のディヒューザー部分を十分機械加工出来るように艦側中央部及び船側の上下車室、即ち 6 個の部分に分かれている。静翼はイー-301 の精密铸造で表面はバフ仕上げされ、植込部は機械加工されていて中央部車室に円周方向に穿たれた 5 本の翼植込用溝に植えられている。

また動翼はチムケンの精密铸造で表面はグラインダー仕上げバフ仕上げされ、植込部はクリスマスツリー型に機械加工されている。ローター軸はイー-301 B の一体型鍛造品で軸方向にクリスマスツリー型の動翼植込溝が穿たれている。動翼各根部の設計に際しては材料のクリープも十分外国文献により考慮し、技術提携したエッシャーウィス社の設計資料も参考として形状を決定した。また 2 段より 5 段の静翼に対して 18-8 不銹鋼の翼線抑を附したのはイー-301 B というローター軸の動翼植込溝加工に対する切削条件を考慮して、かかる設計をなしたのである。高圧タービンの船側（ガス出口側）は固定接手で圧縮機と連結され、艦側（ガス入口側）は嵌脱装置を介して危急遮断装置が設置されている。

3. 低圧タービン

低圧タービンは出力用タービンで減速歯車装置を介してプロペラ軸に動力を伝達している。車室の材料は 2.25 クローム 1.0 モリブデン鉄鋼で、構造は空気圧縮機及び高圧タービン同様艦側中央部及び船側の上下車室、即ち 6 個の部分に分かれてガス出入口部のディヒューザー部分を十分に機械加工出来るようになっている。静翼はイー-301 の精密铸造で、表面はバフ仕上げされ、植込部は機械加工されていて中央部車室に円周方向に穿たれた 3 本の翼植込用溝に植えられている。また動翼はイー-301 B の精密铸造で表面はグラインダー仕上げバフ仕上げされ植込部は機械加工されている。ローター軸はイー-301 B の一体型鍛造品で円周方向に動翼植込用溝 3 本が穿たれている。

低圧タービンの船側（ガス出口側）は嵌脱装置を介して子歯車があり、減速歯車装置を経てプロペラ軸に接続

されている。また艦側（ガス入口側）には危急遮断装置が設置されている。

4. 熱交換器

本器は向流式直管型のもの 1 個とし、船内に装備するため容積、重量は極力小さくなるように設計した。（管は銅管、外殻は軟鋼板製で何れも特殊鋼を使用していない）燃焼ガスは管内を通じて、汚水の除去を容易に行い得るようにしてあり、空気側の出入口の形状は器内に一様に空気が流れるよう特に考慮を払っている。また熱膨脹に対しても外因の実例等により十分にその逃げ方を研究し、管群の伸びに対しては管板を外殻に固定せず膨脹接手を介して出入口に連絡しており、外殻は脳部の中央近く 2 対の伸びに対して融通性を持つ吊手により、船体フレームに吊下げる等の方法で、熱膨脹による伸びに対し全く懸念のないものとしてある。

5. 燃焼器

本ガスタービンは 1 ケの直流型燃焼器を有し、噴射弁は 1 本で全噴射量を負担している。MS 製の外筒の内に 25Cr-20Ni 製の内筒があり、燃焼器入口部に一次空気制御板があり、その中央に旋回羽根があって噴射弁を囲んでいる。内筒は 1 枚の 25Cr-20Ni 板からなり、その他の各部の構造と相俟って、熱膨脹による変形、破損を出来るだけ避け、変形による燃焼特性の変化をなくしている。運転開始に当っては容易に燃油のドレン抜きが出来るように事故を未然に防ぐよう工夫してある。

一次空気制御板、旋回羽根、内筒の二次、三次空気孔の大きさ及び位置は弊社における燃焼実験の結果を基にして、また世界の各ガスタービンを参考にして重油燃焼に適するような構造となっている。また燃焼の死命を制する噴射弁についても数多くの実物試験を行い、霧化、分散の良好なものを得ており、燃焼室と相俟って優秀な燃焼特性即ち出口温度の均一、燃焼効率の高いこと、燃え切り長さが短かく、しかも圧力損失の低いこと等を得ている。

6. 危急装置

危急装置はすべて高圧タービン駆動のギャーボンプより送られる 5 kg/cm^2 の油圧によって作動する。もし高圧タービンがオーバースピードした場合は高圧危急遮断器が作動して、危急装置の圧油の回路は開かれ、この圧油により高圧近路弁及び低圧近路弁は開かれて、ガスは大気へバイパスされる。

また一部の油圧は燃料開放弁を開き燃料を油タンクへバイパスし、燃料の噴射を停止すると同時に燃料開放弁に取付けられたリミットスイッチが作動して、燃料ポンプ駆動用のモーターを停止させる。また低圧用タービン

がオーバースピードした場合は低圧危急遮断器が作動して、以上記と同様の作動を行う。低圧近路弁はガス温度 500°C の高温下に支障のないようクロームモリブデン鉄鋼で作られている。つぎに潤滑油圧が低下した場合は、潤滑油圧低下非常装置が作動して低圧危急遮断器が働き以下上記同様の作動を行う。

不意の事故に対処するため操縦弁と並んで急停弁があり、また高低圧両危急遮断器には急停ボタンがあってこれらを押すことにより上記同様の作動が行われる。

危急装置が作動時は上記の通り一時に多量の圧油を必要とするので、これに対処するためアッキュムレーターを設け、當時はこれに圧油を貯え危急の場合に迅速且つ確実に安全を守るために特に綿密な設計がなされている。

7. 予備研究及び試験

1. 予備研究

弊社が 500HP ガスタービンに着手する前にガスタービン製作の目標の下に行なった予備研究は下記のようなものであるが、これらの研究は概ね昭和 26 年末に終了し、その結果が次の研究の足場となった。

1. ガス燃焼実験
2. 液体燃料燃焼実験（重油）
3. ガスタービン材料の熔接試験
4. ガスタービン翼の切削実験

2. 予備試験

500HP ガスタービンの製作に当って下記の各種の試験を行なった。

1. 液体燃料（重油）燃焼試験

予備研究の液体燃料燃焼試験は軽油によるものであるが、本ガスタービンの製作に当って予めこの燃焼装置について重油により燃焼試験を行い、その結果を参考として本機の燃焼室を計画した。かくして製作された実物燃焼機について、予め噴射弁の性状を明らかにするため 10 数種類のものにつき、また燃焼室についてもその噴込口の位置と大きさにつきともに系統的に、また着火装置についても予備試験を行って燃焼状況を明らかにした。しかしてこれらは何れも設計良好で十分に目的を達し得ることが明らかになった。

2. 翼列実験（九大、京大、運研）

ガスタービン用の静翼の設計資

料を得るため、昭和 26 年 12 月より 27 年 4 月にかけて九大の風洞を借用して実験を行い一部報告すみである。500HP ガスタービンに使用した翼は時期的な関係から風洞実験を昭和 27 年 11 月から運研において、28 年 1 月から京大において夫々風洞を借用して目下なお実験中である。

3. 单段送風機試験

回転翼の性能を調査する目的で運研において既設各備を借用して单段送風機試験を行うことになっている。これは翼の製作がおくれたため近々実施する予定である。

4. 消音器試験

二種類を製作して実験を行なったが、周波数の高い所で性能がやや悪いため 3 型と 2 型を改造した改 2 型を製作し目下実験準備中である。

5. 総合試験

運転試験は実船装備と同様の状態において総合運転試験を行うとともに、各部分の単独性能試験を行いその性能を十分に明らかにするため、次の通り各種の運転試験を行っている。

(イ) 空気圧縮機性能試験

電気モーターにより駆動（圧縮機の広範囲にわたる性能を明らかにすると共に、圧縮機各部の流体性能を明らかにする）

(ロ) 燃焼試験

空気圧力、空気及び燃料の割合等につき広い範囲の燃焼試験を行う

(ハ) 起動特性試験

起動性能につき広い範囲にわたって計測を行う。


(ニ) 両タービンの各段の流体性能を計測する

(ホ) 消音装置改良実験

(ヘ) 熱交換器改良実験

(ト) 総合運転試験並びに耐久運転試験

写真は空気圧縮機ローター



—浪人の寝言— 造船汚職に憶う
 造船と関連中小企業
 S.R.F.工員の解説に伴って

ついむこじ

造船汚職に憶う

造船汚職が発かれて始めてから既に百余日、検察官の手は少しも弛められないで、ますます核心を突いて来ているように見受けられる。浪人にはこの造船汚職という言葉が気に入らない。何も知らない向きにはこの言葉の印象から、造船がやたらに何か悪いことをしているかのように受けとられているからである。リベートを余儀なくされた造船は寧ろ被害者と見られることもない。ただその中に利子補給法に絡む金が含まれたと見られるところに、問題が残るのではないかと素人考えには思える。陸運汚職の向うを張って海運汚職とでも名前はつけられた方が、差し障りが少いような気がする。

リベートされた金がどういう風にどんなところに廻わされ、どんなところに使われたかは何れ明らかにされるだろうが、殆んどが政界に流されたことは疑いないようである。こうしたことになった大きな原因は、政治に金がかかり過ぎるからであり、ことに選挙に膨大な金が必要からであろう。話によると一選挙に 10 億からの金がかかるということだし、しかも表向きの政治献金で集まる金はその何分の一ということだから、そこにはやはり面白からぬことがいろいろと起りそうだとは、誰でもが想像し得ることであろう。公定の選挙費用以内で当選出来るような人はいくらもおらないということであるし、また代議士がその選挙区を守るために少からぬ費用がいることは事実だから、そういう費用をどこからか生み出さなければならぬところに、政治の腐敗が起きて來るのであり、既に腐敗は相当の程度にまで進んでいると見られるのである。

陸運汚職、造船汚職摘発に端を発して今や政界の刷新が強く呼ばれているが、この刷新にはまず金のかからぬ選挙の出来るような制度に改めることが肝要だと思うし、また連座制の強化すなわち当選者本人ばかりでなく選挙の総括主宰者または出納者が、買収などの罪を犯し刑に処せられたときは、当選人の当選を無効とすることが確実に行われなくてはならないと思う。これが明確に法文化されていたならば、現在の代議士中にも失格するものがいるのだけれど、彼等は恬然としてそういう事実

を恥じている様子もないし、国会としても連座制法案通過に熱意を示しているとは思えない。こういう事実あるいは国会における代議士個々の言動を選挙民はよく記憶にとどめ、次回の選挙に際して思い知らせるだけの関心を常に持たなくては、選挙の肅正も簡単には出来ないであろう。ところで現在の衆議院議員選挙法は 3 人区が 40, 4 人区が 39, 5 人区が 38 の中選挙区制であるが金のかからぬ選挙となると、運動費が少くて済むと考えられる 1 人 1 区の小選挙区制に改める要があるようと思う。

小選挙区制になれば所謂大物が落ちて小物ばかりになる傾向があるといわれている。だが大正 9 年、同じく 13 年の総選挙は小選挙区制で行われたのであるけれど、浪人どもの眼には別に大きな番狂わせがあったようにも見えなかったと記憶している。ところで小選挙区ともなれば地域がせまいから候補者と選挙民との関係は緊密化して来るし、従って候補者は金のかからぬ言論戦を選挙民に対して徹底的に行えるし、現在行われているようなただ単に「お願いします」と叫んでお辞儀しながら飛び廻るようなぶざまをしなくてすむだろうと思える。また選挙民の方でもその言論によって候補者を批判して選ぶことが出来るし、当選後はその公約に対する実行力如何を監視し得るであろうから、次回の選挙に対処するよい参考資料を集め置くことも出来て、公明選挙の理想に近づき得のではないかと思う。選挙に対する罰則の如きは重きに過ぎた方がよい。理想的選挙が行われているといいうイギリスの如きも、一時は選挙の腐敗が極度に達していたものを、罰則を厳重にして是正したというのである。そのほか金のかからぬ政治をするには議員数をもっと減らすべきであり、大臣の数の如きも多過ぎるから減らすべきだと思う。一体造船屋は今迄平時の政治に無関心過ぎたと思う。それは庇護された業界であったからである。あわてて造船工業界が巨額の政治献金をしたのなどは寧ろ贋飯に値する。造船業界自らが栄えるためにはみながもっと真剣に政治に関心を持つようにならなければならないのだろう。

終戦後官界といわず業界といわゞ大いに乱れたのは事実である。進駐軍にはただただ迎合し、その間、自分だ

けうまいことをしようとして相当妙な運動が行われた例をかなり耳にしているし、またインフレに端いだ余りとはいひ、太政官令を厳密に解釈したなら問題となるような節々が、役人に相当見えたのも嘘ではない。業界内にあっては、下請や購買関係においてリベート問題が殆んど公然のように行われていたとも聞いているが、そういった事実を裏書きするように社用族とか公用族とかいう言葉がおのずと生れて来たのではないかとさえ思うのである。今度の汚職事件がきっかけとなってこんな方面に自肅の気風が昂揚されて行けば幸であるし、この際肅正に多少の犠牲を払うのも止むを得ないことだろう。船価が高いといわれている中には、こういった不始末も折り込まれているのであり、眞面目に能率増進にやっきとなっている現場から眺めると、随分矛盾したところがいくらでも指摘出来ることであろう。

造船と関連中小企業

総合工業たる造船は船価の約7割を他の工業に支払うのである。その支払の中には製鉄業者や主機メーカーなどの大工業者に対する分も含まれるが、中小工業者に支払われる金額も馬鹿にならない程大きい。大きな造船会社は大凡120社から300社に及ぶ中小工業者下請業者を抱えている。これ等の業者に落ちた金額は、28年度京浜地区で約10億円、阪神地区では約25億円、中国地区では約10億円、九州地区では4億2千万円などといわれているが、29年度はそんな訳にはゆかぬそうだ。それどころか危機に見舞われる恐れがあるのである。それは第10次計画造船が汚職のあおりを食って船主詮考方針さえも定まらず、それに金融引き締めから銀行筋も冷たい眼を海運界に向いているので、いつ着工し得るか見通しが未だにつかない有様であるし、輸出船も思うに任せない状況から船台が空いて来ていて造船所側でもいろいろと足搔きを示しているような現状であるからである。

ところで今のような親会社の不況は直ちに下請業者への注文減となり、その影響するところが大きい。他への転換困難な企業はこの不況が原因で、あるいは倒産するものが出ないとも限らない。こんな事情のため神戸市では造船下請業者につなぎ資金として、取り敢えず2千万円の予算を計上して融資するほか、信用金庫からも4千万円の融資を求め、総額6千万円を5月1日から貸し出すことになっているとのことである。デフレ政策にもとづく不況のシワ寄せは勢い中小企業者に向けられて来るのは止むを得ないとしても、これをそのまま放置して置く訳にはゆくまい。中小企業庁ではこれ等の救済を考慮しているというが、それにしても何がしかの救済資金で

賄うごとき消極的政策には感心出来ない。食えるような仕事を与えるのが上策なのである。失業者をつくるて救済するよりか、それだけの金を有効に費って仕事を与える方が賢明な策であることは誰にでも納得のゆくことだろう。造船関係中小工業者を活かす途は、親会社たる造船所に積極的に建造船を与えることである。幸い輸出船の引合がかなりあることであるから、これ等の受注が出来るような手段を資金的に講じてやることが、外貨獲得の点からいっても、中小工業者救済の点から見ても、先ず採るべき良い方法であろう。

ところで最近の輸出船受注は3~5年程度の延払い制となって来ているから、どうしても輸出入銀行の世話にならなくてはならない。しかるにその資金量は緊縮予算で大幅に削られたため、本年度は僅かに195億円がアラント輸出用に予定されているに過ぎないということである。それなのに造船部門の要融資額は28年度の融資承認済分70億円のほか、播磨造船の3万2千重量噸油槽船2隻分28億8千万円、日本钢管の3万4千重量噸油槽船13億8千万円、三井造船の3万5千重量噸油槽船13億4千万円、日立因島工場のインドネシア向け巡洋船2隻15億円とすでに138億円に達しており、その他に三菱造船、川崎重工、三井造船、日立造船の各社が大型油槽船を受注しているので、現状の儘では延払い制は財源不足から大きな困難に直面しているということである。支払条件の改善は最も望ましいところであるけれど、海運界が世界的に活潑でないときであり、対手との交渉を要することだし、また他国にも競争対手のことであるから、そう簡単に解決出来る問題だとは思われない。その上輸出船には砂糖とのリンク関係もあり簡単に受注量を増す訳にも行くまいが、中小工業救済の面を考えるなら、政府は資金の通り繰りに何とか知恵をしほるべきではないかと思う。

運輸省では経済審議庁の貿易量見通しと国家財政状況などに基き、これ迄の外航船腹の拡充計画28年度から31年度まで毎年30万総噸建造の予定を、29年以降20万総噸ずつの建造に改め、33年度末の商船隊保有量を400万総噸とする計画にこの程決定したというが、年間量の減ったことは仕方がないとしても、取り敢えず第10次船を急ぐことがこの際必要であろう。国会においても第10次船を早期に着工するよう要望している政党の出て来たのも故なしとしない。

問題は全く融資の点にあるのである。29年度の計画造船には折角170億円の財政投資が予算に決まっているのだし、計画造船は推進すべきだという一般的の意見ではあるが、これまでの融資方式では市中銀行の協調融資に難

点があるところに、行き悩みの大きな原因があるのである。すなわち船会社の担保力は今日すでに底をついているので、融資の前提となるべき担保問題に市銀側の強い主張があったのである。その打開策としては第10次造船に対し、開銀が市銀なみにとっている添担保（2割）を廃止し、それを市銀担保の増強に充当するような措置をとると共に、30年度以降の造船融資には海運界再編成に絡んで開銀融資方式に根本的な再検討を加え、他産業との振合もあるから造船融資を開銀から分離して、海事専門金融機関の創設を考慮すべきだということになったようである。ところで開銀の添担保廃止は立法措置を要するが、それは次期国会に提案し、市銀はその成立を予定して第10次造船に協力するという訳だそうだ。

そこで運輸省としては新らしき海事金融機関として仮称海事公社案に関する試案を得て、関係の向きとそれぞれ折衝を行っており、出来れば6月中には船主の詮考に着手し、一部造船所には直ちに着工せしめる意向を明らかにした。これは危機に直面している関連中小工業者にとって朗報であるに違いない。汚職の発覚で政界には暗雲がただよってはいるが、それには拘泥することなく関係の筋は一層計画造船の促進に当って貰いたいものだと思う。

この公社案の骨子とするところは、開発銀行の海運向け既往債権（3月末現在で本年度財政資金170億円を含み約1,000億円）を継承し、これを資本金として発足し、この債権分については政府の利子補給および損失補償法を適用する。30年度以降の計画造船には海事公社7、船主3の比率で出資し、持分共有の建造方式をとる、公社設立後の船主持分30%に相当する市中銀行借入金に対しては船主は市中の普通金利（1割1分）を支払う、船主は公社の持分70%に対する利子の支払を免かれる、市銀の元本の償還は開銀分に優先するなどである。

船は造り得るだけ造るべきだ。計画造船が兎角一般には造船所の救済のみを対象としているかの如く受け取られているが、決してそうではなく、日本の工業界の中核を形成している中小工業者の興衰に大いに関係のあることを、金融界や通産省あたりでは深く認識する要があるように思える。

（29—4—19）

S. R. F. 工員の解雇に伴って

旧横須賀軍港は終戦後アメリカ海軍の基地となっており、アメリカ艦隊諸艦船の出入は激しい。そのため旧海軍工廠の造船造機部隊はアメリカ海軍直属の艦艇修理工場（S. R. F.）に転換されており、ここに働く日本人工員約4,000人は艦艇の整備修理に忙しいと聞いていた。と

ころが数日前ある新聞の一隅に、工員約300名ばかりが5月に解雇されることになったと小さく載っていたのに眼がとまったが、これはそう簡単には見逃がせないぞと浪人は思ったのであった。


横須賀軍港は内港こそ狭いが、その保有する大船渠及び附属施設はアメリカ海軍の如何なる巨艦も入るに足り、東洋方面の護りたるアメリカ極東海軍基地として実に申分ないところなのである。事実極東艦隊司令長官が日本のさる元海軍大将に語ったところを聞いたことがあるが、この良港とその施設には垂涎置く能わざるものがあったようだ。アメリカとしても本年度は、更に巨額の費用を投じて施設の充実をはかることになっているということを耳にしていた位だから、たとえ少数であるとはいえ、まさか急に工員を減らさざるを得ない程仕事が減るとは考えも及ばなかったのである。しかし朝鮮事変も休戦久しく、朝鮮水域に動く艦艇数は自然減ったとも想像されるので、整備及び修理量の減少もまた当然のことかも知れない。この減少が工員を減らさなければならない程度ならば、当然船渠の使用量も減るだろうし、これに伴って使用しない船渠も出来て来るに違いない。

横須賀はまたわが警備隊の基地であって地方總監部があり、小型なりと雖も艦艇が配属されているし、その数も次第に増されることとなるだろう。他の警備隊基地には自らの工廠ではないけれどその場所に転換工場としての民間造船所があるから、配属艦艇に対する特定修理一般修理あるいは改造などに便益を受けていることと思うけれども、横須賀の施設は全部アメリカ側で使用しているので、ここでは小修理と雖も他の場所にあって行かなくてはならない。従って修理施行に当り余計な費用がかかるし、警備隊としても不便を感じていることだろうと思う。幸いアメリカ基地が不用船渠が出来て来るようなら、それ等を早速返還して貰って警備隊用としたらどうだろうかと思うのである。この船渠経営は近所の民間造船所に任かせばよいだろうし、そうすれば解雇される工員もここで使用し得て失業の世話をなくなるであろう。従って他にめぼしい産業のない横須賀市としては、跡始末が楽になることだろうと思う。船渠にはそれに附属する民間工場としての修理工場を必要とする。しかしこれとても、かつて東造船がヨット建造のため、アメリカ基地構内の建物を使用していたことを考えれば、不用船渠側に民間造船所の建物があったところで、アメリカ側から別に罪にされるようなことはあるまい。こんな機会に返還して貰うべきものはどしど返還して貰い、その利用に努めるべきではなかろうか。市としてこの際その繁栄のために動くべきであろう。（29—4—20）

九次後期船 晴海丸 日本海汽船

函館ドック株式会社函館造船所建造



起工 28-10-5 進水 29-3-20 全長 147.80m
 垂線間長 137.35m 型幅 18.80m 型深 11.80m
 計画満載吃水 8.75m 総噸数 約 8,200T 純噸数
 約 4,500T 載貨重量 約 10,900Kt 貨物艙容積
 (ペール) 約 15,280m³ 主機械 新三菱8SD72型
 ディーゼル機関 1基 出力(定格) 6,000BHP
 速力(最高) 18.0Kn (航海) 14.5Kn 船級 NK, AB



↑ 九次後期船貨客船 ぶらじる丸 大阪商船
 (南米移民船)

新三菱重工業株式会社神戸造船所建造

起工 28-10-27 進水 29-4-8 竣工予定 29-6-30
 垂線間長 145.00m 型幅 19.60m 型深 11.90m
 総噸数 約 10,100T 載貨重量 往航約 8,400Kt
 主機械 三菱神戸ズルツアーラー10RSD 76型ディーゼル
 機関 1基 出力(定格) 9,000BHP 速力(公試) 20Kn
 (航海) 16.25Kn 船級 NK, AB 旅客 1等 12名,
 2等 68名, 3等 (移民客) 900名



九次後期船 乾山丸 乾汽船

株式会社藤永田造船所建造

起工 28-10-9 進水 29-3-20
 竣工予定 29-6-5 全長 142.25m
 垂線間長 134.00m 型幅 18.40m
 型深 10.40m 計画満載吃水 8.250m
 総噸数 約 7,200T 載貨重量 約
 10,650Kt 貨物艙容積 (ペール)
 約 14,575m³ 主機械三井 B&W
 674VTFBF160 ディーゼル機関 1基
 出力(定格) 7,500BHP (115RPM)
 速力(最高) 18.5Kn
 (航海) 15.5Kn 船級 NK, LR
 乗組員 54名 旅客 2名

造船は、特殊建造物は

日鋼の広巾鋼板を！

★ 戦後、大型造船技術の急激な発達と共に鋼板の需要は増大すると同時に更に広巾を要求されています……

多年注目を浴びて來た当社の30,000馬力四段式圧延機は、今こそ独特の製品を以て各界の御要望にお応えする時であると信じます。

★ 既に当社は、大型キルド鋼板を製造致しまして、御好評を戴いて参りましたが、更にセミキルド、リムド鋼板の製造が自由に出来るようになりましたので、需要家各位の御活用を願います。

★ 尚30,000馬力四段式圧延機によるこれ等鋼板の圧延寸法は次の通りです。

巾 7呪～15呪 (2.5メートル～4.5メートル)

厚さ 14粍～200粍 ($\frac{1}{2}$ 吋～8吋)

長さ 30呪～60呪 (9メートル～18メートル)




日本製鋼所

東京支店
都中央区京橋1の5
大阪市北区堂島中1の18
福岡市天神町・札幌市南一条

新造油槽船
飯野海運 洋邦丸 一般配置図


HINO KAIUN YOHO MARU

新三菱重工業株式会社神戸造船所建造




STANDARD SIZE OF THROUGH BRACKETS

THROUGH PKT OF DECK BOTTOM & SIDE LONGITUDINALS



STRUTS ON TRANS. BUD LOOKING FORWARD




HORIZONTAL GIRDERS ON TRANSVERSE BULKHEADS

NO.1 HORIZONTAL GIRDER SHOWN AS BELOW FOR EXAMPLE
AND NO.2 & 3 HORIZONTAL GIRDERS TO BE SIMILAR EXCEPT AS NOTED



FACE FAR OF HORIZONTAL GIRDERS

	CENTRE TANK THROUGHT	WING TANK
NO.1 HORIZONTAL GIRDER	160 x 16 F.B.	140 x 16 F.B.
NO.2	160 x 16 F.B.	140 x 16 F.B.
NO.3	270 x 22 F.B.	180 x 22 F.B.

④-⑥ SECTION




TYPICAL TRANSVERSE O/T BULKHEAD




油槽船 洋邦丸 中央横截面図

CENTRE LINE SECTION OF C. O. TANK




TYPICAL TANK ARRANGEMENT




SCALLOP OF LONGLS

NO. OF LONG. DEPTH
1 - 12
5
6 - 8
9 - 12
13 - 22

④-⑥ SECTION TRIPPING BKT ON DECK TRANS



TYPICAL TANK CONSTRUCTION



新刊発売中

第二次大戦におけるドイツ海軍艦艇

深谷甫編

B5版 特アート使用 美麗装幀 100頁
定価 800円 (手数料50円) 部数僅少につき至急直接御申込み下さい

貴重なる資料

- 内 容
- 1. 写真集 戦艦以下約80枚
 - 2. 船型図集 戦艦以下 45図
 - 3. 艦艇要目表 全艦艇

船舶技術協会

油槽船 洋邦丸について

新三菱重工業株式会社
神戸造船所商船設計課

1. 緒 言

本船は飯野海運株式会社が内外資協調融資という新方式によりアメリカ銀行から外資を導入し、大型油槽船を建造すべく計画を進められ、昭和28年3月17日融資が承認されるに至り、当新三菱重工業株式会社神戸造船所に発注される運びとなった。本船は当造船所創立以来初めて建造した大型油槽船でいわば当所の持つ造船能力とその技術の試金石として、内外の注目を浴びつつその建造に当たるものである。なお当初の設計に当っては飯野海運株式会社の御指導により当所が並々ならぬ研鑽を重ねた近代タンカーの特徴を具備し、経済的かつ高性能を有する優秀船である。

建造許可	昭和28年3月20日
契約	昭和28年3月25日
起工	昭和28年3月27日
進水	昭和28年9月11日
竣工	昭和28年10月10日

2. 主要要目

1. 主要寸法等

全長	179.54米
長(垂線間)	167.00米
幅(型)	22.00米
深(型)	12.00米
計画満載吃水(型)	9.35米
満載状態	
排水量	27,335噸
Cb	0.773
Cp	0.781
C(midship)	0.990
Cw	0.851

2. 噸数、資格及び船級等

総噸数	12,942.69噸
純噸数	9,564.15噸
資格及び航行区域	第1級船 遠洋区域
船級	L.R.S. (P 100 A 1 "Carrying Petroleum in bulk" & LMC N K.K. (NS* "Tanker, Oils-

F.P. below 65°C" & MNS*)

航路 本邦～バーレン島、北米及び第3国間輸送

3. 重量噸数及び容積等

載貨重量	20,549噸
貨物油船容積(96%満載)	25,959.6立方米
貨物船容積(ペール)	382立方米
燃料油船	3,243.35立方米
養缶水船	534.69立方米
清水船	642.66立方米

4. 速力等

満載航速	14 ^{3/4} 節
公試最大出力(軽荷)	17.57節
(満載)	16.70節
航続距離(常備燃料油船容量96%満載に対して)	19,100浬

5. 乗組員及びその他

	士官	属員
甲板部	6	15
機関部	8	15
事務部	3	9
無線部	3	予備 2
計	20	41
合計		61

その他

旅客	4
水先案内人	1
家族室	2
計	7
最大搭載人員	68名

3. 一般配置

添付一般配置図に示す通りである。以下概略説明する。本船は傾斜Stem、巡洋艦型船尾を有する三島型で外観は上部構造の優美な曲線で強調されている。また船尾にはサンバントップを附した流線型の巨大な煙突を備えている。このサンバントップは煙害を避けるのを目的とし、後部甲板上に煙の舞下るのを極力防ぐため設けられたも

のである。

本船の第1油艤と第9油艤間は概ね No Sheer となっており、F.P. では 2.191 米、A.P. では 1.200 米となっている。また Main Cargo Pump Room は機械室前の両舷燃料油艤の間に配置され、別に補助ポンプ室を船首部に配置している。区画は 15 個の油密または水密の隔壁で区分され、貨物油艤区間は 2 列の縦隔壁で仕切られている。即ち横に 3 個、前後 9 群に分けられ計 27 個の貨物油艤を有しその前後端には Cofferdam が設けられている。前後部の Peak Tank は清水またはバラストを搭載する如く計画し、後部 Peak Tank は上部を清水、下部をバラスト専用に供している。

諸室配置としては船橋に操舵室、無線室、海図室、サンク、応接室、船長室、客室、甲板部士官室、診療室、ジャイロ室等があり、船尾楼上には士官喫煙室、士官食堂、機関部士官室、属員食堂、休憩室、賄室等を、船尾樓内には属員居住室、冷蔵庫、糧食庫、CO₂ ルーム等を配置している。操舵機室は船尾端上甲板下にありまた端壁甲板上には病室及び家族室等がある。なお詳細は一般配置図を参照せられたい。

4. 船体構造

本船は前記の通り当所の大型油槽船の第一船であるため船體関係においても慎重に研究を行い、船体強度上、重量上、また工作上の点から各講造方式について十分に検討を行った結果、近代タンカーとして最も優れた All Longitudinal System を採用し、部材を有効に用いると共に前後部において Deck Longitudinal を延長する等 Transverse System への連続には十分考慮を払っている。

また溶接は広範囲に使用したが Relaxation の見地から Keel と A-Strake, Longitudinal Bulkhead 下部附近の Bottom Plate の Seam 1 条、Bilge Strake の下縁、Stringer Angle の両縁、Longitudinal Bulkhead 上部附近の Deck Plate の Seam 1 条、Center Strake の両縁の固着を Rivet Seam とした。

本船の溶接採用率は 93 % である。溶接使用率が多い程重量軽減、工数の節減、油密の確実性等の利点があるが、至るいは応力を残留させる等欠点があり、これ等の欠陥が集中すると船体折損という危険性もはらんでくるのでこの欠陥を誘発しないよう工作中に当って細心の注意を払い、船主監督の懇切な協力の下に船体の命数を縮めるものとなるアンダーカットを残さぬように苦心し、あるいは残留応力が凝結しないように適当な溶接順序を守るようにした。

貨物油槽内の Transverse Bulkhead は Corrugate とし、Longitudinal Bulkhead は Plane とした。

これは現場工作的都合によるものである。上甲板上の板厚は 23m/m であるが、O.T. Hatch のある Stake (Hatch Stake) は 19m/m とし Hatch の切開きによる甲板断面積の減少を少くすると共に Longitudinal Bulkhead の Stake 及び Center Stake は Stringer Plate と同じく 25m/m とした。また船橋甲板室の側壁は舷側より 300m/m 内外に入れ強度上の不連続を緩和するようにした。なお Upper Bridge Deck 及び Flying Bridge Deck の一部に Longitudinal Beam を採用し Deck Clearance を増大させた。

5. 船体装備

1. 居住設備

貨物船に比し荷役時間が短縮されるタンカーにあっては船員が上陸することが非常に制限されるため、常時船内生活が維持されるものである。これがため乗組員の慰安設備、室面積決定にも十分注意が払われ、かつ家具調度品等も出来る限り最高のものを使用し、船内生活を満足し得るものとなっている。以下デザインの特色について 2, 3 述べてみる。

1) 本船の備品類には多くビニール製品を使用した。即ち入口扉は硬質ビニールを使用し汚れなどがあつても、ハミガキ粉または石鹼水にて簡単に清掃が出来て何時迄も新造と変わらぬ美しさを保持し得るものである。また装飾階段手摺には白色ビニールを鋼管上に張り、あるいは上級士官室の一部にビニールパイプをカーテンロッドに使用する等工夫されている。

2) 装飾階段側板及び家具の一部はデコラ張りとし、踏板にはビフロを張っている。その他、各室通路、機械室にもすべてビフロを使用している。

3) 椅子類の製地等は食堂、喫煙室、客室、船機長室、上級士官室にはピニロン、上級及び次級士官用回転椅子、属員休憩室にはサラン、次級士官、属員室、属員食堂にはピニバンを用いている。

以上の如く本船は近代的装飾を隨所に施しており、この種船舶として時代の尖端を行くものといつても過言ではあるまい。

2. 貨物油管装置

名 称	型 式	数	出 力
荷油ポンプ	タービン駆動遠心式	3 台	700m ³ /時
残油ポンプ	堅ウォーシントン式	2 台	150m ³ /時

同時に 3 種類の油を積み得るよう全タンクを 3 群に分

も機械室前部のポンプ室より 3 本の主管を各群に向け、各群間は二重閉鎖弁によって連絡した。主管は 12 吨鋼管で、Expansion は通常の Sleeve 式のものを使用した。枝管は 10 吨鋼管である。甲板上の Discharge は中央部 Bridge 後部所持に 3 本あり、その中の 1 本は船首樓後部、船尾樓前部及び船尾樓後端へ延長してある。Stripper Line は径 6 吋の鋼管で中央 Tank を貫通したリングメイン式となっている。Stripper の Discharge は甲板上の Discharge に連絡している外、9 番中央 Tank 及び 5 番中央 Tank に落し込みの設備を持っている。Stripper Pump は Pump 室と Cofferdam の Drain を引く外、Main Cargo Pump の空氣抜にも使用される。

Cargo Tank の Vent. Line は前檣及び中央部の Derrick Post の上部に導いた Riser に接続し、各 Tank に Breather Valve を設けてある。なお Pressure Pipe は船橋樓後部の Pressure Gauge 迄導かれている。

その他油艤及びポンプ室のガス抜には 300 精の Gas Devourer 各 1 個を取付けてある。

3. 油艤洗滌装置

本船はバターウォース式油艤洗滌装置を備えている。即ち容量毎時 100 立方米、揚程 140 米の能力を有するバターウォースポンプから送られる海水はヒーターにより約 80~90°C に熱せられて、油艤内に持ち運ばれたバターウォースマシンにより油艤内にくまなく噴射せられて、その高温にして圧力ある海水により油垢を洗滌し得る。

本船ではバターウォースマシンは同時に 2 個使用出来るようにになっており、また各 Center Tank には 4 個、Side Tank には夫々 2 個のバターウォースハッチが設けてある。かくして油槽船として最も運営上重要な艤内清掃も完璧であり、また時間的にも大いに能率を向上せしめ得ることとなっている。

4. 消火装置

各油艤には蒸気消火装置の外、CO₂ にても消火出来得るよう配管している。ポンプ室は蒸気消火及び CO₂ Total Flooding 式を併用し、機械室、缶室は CO₂ Total Flooding System となっている。

5. 甲板機械

揚錨機 蒸気式	320 精×360 精	
	26 精—9 米/分	1 台
揚貨機 蒸気式	230 精×300 精	
	7.5 精—20 米/分	3 台
繩船機 蒸気式	250×350 精	

操舵機 電動油圧	15 精—12 米/分 ジャッキ式 25HP×2	2 台
揚縄機 手動		1 台
舷梯機 手動		4 台
冷凍機 塩化メチール直接膨脹式	7.5HP	2 台

6. 荷役装置等

デリックブームは 5 精×2, 3 精×1, 2 精×2 の各々とした。普通タンカーでは 5 精ブームを持つものは少いが、本船は特に “ANGRO SAXON” 石油会社に出入りする船は必要であるとの会社の要請があったため設けたものである。デリックポストの強度としては 3 精用であるが、ブリベンターステーを付けて 5 精としている。ポストは上甲板上に取付けているので自然プラケットが大きくなりそのためゲースネックプラケットも長くなっている。フットブロックはスイングタイプとしている。

制縦器は門を前後自由に調節出来るようにラチュエットを付けている。その他バルブ操作のため特別な弁操作用プラットフォームを設けたり、あるいは Flying Passage はツイストバーグレーティングを使用して歩行の滑りを防ぐ等種々工夫されている。

7. 冷房装置

サロン、応接室、食堂、喫煙室等の公室及び船長室、機長室には Unit Cooler を設け 10IP×1, 20IP×1 の塩化メチール直接膨脹式圧縮機により夫々冷房を行い、熱帯地方でも快適な航海の出来るよう配慮されている。

高温時閉め切った部屋では運転開始後 15 分位で寒さを感じる程好調であるといわれている。

6. 積荷状況

既に本誌にも種々タンカーの記事が発表されているが、積荷状況については未だ掲載されておらず、ここに筆者の知る範囲を述べ読者の参考に供したい。

ラスタヌラ積荷役について

(a) 積荷準備及び作業

先ずペルシャ湾に入る前に Tank を掃除して Clean Ballast を張る。ラスタヌラでは入港時の吃水を次のように指定している。

L.O.A.	Draught	
	Fore	Aft
400'~480'	9'	17'
481'~560'	12'	20'
561'~625'	14'	23'
626'~685'	15'~0''	24'~06''
686'~740'	17'	26'

指定の吃水（本船は船首 4.3 米、船尾 7.0 米）で接岸するのであるが、搭載せるバラストは 6 時間以内に排出を要求されるので、荷油ポンプ 3 台を使用して 3 時間乃至 4 時間程度で排出す。終了後は検査官のドライ検査を受けるのである。

(b) 積荷計画

予定積荷重量をなるべく多く取れるよう復航時の飲料水のみ残して雑用水は蒸溜水を使用するようとする。Cargo Oil の積み方は Stress を少くするように積むが、Trim の関係もあり両者をにらみ合せて定める。また船の前後端から始め中心部に向うのが積みも少くてよい。

(c) 積荷役

先ず本船左舷 B ラインに陸上 8 吋ホース 2 本を連結し、B ライン Direct Filling により積荷を行う。

以下積荷終了後の Tank の状態を示す。

(d) 積荷終了後の状態

Tank No.	積荷順序	容量 (M³)
No. 1 (P)	①	490
(S)	①	492
(C)	—	—
No. 2 (P)	①	687.9
(S)	①	687.3
(C)	⑤	1,488.7
No. 3 (P)	②	641.4
(S)	②	638.3
(C)	⑥	1,489.3
No. 4 (P)	③	734.7
(S)	③	733.4
(C)	⑦	1,490.3
No. 5 (P)	④	691.9
(S)	④	732.6
(C)	Last	1,027.0
No. 6 (P)	④	732.2
(S)	④	730.4
(C)	—	—
No. 7 (P)	③	736.4
(S)	③	733.9
(C)	⑦	1,487.1
No. 8 (P)	②	734.7
(S)	②	731.6
(C)	⑥	1,485.9

No. 9 (P)	②	698.2
(S)	②	696.9
(C)	⑤	1,487.1
合 計		22,279.2
		18,704.8

上記積荷役の所要時間 10 時間 55 分、1 時間当たり積荷量約 1,713 吨である。本船の積荷中、各 Valve, Float Gauge 等に全然不備な点は見当らず、かつ空所、ポンプ室、各 Pipe Line には何等異状がなかった。

(e) 積荷役後の本船の状態

Fuel Oil	2,195.0 吨
Drinking Water	100.0 吨
Feed Water	80.0 吨
Stores & etc.	20.0 吨
Lub. Oil	28.0 吨
Constant	80.0 吨
Cargo Oil	18,704.0 吨
Total D. W.	21,207.0 吨
Mean Draught	9.59 米

(f) 出港

積荷終了後約 1 時間程度で積荷検量計算をして離岸する。積荷書類受領の上出港するのである。

7. 試運転成績

速力試験 (1/3.6 載貨状態)

期日 昭和 28 年 11 月 26 日

場所 淡路沖

排水量 12,515 吨 平均吃水 4.582 米

主機出力	平均速力 (節) V	毎分回転数 (平均)	軸馬力 S.H.P. (平均)
過負荷	17.571	104.7	9,385

速力試験 (滿載状態)

期日 昭和 28 年 11 月 28 日

場所 淡路沖

排水量 27,200 吨 平均吃水 9.244 米

主機出力	平均速力 (節) V	毎分回転数 (平均)	軸馬力 S.H.P. (平均)
1/4 常用最大	11.239	66.5	2,360
1/2 常用最大	13.708	82.7	4,725
3/4 常用最大	15.190	92.1	6,600
常用最大	16.390	101.3	9,035
過負荷	16.697	103.1	9,480

8. 無線装置

1 K.W. 短波主送信機 (2 K.W. 送信可能なもの), 500 W. 中波主送信機を有し、その他補助送信機として 50 W. を備えている。受信機は長中波、短波、全波の各受信機 3 台を備えている。その他レーダー、ローランの各装置、超短波無線電話装置、救命艇用無線装置、繩船指令装置、警急信号自動電鍵装置等あらゆる装置を施して完全を期している。

9. 電灯装置

電源は A.C. 110 V として各分電箱に受電の上、給電されている。また予備燈は 24 V 磷電池より給電している。照明は一般に白熱燈照明なるも食堂、喫煙室、主配電盤、ハンドル前等は螢光燈照明としている。

耐爆燈使用箇所には Gas Proof を特に注意して配置している。

10. 機関部

1. 主機

近時、高圧高温蒸気の採用に伴い蒸気タービンの構造は画期的な進歩を遂げたが、この状勢に対応して当社においても前年米国 Westinghouse Electric 社との提携によって製作した第 1 号機が本船に搭載されている。

型式及び台数 三菱神戸ウェスチングハウス船用蒸気タービン T-85 型 1基

	経済	定格	最大	後進
馬力	7,700	8,500	9,350	3,400
主軸毎分回転数	96	100	108	64

高圧タービン (定格時回転数)	5,526
低圧タービン (定格時回転数)	4,490
蒸気圧力	28kg/cm ²
蒸気温度	385°C
総重量	約 87.5t
性能として	

a) インバ尔斯リアクション型式を採用して効率が非常に優秀である。

b) 重量軽減が特に顕著である。

c) 構造が非常に頑丈で取扱いが安全確実である。

以上 3 大特徴があげられるが、従来リアクションタービンの致命的欠陥といわれた翼強度についても、ウ社多年の研究の結果、厚肉エアロフォイル翼型の採用とダンピング効果の大きい 12 クローム鋼の使用により完全に

解決されている。更に低圧最終段数列は特に流体力学的に研究された捩れ傾斜翼としてこの製作は全て精密度鋳造によっている。またターピン車室に対しては熱変形を考慮して 50 時間低温焼純を施す外、環環、後進車室は何れも内部車室の構造を採用しており、減速車室及び減速歯車はすべて銅板熔接構造としたためこの種の在来機にくらべて重量を半減することが出来た。なお歯車の構造に関しては恒度室を新設して、設けられたライネッカーベルト機械を米国から新たに輸入した高精度のホブにより正確に歯切されているからその噛合せは極めて静か円滑である。このほかラジアルフロー型の復水器や油圧制速機構を有する操縦弁等もそれぞれに著しい特徴を示すものである。

2. 缶

型式 三菱神戸船用二胴式水管缶 2 缶

本船搭載のボイラーもまた船用では主機と同様に一昨年技術提携を行った米国 Combustion Engineering Superheater 社型の第 1 号缶で最高汽缶効率 87 % という優秀なものである。

最大蒸発量 毎時	22,500kg
蒸気圧力	30kg/cm ²
蒸気温度	400°C
伝熱面積	549.3M ²
過熱器受熱面積	100.5M ²
空気予熱器受熱面積	368M ²

(以上何れも 1 缶当りを示す)

このボイラーの特徴とする所は從来缶前または後部に過熱器を抜き出していたのを燃焼室内に抜き出すよう改進したため缶室面積が小さくなるので狭い船内に使用するボイラーとして甚だ有利である。また各種計器を缶前に完備して労力の節減と経済的な運転状態を保たしめるよう考慮されている点等である。

3. その他

その他機関部の主なるものを列記する。

補助缶	型式 三菱神戸堅型横煙管缶	1 台
	伝熱面積	41.22M ²
	蒸気圧力	8.5kg/cm ²
	蒸気温度	飽和
発電機	主発電機 (タービン駆動)	
	475 KVA A.C. 450 V	2 台
	補助発電機 (ディーゼル駆動)	
	100 KVA A.C. 450 V	1 台
推進器	型式 4 融組立式	
	直径 6.200 米	
	ピッチ 4.780 米	
		(以下 46 頁へ)

新発明品 ロディケーターについて

株式会社 ガデリウス商会
筒 井 敏 弘

1. 緒 言

荒天時には船舶は酷いストレスを受け易い。排水量と船体各部の重量とが適合を欠く結果、平穏な海上航行においても、縦のストレスが生ずることがある。

自然の結果として海上航行の際にはこれが一層甚だしくなる。積荷の配置上、船の両端に重量が多く掛かることになると船体はホッギング・ストレスを生じ、反対に船体中央部に積荷が掛かれば、サギング・ストレスを生ずる。

荒海の場合特に波頭から波頭迄の距離が船長とほぼ等しく、船体がホグ、サグを交互に受けて航行する時——すなわち船体の中央が波頭の上に来て両端がそれぞれ波の凹部内側に来たと思うと、船と舵が波頭上に来るという場合には、ストレスは最も甚だしくなる。

積荷の配置が不適当で、かかる特殊のストレスが甚だしく生ずると、船体に亀裂を生じ、最も極端な場合には、船体が2つに割れることになる。結局いかなる場合でも船舶の寿命を短くする。

積荷配置の問題は、一切の船舶を通じて適用出来る問題であるが、特にタンカー及び同型の大型輸送船、例えば鉱石輸送船については最も重要な問題である。タンカーがガソリン又は軽油以外のものを輸送する際はカーゴ・タンクを空虚にして置かねばならない。ということは積荷を水平状態に配置するには非常に多くの方法があるからである。

その中最適の状態は数個あるだけであるが、最上の配置を可能ならしめる一般的法則も必ずしもあらゆる場合を包含していない。

例えばタンカーなどは、各種のオイルを各々別々の港

で荷卸ししなければならない場合が多いが、この場合荷卸しが済んだら船のトリムが直ちに正常になるように貨物を配置しなければならない。


そしてあるタンクには前の航海時と同一種類のオイルを積んだ方がよい場合もある。

なお全体的な積荷配置に対する燃料・水・バラスト等の影響も無視出来ない。これら要素は総デッド・ウェイトに対しても比較的軽量ではあるが、そのタンカー上で位置によっては水平ストレスが全く不均衡を齎さずほど影響することがある。また燃料油、水等多数の積荷が結合して無数の配置状態を生ぜしめることになる。そしてこれが全体の集荷配置の決定を更に困難ならしめる。また大型貨物のスペースのため空荷航行タンカーは如何なる排水量、ドラフト、トリムを取ることもできる。これにより積荷が集中してきわめて不適当な状態を生ずることもある。誤ってフル・カーゴにしたことより不適当な配置の方がストレスが一層甚しい場合が多いのである。


通常船舶が船腹積荷の失敗によって損壊したり、喪失したりする場合には非常に多くの要因がある。

しかし経験によると積荷の水平配置が特に重要性をもつことが明かになっている。これはすべて船舶関係の団体たる船主、航海士、造船その他の関係団体で船舶の安全航行に責任をもつ人々の間に公認の事実である。

しかし最適の積荷の配置を決定するのに航海士はいかなる方法をとっているか。特にタンカーの操作においては急速な積荷が最も重要とされている。また最良の積荷配置を決めるために長々と時間を掛けていることも、いつでも出来る訳ではない。通常はいわゆる経験と一般的な法則に頼っているのであるが、この一般的な法則とい



Hogging Condition




Sagging Condition

うものも非常に複雑なもので使用が難しいものである。特に貨物の外にその他の種々の重量要因が適当に考慮せねばならぬ場合にはなお更である。

2. ロディケーターに就いて

ロディケーター (Lodicator) とは貨物を積載する際トリム及びストレスの指示装置であって名前を Load Distribution Indicator より取っている。ごく最近、北欧瑞典のゴタフエルケン (Götaverken) 造船所により発明されたものであり、この種の器械としては世界最初の発明品である。その有用性と信頼性とは数多くの試験を重ねた結果、また下記船舶の上で実地に利用された結果、正確、簡単、迅速、安全の要求を十分満たすものであることが証明された。

1. M.T. "Tank King", 24,728 トン, 船主 Skibs A/S Herbjorn, Moss, Norway, — Harland & Wolff 造船所建造。
2. M.T. "Brita Onstad", 28,850 トン, 船主 Rederi A.B. Monacus, Kungsbacka, — Götaverken 造船所建造。
3. M.T. "Markland" 18,050 トン, 船主, A.B. Motortank, — Eriksbergs Mek. Verkst. 造船所



建造。

4. M.T. "Tank Duke", 16,510 トン, 船主 Skibs A/S Herstein Oslo, — Bremer Vulkan, Vegesack (Germany) 造船所建造。
5. M.T. "Goiaz", 20,500 トン, 船主, C.N.P. Rio de Janeiro — Nederl. Dok & Schps. Maats VOF (Amsterdam) 造船所建造。
6. M.S. "Tarfala" — (鉱石運搬船) 25,930 トン, 船主 Trafik A.B. — Gothenburg 造船所建造。
7. M.T. "Tank Empress", 24,380 トン, 船主 Skibs A/S Tankexpress, Oslo, — Kockums 造船所建造。

3. 構造

ロディケーターは必要な電流を小型のアルカリ・バッテリから採る電気装置である。密閉した場合ロディケーターは1個の緊密な函状をなし、船内隔壁等に固定することが出来る。

使用時には下部の表示板 (リーディング・パネル) が開いて傾斜状態を形成し、この上に作動ノブとダイヤル表示器がある。

上部の表示板 (ローディング・パネル) 上には夫々別々のグループ別にノブが船艤の数だけある。

即ち、タンカー用には、中央タンク用に一群、側面タンク用に一群、燃料及び潤滑油、乾性貨物、水タンクその他用として一群のノブがある。

バッテリーは特別堅牢に製作せられ適当に容器内に納めてあって再充電も容易である。充電は通常年間に約1回必要ただけである。また本器械の指示作用は電圧降下の影響を受けない。

4. 操作方法

1. ローディング・パネル上のノブを各スペース又はタンク中の貨物の重量に適応させる。
2. リーディング・パネル上の表によって、この総重量における船舶のミーン・ドラフトを読む。トリムとストレスの下のミーン・ドラフト・ノブをこの数字上に置く。(これは下部リーディング・パネル上有色ノブである)
3. メイン・スイッチを左方に廻す。すると緑色の標示燈が点燈し、ダイヤル表示器上

の指針が零点から外れる。

4. 右側のトリムノブを廻わして指針を零にもどす。目盛はトリムを示す。
 5. メイン・スイッチを右に廻す。赤色のストレス燈が点燈し、ダイヤル指針は再び零から外れる。
 6. 左側のストレスノブを廻わして指針を零に戻す。
- その目盛は所要の積荷配置にストレスが適応せるや否やを示す。そして又この状態がホッギング・ストレスか又はサッギング・ストレスかを示す。所要の積荷配置に対するストレス及びトリム効果を確かめれば、これを再配置して重量の配分を一層良くすることができる。これを如何にして行うかは、リーディング・ペナル上の第2表から読み取ることができる。ミーン・ドラフトが分れば、トリム目盛から実際の前後ドラフトを容易に見出すことが出来る。しかし特に有利な点は各艤間の貨物移動によるトリム効果がロディケーターで計算できることである。積荷配置上に少しでも変化が起ればその結果は直ちに本器によって記録される。

5. ロディケーターの利点

1. ロディケーターを使用することにより、航海士は積荷開始前に、予定の積荷配置が適切か否かを決定する

油槽船洋邦丸について (43頁より)

材質	翼 マンガン青銅 ボス 鋳鉄
----	-------------------

燃料消費量等

状 態	燃 料	發 倍 水	清 水
航 海 時	54噸/日	21噸/日	10噸/日
荷 役 時	24 "	12 "	10 "
碇 泊 時	2.5 "	2.4 "	10 "

11. 結 び

本船は当所として初の大型タンカーであり、かつ搭載した主機マービンは米国ウェスティング社と提携して製作した第1号機であり、関係者一同終始緊張の中に工事が進められ、実施に当ってはあらゆる角度から細密に計画されたものである。その結果船体、機器とともにその高性能は確認され、引渡後、数多くの賛辞をたまわったものである。

ここに本船の建造に当って御指導下さった飯野海運の皆様に謝意を表すると共に、当所の伝統ある造船技術を誇りとし今後もこの種タンカーの建造に大なる意欲を燃やすものである。

ことが出来る。従って急速な積荷を必要とする場合、シカー運航上非常な利益を齎すことになる。

2. 積荷貨物の一部を積卸した場合の積荷の配置上の変化も、これによって事前に決定することが出来る。
3. 積荷の配置状況を一覧して知ることが出来る。
4. 算定方法中に入り込む“未知”的値を考慮する必要はない。
5. 各船の貨物の重軸が変化して、これがトリム上に及ぼす効果は、ロディケーターによって直接表示される。
6. 本器は船舶上のタンク又は船体とは連結していない。従って陸上用に一器を備えて積荷配置の記録を別に取ることも出来る。
7. 本器の表示は船の動搖に影響されない。
8. ギャ又はレバーが摩耗して信頼度が低下するようなことがない。ロディケーターの正確性は簡単な試験方法で常に急速に知ることが出来る。

伊藤式遠隔操縦装置

伊藤鉄工所では佐世保船舶で建造のタンカー（太平汽船発注）の主機として受注した過給機付ディーゼルエンジンに遠隔操縦装置（リモート・コントロール）を取付け、エンジンの操作をすべてデッキで行い得るようにした。

ディーゼルエンジンの操縦を機関室の外で行いしかもすべての操作が完全にコントロールされ得るものとしてはわが国として最初の試みである。

同社は本装置については終戦直後より幾多の困難の下に研究実験を続けて来ておりこの間に部分的な遠隔操縦装置は相当数製作され好評を受けている。

今回のこの装置は圧縮空気圧力を利用して行われており、空気圧力は遠隔操作盤のシリシダー内において油圧に転換されこの油圧によってエンジン操縦を行うものである。これ等の操作は簡単でしかも非常に正確に行われる。また操作の状態は操作盤上の標示燈が点燈することによって一つ一つ標示されるから常に明瞭にエンジンの状態がデッキにおいて確認出来るようになっている。本装置の工場における試験及び公開運転の結果は非常に良好であり好評を博した。

この遠隔操縦装置を船に取付けることによって、狭く温度が高くその上非常に騒音の多い機関室内においての操縦が不必要となり、労力の節減、操縦の容易、能率の向上等幾多の利点が見出され今後の船用エンジンの操縦方式の一指針ともなるべきものであると信じられる。

この伊藤式遠隔操縦装置は次のような特徴を有する。

(1) エンジンの全ての操作はデッキにおいて出来る。
(2) 機関室における操作はこの装置を施さない普通のエンジンと何等変る所なく行える。

(3) 機関室の操作とデッキの操作盤による操作との間の切換は一切なく唯標示燈による合図だけで示される。

(4) 機関室の操作は普通のエンジン通り行われるようになっているためすべての安全装置はエンジンについており遠隔操作盤で間違った操作を行うと機関の安全装置を破損する恐れがある。これを防止するために操作盤に機械的に働く安全装置を附して正しい操作順序以外の順序では絶対に操作出来ないようになっている。

(5) 回転数は電気タコメーターを用いて正確に指示されるが起動時の確実を期するためにエンジンのカム軸端より機械的に回転を伝え回転方向を標示してある。

(6) エンジンが如何なる状態で運転せられているかは

総て二重の標示燈及びメーターによって標示されている。


(7) 潤滑油圧力及び冷却水圧力はプレッシャースイッチを用いて潤滑油圧力は 1.5 kg/cm^2 , 1 kg/cm^2 及び 0.7 kg/cm^2 で夫々標示燈が点燈し標示するようになっており、 0.5 kg/cm^2 より低下する時には赤の標示燈が点燈される。又冷却水圧力は 0.7 kg/cm^2 及び 0.4 kg/cm^2 を夫々点燈標示し、 0.2 kg/cm^2 以下になると潤滑油圧力の場合と同様に赤ランプが点燈し危険を知らせる。

(8) 速度調整はガバナーモーターを駆動して行われ回転数の上昇又は下降はボタンを押すことによって操作される。この場合上昇し過ぎたり下降し過ぎて停止してしまったりせぬようにリミットスイッチがついている。

(9) エンジンが異常な状態となり急速にエンジンを停止させなければならないような場合を考慮して機械的にエンジンを停止させるハンドルを操作盤右側に備えている。

(10) 急激に船を前進より後進に移すような時にも非常な短時間で行なうことが出来何等エンジンを傷めない。

なお本装置を取付けたエンジンは M 376 S 型船用ディーゼルエンジンで常用馬力 850 馬力、常用回転数 320 R/M であるが、他の全てのエンジンにも勿論取付け得るものである。



リモートコントローラー

写真説明

- | | |
|------------|---------------|
| ①始動空気弁ハンドル | ⑦始動空気圧力計 |
| ②操作弁ハンドル | ⑧操作空気圧力計 |
| ③始動停止ハンドル | ⑨ブライミングボタン |
| ④前後進ハンドル | ⑩ガバナーモーター用ボタン |
| ⑤電気回転計 | ⑪燃料目盛 |
| ⑥回転方向指示計 | ⑫危急停止ハンドル |

新製品紹介

S P E C T R O T E S T

Developed by

TIMMONS & CHARLES

迅速且つ正確な漏り発見器

スペクトロテストは圧力容器の漏りを発見する器具である。その原理は、水の中に或る化学薬品を極少量入れておくと、発生器から出る特殊な光線が之に照射された場合鮮明な黄緑色に輝いて見える故に、如何に微量の漏りでも即座に発見出来るのである。

この応用範囲は極めて広い。特に湿度が高く汗をかいしている場合などその効果てき面である。

スティームコンデンサー


ヒートエキスチエンジャー

内燃機関の冷却系統

ディーゼル機関のライナー、ヘッド、ピストン、エバボレーターコイル

ディスティラー及エヤーエジェクターバイブ潤滑油クリーラー

ボイラー



タンク類

ポンプ類、パイプ類及び鉄物類等

スペクトロテストはアングストローム単位 3,600～3,650 範囲内の眼に見えない特殊な光線を出す所の手順に丈夫な SPECTROLITE 発生器と、それから水に溶解して前記の光線に照らされると鮮明な黄緑色に光る性能を持つ粉末 SPECTROTEST POWDER とから成っている。これ等は携帯便利なケースの中に揃えてあり、110～120 ボルトの交流または直流いずれの電線もある所ならば簡単にテストが出来るのである。

スペクトロ・パウダーは茶色の粉末で僅か 2 オンスを水 1,000 ガロンの中に溶かして使用する。小さなバルブ類ならばナイフの刃に附着した位のパウダーで充分である。この溶液はほんの涙がにじみ出る程度でも適確に発見出来る。普通の水には反応が無い。


スペクトロライト光線及びスペクトロ・パウダーは皮膚、衣類、金属、その他ゴム、パッキング等にも無害である。この溶液はボイラーや缶水処理にも影響なく、ボイラー給水に使用しても差支えない。ただ飲料水には使用してはいけないだけである。テストに使用済みの水は出来れば貯えて何回も使用できる。

スペクトロテストは勿論明るい場所でも使用可能であるが、周囲が暗ければ一層その効果がある。

コンデンサー等に対する
スペクトロテスト使用法

テストに使用する水は 1,000 ガロンに対しパウダー約 2 オンスの割に溶して作る。ケースの中にある罐 4 個の内 1 個分で普通の大型船のメインコンデンサーの 1 回のテストに充分である。この溶液をコンデンサーの蒸気側に注水し、または水を満してこのパウダーを入れ圧縮空気で良く混合させる。水は温水でも良いが、出来れば冷水の方が望ましい。

スペクトロライト発生器のコードを 110～120 ボルト A.C. 電線につなぎ、側面にあるスイッチを押してやり、数秒して発




SPECTROLITE GENERATOR



SPECTROTEST POWDER

生器のチューブが光り出せば放してやる。電線が D.C. の場合にはケース備付の CONVERTER プラグを発生器の側面にある受金に差込むだけ良い。コンバーターを差さないで直流電気に使用してはならない。

発生器の光線をテストの対象物（この場合シンデンサーのチューブシート）の表面に向け照射する。表面をエヤーで乾かす等のことは全く不要である。照射を受けた漏りはそれが如何に小さな漏りでも鮮明な黄緑色に輝く



SUGGESTED ARRANGEMENT FOR SHOP TESTING
VALVES, CASTINGS, ETC.
BY SPECTROTEST

ので肉眼で容易に正確に発見し指摘出来るのである。

ショップテスト（試験場）使用法

試験場水圧場に設備してテストするには、スケッチにあるようなスタンドパイプまたはタンクを配置すれば便利である。この中に茶さじ半分位のパウダーを溶かしておく。圧力はスタンドパイプの頂部に連結された圧力管から水圧、空気または蒸気で以て所要の圧力をかけねば良いのである。鋳物の渠、空洞或はクラック、その他瓦気溶接肉盛箇所など、他の方法では極めて困難なものでもその漏りの根源を正確につかむことが出来る。

スペクトロテストでは水の或る系統から他系統に漏れている場合に応用すれば貴重である。即ちパウダーをその一系統に入れてやると他系統に僅かでも漏れて混入すれば之をスペクトロライトで容易に発見証明できるからである。
(井上商会 岸上格之助)

(輸入元 横浜市中区桜木町駅前読売ビル 井上商会)

1952年版船舶写真集

B5版 180頁 300円(元50円)

船舶電気装備

三枝守英著 A5 400頁 500円(元50円)

模型抵抗試験資料図表集

B5版 130頁 500円(元50円)

予告

1954年版船舶写真集

前回発行致しました 1952 年版船舶写真集に引きつづいて近く 1954 年版を発行する予定ですが、価格その他の決定次第予約受付を致します。今回も前回以上によいものにしたいと努力しております。

船舶技術協会

低い船価で優秀な船を

—最近の進歩の船価に対する影響—

中山和世訳

今までよく認められている通り、船といふものは、技術的にも経済的にもその役割を十分果さなければ決して優秀とはいえない。尤も、好況時には技術的性能に重点がおかれ勝ちである。たとえ経済的性能が悪くても、大して目立たないし、重要でもないからである。原価や運航費が高くとも、運賃が高いときはこれを負担できるので、それよりは、目ざましい航海性能、また事情の許すかぎり優れた荷役能力、それに設計設備の特長といったものの方が重視され勝ちである。然し、経営上の濫費を見逃したり、隠したりする時期はもう過ぎ去った。これから的新造船は、どちらの意味でも十分能率的でなければならない。すなわち、一定の船価に対して最良の価値をもったものでなければならぬと共に、その船価も明確な限度以下に抑えなければならぬ。この方向への第一歩は勿論、固定船価契約方法の復活であるが、この方法は既に開始されており、近い将来には恐らく一般に行われることとなろう。

船の設計

以上に加うるに、船の設計には細心の注意を要し、仕向航路に必要な性能を備えるとともに、過不及のないように心掛けねばならない。この場合にも良識が必要である。たとえ原価では経済であっても、その船が就航したときはそれが浪費を生ずるものとなりかねないからであり、上手なバランスを狙わねばならない。コストが上がったのはどの点か見るには、戦前の船の仕様と、現在作られている船とを比較してみてもよいが、これは非常に誤った結果に導きかねない。

何故なら、戦前の船と戦後の船とは全般的に全然違っているからである。なるほど両者とも果す役割は同じだが、その果し方が非常に違うのである。尤も新しい船に入れられた進歩でも、コストが余りにも高すぎ、これよりも安いものでも間に合う場合がある。従ってこの観点から 9,500 トン程度の現在の貨物船と、これに相当する戦前の船とを比較してみるのは、興味があろう。先ず第 1 に、この両船の基本設計要目を検討し、次いで艤装や設備を見てみるとしよう。

戦前の船と戦後の船

この比較検討の対象として、シェルターデッキ船をと

ることとする。この型の船は、ごく少数の特定航船を除き、完全に三島型船に取って代っているからである。鉱石などの重量貨物運搬用の一層甲板船をとることも出来るが、ここではそういった特殊船ではなく、もっと普通の船種をとることとする。一般にいって、現在の船は 10 年前の相当船とは、主として速力の点で違っているが、勿論この相異は、ほかの方面にも大きな影響を及ぼしている。すなわち、最近の船はより細く、同じ貨物重量を運ぶとすれば、より大きな寸法を必要とする。

例えは、フェアプレイ誌基準船であるオーブンシエルターデッカー（吃水 25' - 8" にて 9,500 トン積載）は、ブロック係数 0.73、主要寸法 425' × 58' × 29'（第 2 甲板まで）、38'（シェルターデッキまで）で、主機出力 3,330 B.H.P.、これで航海速力 12 ノットを出す。ところが型の同じ戦前の船では、主機出力は僅かに 1,800 B.H.P. 速力 10 ノット程度であった。所がブロック係数は反対に大きく（0.73 に対して 0.77）、このため寸法がもっと小さくとも同じ重量トンが運べた。このような船では、主要寸法は 420' × 54.5' × 29'（第 2 甲板まで）、また当時は甲板間高さは通常 8' だったので、37'（シェルターデッキまで）程度であったろう。

構造上の相違

一般構造上からも相異がある。すなわち最近の船ではシェルターデッキ上にフォクスルがあるが、これは航海速力が高いため必要となったもので、また中央部には、高級船員を居住させるための大きな甲板室がある。もっと進んだ現在の船では、船員全部を中央部に居住させる。

然し、全般的には船の設計は変っていない。例えは両方の場合とも、容量 1,000 トン程度のディープタンクがある。勿論設備には大きな相違があり、これについてはあとで述べる。どういった点で節減を図り得るかを研究するに当って真先に問題となる点は、この種の船に必要な馬力である。

もし戦前の速力基準に逆戻りできれば、相当の節減となるが、これは紙の上ではどんなに利益に見えても、問題とならない。12 ノットの貨物船はいまや標準であり、多くのリバティー船が主機を取代えて、約 11 ノットから約 12 $\frac{1}{2}$ ノットに速力を上げている事実は、現在の傾向を端的に示している。なお、速力 12 ノットのフェアア

レイ基準船も決して最新の設計ではないことを附言しておくべきであろう。このクラスの船に 4,400 B.H.P. のエンジンも今では決して珍しくなく、運賃の高いときには、高速、大馬力機関を採用しても差支えない。この問題についてせいぜいいえることは、フェアブレイ基準船の馬力は、一般用途には適当であると考えられること、また一般航路には、十分強力な条件がなければ、これより大きな馬力の船を適當と見做し得ないことである。

フェアブレイ基準船の寸法

次に研究すべき点は、フェアブレイ誌基準船の寸法を変更して、もっと安くてかつ今迄通り経済的な船型とし得るか否か、ということである。この点でも変更の余地は余りなさ相である。なるほどブロック係数を 0.74 に上げれば 150 重量トン増やすこともできる。ブロック係数を上げても平均航海速力に対する影響は小さく、許容できるかも知れないが、そうして得た重量トン増加も余り大したものではなさ相である。

もっと思い切った変更が必要であり、もっと寸法の小さいクローズドシェルターデッカーでも船主の用途に応じ得るかどうか検討に値しよう。このような船では、積載容積が小さくなり、純トン数および総トン数が大きくなる。他方、クローズドシェルターデッカーでは第二甲板のハッチヨーミングが低くなるから荷役がらくになり、少くなともある航路によっては、クローズドシェルターデッカーで屯税が増えてほかの利点で補うことができる。減屯開口を閉め、ブロック係数 0.74 とした修正フェアブレイ誌基準船は、主要寸法 415' × 57' × 37.5' (上甲板まで)、吃水 26.5' にて前と同じく 9,500 重量トン積めることとなる。積載容積は約 560,000 立方呎から約 520,000 立方呎に減じ、総トン数は約 5,300 トンから 6,500 トンに増す。この船では普通の船型よりずっと安くなるが、これでもその要求を満足するか否か決定するのは船主の意向次第である。

船殻に節減の余地なし

原設計に戻って、英國造船所で普通行われている（約 70%）よりももっと広範囲に熔接を採用すれば更に 50 トン節減できる。（英國造船所では未だ全船熔接貨物船は、若干の欧洲大陸造船所の如く標準とはなっていない。）この面では、余り急激に進まない方が賢明であろうが、縦助骨式を採用したときは、すべての内部構造、また外部構造も大部分、例えば強力甲板および底部外板のバットやシームを熔接してはならないという理由はもはやない。然し全般として船殻構造を大して節減できる余地は

殆どなく、全船価のうち船殻の占める部分の上昇高は全船価の上昇高より低い。

一般にいって、設計の改善および熔接の採用によって折角船殻構造の重量を節減しても、艤装品重量の増加によって粗殺されており、同じ寸法に対しては、重量トンは増加していない。従って主としてコストが上っているのは、機関馬力増大によるものは別として、艤装が立派となつたためである。この点を考えてみなければならぬ。

艤装の高級化

主機の馬力増大に伴って発電機の馬力もずっと大きくなつた。戦前のこの種の船では、容積約 25 KW の発電機を持っていたものだが、最近の船では、40 KW のターボ発電機 2 台、10 KW の補助ジーゼル発電機 1 台を持っており、これと同じ比率で配電盤やケーブルも大きくなっている。このように著しく大きくなつたのは、補機、照明および雑用々途が高級となつたため必要となつたもので、最近の居住設備基準にも関係している。この点では、設備を増したための価格増大も、機械の能率向上や生産能率の向上によってある程度は補われてはいるものの、全船価に対する電気設備の高級化による影響は相当大きい。

荷役装置も複雑、大馬力となっており、この装置は帶港日数を縮め得て、全体としての船の経済に大きな影響を与えるものの、果して節約を図り得ないか、細心の研究に値する 1 つの項目である。例えは、3 トンのデリックでも十分強力なのに、5 トンのデリックが要求されてはいないか、ということである。

バラ積み貨物は特殊設備で上げ下ろしされ、普通貨物はデリック 2 本でけんか巻きにとる現在では、ある装置は不要であり、残りの装置も簡略化でき、ワインチの数も減らせるかも知れない。戦前に造られたこの種の船ではワインチを 10 台備えていたが、最近のものは 12 台備えている。極端な場合には、荷役装置も全く行き過ぎてしまうことがある。

船員の居住設備

船の一般配置におけるおそらく最も大きな変更は居住設備で、ある場合には余りに高級化し過ぎてはいないか、調べてみると必要がある。英國の Merchant Shipping (Crew Accommodation) Regulations (船員設備規程) は 1954 年 1 月 1 日に効力を発生するが、これによって、1949 年ジュネーヴにおける国際労働會議で採択された船員設備に関する条約が実行に移される。この規程

フェアブレイ誌基準船要目表

Length over all	448'
Length between perpendiculars on L.W.L.	425'-0"
Breadth, moulded	58'-0"
Depth, moulded to Second Deck	29'-0"
Depth, moulded to Shelter Deck	38'-0"
Height of shelter tween decks	9'-0"
Load draught, moulded	25'-7"
Block coefficient	0.73
Midship area coefft.	0.983
Prismatic coefft.	0.742
Longitudinal Centre of Buoyancy	3.0' for'd
Propeller	4 blades
B.H.P. for 12.5 knots, fine weather, clean bottom	2,550
B.H.P. for 13.5 knots, " " , " "	3,300
B.H.P. available	3,300
Margin on service	30%
Speed on trial	13.5 knots
Displacement on 25.6' mld.	13,300 tons
Light weight, hull & machinery	3,800 tons
Deadweight	9,500 tons
Capacity of holds and tween deck (including deep tank)	{ Grain 571,000 cu. ft. Bale 520,000 cu. ft.
Gross tonnage	5,300 tons
Net tonnage	3,000 tons
Oil fuel consumption	13 tons per day

は、船員を適當かつ快適に居住せしめるような要求を述べたものである。高級船員は、なるべく1人部屋とし、下級船員はなるべく2人または3人部屋とし、如何なる場合にも5人部屋以上としてはならないことになっている。

最近は、規程に定められた最低ではなく最高の標準を採用するのがしきたりとなっている。この結果、高級および下級船員の双方を居住させるため中央部に二層の甲板室を配置した例も珍しくない。こういった居住基準は戦前の最高基準を遙かに凌ぐものであって、居住設備費は戦前の倍を遙かに上回っているに相違ない。実際の設備費は、暖房、換気および家具調度も含めると、おそらく戦前の船の6~10倍となろう。この面では確かに艦装の高級化の必要を認めないとすれば慎重な考慮を要する。たしかに船の能率は、船員の志氣と関係がない訳ではなく、居住設備の良否は重要な要素ではある。然し、他のことと同様、中庸というものがある筈で、船主としても妥当な居住設備基準を定めるに当って、極端に走る必要はあるまい。居住設備の仕様は詳細とし、不必要なものは省略すべきであろう。

安全規程

更に、戦前から今迄の間に、船舶と船員の安全を向上する目的を以ていろいろな機関の作った要求が累積されてきた。たしかにこれは結構なことで、海上における人命の安全向上には役立ったが、もうそろそろ停止命令をかけるべき時期に来たのではないか。諸規定にははずみがつく傾向があり、最近はこの傾向が助長されるきらいがあった。

ギレモア・ジエンキンス卿は、英國船用機関学会に対する会長挨拶において、1948年国際海上人命安全条約の

規定を実施するため英國運輸省の準備している詳細規定は、「莫大な紙屑にすぎず、もし表面だけを眺めたならば、運輸省の規程作成権限に対する批判者を驚倒させるに十分である」と。

ここで船主としても、規則や規程の洪水をせきとめて、少くともこなし易い流れとし、無用な混乱をひき起さないようにする必要がある。これらの規程の大部分は国際的なものであるから、英國海運の競争力をそこなうものではないという見方もあるが、国によって解釈を異にし、実施の程度も緩急を異にすることを銘記しなければならない。

節減の可能性

従って結論として、クローブドシェルターデッキ船とすることが出来なければ、船体主要構造に節減の余地はありませんといわなければならない。然し場合によっては、船の経済性能を落さないで、機関馬力を小さくすることもできる。節減し得る分野は明らかに艦装にあり、すべての品目について贅沢すぎはしないか、戦時中の遺物ではないか、或は前の船の仕様にあつただけで現在の用途に対しても必ずしもそのようなものが適当でないのではないか、を細心に検討せねばならぬ。そして広い見地から、艦装を複雑にするような規程をこれ以上設けようとする提案には警戒を怠ってはならぬ。このようにすれば、もっと安い、かといって必ずしも能率の低くない船を作り得よう。然し最後に、コスト低減の抜本的要素は賃銀と材料価格の安定、造船所工員の生産増強および据置船価制度への復帰であろう。(以上英國フェアブレイ誌1954年1月14日号より。参考までにフェアブレイ誌基準船の要目を別表として附しておいた。)

(運輸省海運調整部調査課技官)

避するには必要な設備かも知れないが、平時において、本船自体の安全を脅かす海難の原因を除くことに重点を置かず、救命艇の設備に重点を置くのは本末顛倒といえよう。船体及び積付検査の厳重化、レーダーの強制設備衝突予防法の改善こそ海上における人命安全の根本であろう。

「良かろう安かろう」の艦装に情熱を注ぐ余り各方面に豪言を吐いたことを多謝します。

(昭和28年末大西洋にて 飯野海運社邦丸船長)

タンカー艦装雑感(57頁より)

器の発達した今日全く時代遅れの鏡がある。新式な計器を備えて、第9表の計器も検査のために設備しなければならないのでは、簡約は期し難い。最近人命の安全に側面して救命艇の設備が充実された。当局はこれで目的は果されると御満足かも知れないが、規程の備品を全部搭載すると浮力は充分であっても容積はギリギリで人間は身動きも出来ない。按するに同法は、戦時の海上における人命安全法と見られる点が多くある。戦時平穏な日に自国領海権内で雷撃等を受け、突然本船を遭難して退

タンカー 艤装雑感

竹田盛和

第9次後期計画造船に対する標準価は前期よりも約5%引下げられるのは、海運造船界にとって御同慶の至りである。米国を除いて日本の船価が世界の水準を2割も上回っている折柄、船価の引下げは誠に時宜を得たものといえよう。その要素が工数及材料の引下げにあるときくが、切に願わくは「安からう悪からう」ではなく、実際に合理化した工程によるもので、その出来栄えは從前にもまして優秀なるよう祈る次第である。

理想的な材料及び工数の節約は、内、外業共に承認図面通り工作し、艤装中の現場改裝及び就航後の補償工事を皆無にすることである。こうするためには、造船設計者に乗船体験を得て貰うことと、船主へ提出する承認図面を成るべく早く作成し、船主に検討して貰うことにある。また新規な設備をする時は予めよく艤装法を研究し、同時に従来の物は廃止し得るか否かを検討する必要がある。それには各造船所がお互いに技術交換をし、他船を見学するのも一方法であろう。船主側もこれに呼応して図面は工務監督だけでなく、一応その船の艤装予定者に検討させることと、工務監督及び艤装員は漫然と前の船にあつたからというような考え方だけに寄らず、一つ一つの艤装品について、何時、何處で、何の目的で、どういう風にして使うか再検討して不要と認める物はこの際躊躇廃止するのにやぶさかであってはならないと思う。また現行船舶安全法及び構造規程は時代遅れがしていて、新しい艤装品に加えて更に旧式な艤装品を強いている傾があり、これを改正することなくては新規設備をしても工数、材料の節約は期せられない。では以上の造船設計者、船主、監督、艤装員、安全法及び構造規程にメスを入れて、豈かでも工数及び材料節約の資としよう。

× × ×

建築家は住宅や事務所を設計するのに実際に住んだこともあり、使用した体験を持っていて設計する。それで造船設計者は概ね乗船体験を持たずに設計する。昭和4年3月筆者がまだ三航だった頃その年の1月に浅野造船所（日本鋼管鶴見造船所）で建造された総洋丸（D.W.約9,000噸）に同船の担当技師N氏を便乗させて横浜から神戸へ巡航したことがあった。その晩伊豆半島を出た時に、今迄吹いていた追風の北東風は急に逆風の西風に変わった。然し風力も弱く、うねりもなく、星が降るよ

うに晴れていた。その時暗いブリッジへ上って来たN氏は「ひどい時化になりましたね。風がうなっていますね」と声を震わせていた。N氏は三航の筆者から速力14節は、風速7メートル、それに逆風3メートルを加えると相当風速12メートルになる算術を傾聴する迄時化ると思い込んでいたのだ。多くの造船設計者は殆んどこのように乗船体験が乏しい。これ等の海上知らぬ人達が船主側の工務監督……これも乗船体験に乏しい……の話を有難く承って承認図をいただいて来る。こうした承認図その儘で船が改装されたのでは所謂「仮作って魂入らず」の結果となり、就航してからは不便、故障が多くて使用に耐えない。それで艤装員はやむにやまれず現場改裝や補償工事を要求することになる。

船くらい環境の錯綜しているものは他の建造物には見当らない。大別して航行中と碇泊中となるが、航海中といつても気象、天候、海象との変化により、暴風雨あり、濃霧あり、雲霧あり、昼夜あり、月の朔望あり、海潮流あり、浅水あり全く錯綜している。碇泊も気象、天候、海象の変化環境下に錨泊、岩壁横付、浮橋繋留、船尾繋留、接船繋留とがありその間荷役、燃料及び清水補給、食糧品積込等がある。また入渠もあり、タンカーにはタンク掃除という厄介なもの迄ある。戦時の被雷、被爆、船団等迄は考慮するに及ばぬとしても、火災、衝突、乗揚等に対しても考慮るべきである。これ等あらゆる環境下においても一応は安全で有効に運航……即ち航海及び荷役が出来る設備をしなければならない。こんな錯綜した環境下の船を一々造船設計家に体験せよといつても無理であるが、いやしくも造船設計家と名乗る者は少く其半年間位の乗船経験は持って船に魂を入れて貰いたい。これにより改装、補償工事が減ることは次の実例で明らかだ。昭和25年6月に川崎重工業で建造した陸邦丸の艤装に筆者が起任した時は、實に艤装が悪く改装、補償工事が多かった。处がその二年後に同所で建造された里邦丸は、艤装中の模様著程度ですみ、補償工事らしいものは殆ど無かった。これは同所の造船設計部長高橋氏が、陸邦丸へ多数講下の技師を乗せて研究させた結果に外ならない。工賃及び材料節約を企てるなら、まず造船設計者に乗船体験を持たせる他に捷路はないことと断言する。

× × ×

次に船主側船員に承認図を検討させることだ。船会社の海務部にはかっての優秀な船長、機関長が勤務しているが、船は日進月歩に加え数年も陸勤していれば彼等の特技も退化してしまう。新造船に対する優秀な助言者としては別に最近迄海上に活躍していた船員を工務陣へ配員し新造船の承認図面を一応検討させ、大いに論議して納得の行く迄図面を訂正して、然る後同人を舾装員として起任させたら、改装、補償工事はぐっと減るに違いない。

従来の承認図の処理を見ていると、工務陣の手薄なのに拘らず、造船所側からは期限切迫してから大量の図面を持込んで承認を求める。こんな風では神様でもない限り、舾装中の改装や模様替を必要としない程度に訂正することは不可能である。まして舾装員は一度も図面を拝見していないのでは改装、模様替、補償工事が多くなるのは当然である。造船所も船主もこの実例をよく考慮し適当な処置を講ぜられたい。

× × ×

次に船主側監督及び舾装員の反省を求める。筆者は外国碇泊中は、よく隣接外国船を見学して歩く。その度毎に痛切に感じるのは彼等の舾装が至極簡単なことである。恰も日本人はあらゆるアクセサリーの附属した高級カメラを持ちたがり、外国人が単玉のボックスカメラを持つのを当然としている性格が造船にも現われているような気がする。この凝り性が外観の良い舾装の優秀な船を輩み出すのに貢献したことは否めないが、一面工数と材料を増加した罪を看過出来ない。舾装はその船があらゆる環境下において、一応航海、荷役に適性を持つようになすべきだが、その船の一生に遭遇するかしないか判らぬ衝突、乗揚、火災等に対して規定以上の舾装をするのは行過ぎではないか？筆者は今迄恥ずかしいこと乍ら、一つ一つの舾装品について、何時、何處で、何の目的に使っているか余り気にとめず、漫然と多々益々便ずと思っていた。その後外国船を見て感ずる処があった折も折飯野本社の飯野専務から、祐邦丸受取に際し、舾装の節約につき課題されたので、改めて仕様書に再検討を加え整理にかかった。然し何分にも時期を失していたので、既に間に合わず本船は數項目節約したのに過ぎず、次の高邦丸にはいくらか節約出来た次第である。これを箇条書きにしてみれば次の通りである。

(1) 各伝声管

自動交換及び高声電話を設備したため。

(2) 電動測深儀

レーダーが装備されたので測深儀は二次的な物となり、併も正確迅速なエコーサウンダーを備えているため。

(3) 吃水計

故障が多くて設備しても、使用価値が少い。

(4) 船首樓防水墙

揚錨機の後方に防水墙を設備しても何等役に立たない。

(5) アンカーテレグラフ

返信附きアンプと高声電話があるから。

(6) 下級士官用呼鈴

使わないから。

(7) 船尾樓の側天幕及びアーリウェイの手摺

共に使用せぬため。

(8) 和式かまど

遭難時以外は使用せぬため。

(9) 船長室の舵角指示機

ジャイロバイロット船には不用。

(10) 各室扇風機

メカベンを各室に、ユニベット冷房を各公室に備えた。

(11) ロープ庫内の舷窓

殆ど開閉不能な位にロープが一杯に詰ってしまうから

(12) 4幅の信号旗

船が大きいから4幅の信号旗が支給されることになっていたが、3幅でないと信号索の長さが足りない。

(13) 10吋ホーネス

全々使用しないから（廃止すべく気付いたが間に合はず）

(14) 14吋の船尾主油管を10吋に縮少した。

同管を使用する棊橋は旧式で陸上送油管も貧弱であるから10吋1本で充分である。筆者の調べた範囲ではスペズとミリだけしかなく、同港共最大18,000噸型を限度としている。アングロサクソンル規程も2万噸以上の大型タンカーに船尾主油管を要求していない。

(15) ステーミング管と蒸気消火管を1本で兼用する。

バタワース機装置後殆どステーミングをしなくなつた。蒸気消火管は万一の場合しか使用せず、これを別々に配管するのは不経済この上もないため。

(16) ドッキングテレグラフ

返信附のアンプと高声電話があるため。

就航後ラスヌラ（ペルシャ湾）に寄港した時、同港の港務部長は「本船は外国船と比較して同条件で、積荷が一噸近く少い。一寸見ただけでもアクセサリーが多すぎる」と厳しい批判をした。筆者は全く返す言葉もなく恥入った。アクセサリーが多ければ、それだけ工数及び材料が掛っているし、タンカーのように重量貨物運搬船は、積荷量が減る訳だ。その船の一生における総積高においては莫大な相違である。勿論一部外国タンカーのよ

うに、暴風中に船体が切半されるような全溶接の軽い船の真似はすべきではないが、艤装については監督及び艤装員の凝り性をこの際清算するのにやぶさかであってはならぬと思った。そこで三思三省の結果更に次の物は廃止しても差支えないと考えた。即ち、

(1) 貨物艤内のサイドスパーリング

全然使用しないから。

(2) 船首樓への消火蒸気管

塗料庫、燈具庫を U.S. 後端に設け、扉をウェザーに開くようにすれば良い。

(3) 前部甲板貨物油管

同管を使用するのは、川崎の日本漁網と北洋太のオハだけである。万一使用に迫られた時は、ホースを連結すれば良い。

(4) ベント支管のドレン管及びコック

舷口縫に低くベント支管を開口させれば、聖邦丸で試験済である。

(5) コファーダムのエジェクター管

まれにしか使用せぬ管で、かつ腐蝕し易いから廃止しフレキシブルはホースを備えた方が良い。

(6) 中央貨物油槽のストリッパー吸入口を 1 ケに

聖邦丸は艤装員から中央の貨物油槽のストリッパー吸入口は、両端に設備するよう強い要望があった。同船より更に幅の広い本船は是非両端に 1 個ずつ設備すべきを筆者は強要した結果設備された。処が使用してみると却って能率が悪く、申訳ないことをしたと反省している。

(7) 応急操舵輪の装置

応急操舵輪を使用する場合、船橋から見透し得る個所になければ保安を期し難いと、筆者は経験上結論していた。本船においてはそれが実現されて煙突直前のポートデッキへ設備された処が、就航して見て 2 ニュートンパイロットとテレモーターと 2 系統の操舵装置があるため、テレモーターが従来の応急操舵輪の役をしていることが判った。予備の予備にてん落した応急操舵輪を工費と材料をかけて、煙突直前迄導いた凝り方を反省している。

その他、筆者がメモした節約項目は大小合計 30 を越えている。然し如何に外国船の軽い艤装を倣うべきであるといつても、防火設備に関しては例外がある。外国タンカーは殆ど自動測深装置を備えていない。舷揚荷、バラストの漲排水時にはビープホールを開放し、排氣ガスは上甲板にび漫しているから一端火粉が荷近に飛来したら爆発の危険性は大きい。日本のタンカーは荷役、バラストの漲排水時共に吸排氣はベントラインを通じて行い、ビープホールは閉鎖のままで上甲板にガスは洩れない。

また外国タンカーは測深の度毎にアレージホールを開いているが、自動測深装置を設備した日本のタ：カーはこれも密閉のままで荷役、バラストの操作をしているから、外國船に比し安全性が大きい。先年サンフランシスコのオレアム棧橋で、米タンカーが 2 隻相次いで甲板上に降りそそいだ火粉で引火爆発した惨事があった。両船がもし日本のタンカーのように自動測深装置を設備し、日本船式の荷役法を講じていたら、あるいはこの惨事を避け得られたかも知れない。自動測深装置を単なる測深の目的に使うものと考えれば廃止も可能だが、副目的の防火装置を考えれば廃止処か、新設さえ推奨したい。その他各管のバンド、鉄管と鉄バンド間の鉛片等は決して節約してはならない。貨物油槽内の如何なる艤装品も船体の動搖、振動により鉄部と鉄部が接触して火花を発することのないよう艤装するための工夫は節約出来ない。船橋楼下、ポンプ室内等の混気装置に対しては現行規定から一步も譲れない。

× × ×

序いでに油槽の消防装置について誤った認識も是正してもらいたい。隆邦丸に始めて泡沫消火器が設備された当時、筆者は安心感に酔っていた。さて就航後防火操練をやってみると 5 分経っても待望の泡沫が発生したい。調べてみると、泡沫用じょうごの中に泡沫薬を入れ過ぎていた。これを取除いて再びやり直し、実物の泡沫が発生したのは、発令後半時間後であった。この装置を扱うには相当の熟練と沈着がいることと、泡沫発生迄に数分を要することが判った。同船にはその他規程の蒸気消防装置もあって、それは 1 分以内に多量の蒸気を油槽内に吹込まれることが実証された。油槽内に起った火災の実測によれば殆んどが爆発で時間に余裕がない。また如何なる消防装置でも配管装置が無事であるかも疑問である。しかもタンカーの火災発生個所中、油槽の占める率は 10 %を超えない。こんなとの船の一生に一度もあり得ない事故に備えて規定以上の設備をするのは勿体ない。さらに設備した装置が万一の場合効果に疑問があるので設備しなくとも良いと考える。完全な消防は火災の原因を取除くにあることはタンカーも変りない。油槽内の排出ガスの上甲板への漏洩を防ぎ、ガスの存在し得る個所と火災のある個所とは隔離されるよう配置し、さらにその間に細目金網を幾重にも挿入する等の艤装に主力を注ぐ以外に最良の防火法は見出せない。

火災警報装置についてはメーカー及び造船所に再考をお願いする。本船の各公私室には火災感知器、船橋にはその受信盤がある。処が公室は人の出入が多く火災が起っても早期に発見され易く、私室は禁煙を勧めし、居

住区出火原因の大部を占める電熱器のソケットは全然ない。強いて私室出火を考えれば、電燈線が廃損した頃漏電があり得る。漏電が起る頃は感知器の配線も廃損するかも知れぬ。また受信盤が船橋にあり乍ら、同所にも感知器が設備されている。本器の配置は余りにも船の実情にうとい。これ等は出火を発見し難い倉庫内、電熱、電気アイロン、または火氣を扱う作業場に配置するよう研究すべきであった。こうした例は多々ある。筆者は繰返している。造船設計者は乗船体験を得よ、船員に圖面を検討させよ。

× × ×

次に造船設計者及び監督にタンカーの居住区についての認識を改めて貰いたい。筆者は今回スーパータンカーの代表的三国航路の連続三航海に従事している。即ちペルシャ湾で原油を積み、フィラデルフィアで揚荷している。ペルシャ湾の碇泊は 20 時間以内で上陸は全然出来ない。ペルシャ湾フィラデルフィアの航海は 24 日で往復 48 日掛る。フィラデルフィアの碇泊 30 時間以内で僅かに数時間散歩する位である。約 50 日殆ど休むことなしに走りっぱなしの航海を三回も繰り返すのだ。この航路が如何に辛苦の連続であるかは、同航路創設時代にはアメリカ人が乗っていたのが、今は一人も乗っていないので証明される。

閑話休題、こうした事情下に働く船員にとって航海中でも、充分休養がとれるような設備が望ましい。造船設計者も監督もこんな経験が無いため、使用状態下の便利と快適を考えるよりも、陸上の装飾感覚をそのまま船へ移入しようとする。また新しい装置の研究が足りない。隆邦丸に初めて機動通風装置を設備した時、造船設計者は単にこれを通風装置と考え、パンカループルの位置に余り留意せず、またスリットをよく開いたため、夏のペルシャ湾では暑くて眠れなかった。機動通風はパンカの位置が適当なら扇風機と同様直接身体に風を当てて涼味を得る装置であることを認識したのは、同所の技師が乗組美術で体験してからだ。それでも体裁の悪いパンカよりも、スマートなスリットを造船所側も監督もつけたがる。こんな考えはあっさりと切換えて貰いたい。また本船には初めての試みにユニットクーラーが装備された。処が造船設計者の認識不足のため排気装置が悪く、冷房装置が却ってモーターの熱でヒーターの役をして乗組員を困らせ、結局補償工事で大改造をした例がある。螢光燈も初めての試みであるが、電管自体がオパールグラスで覆われているのに、さらに同質グラスで覆いをし、光力を減じ電管を倍にして工数及び材料を倍加している。航後電管の消耗数も倍になる訳だ。少し研究すれば覆

いも電管も多量に節約出来たのであった。また機動通風と螢光燈を併置すれば、従来の通風採光を舷窓を頼った一辺倒から解放され、広い窓を多く設備する必要も減少し、机の左前方に舷窓を設ける設計の原則も無視してよくなかった。殊に冷房した室に広い窓を多く設けると冷房効果は激減する。最近の外国船では船長公室の机を扉の方へ向けて、乗客に背を見せる失礼をしないよう設計されたものもある。昭和初年頃から日本船は日本式浴槽にしたが、多くの船は洗場がせまく浴槽の方が大きい。使用時の便利を考えず洋式のバスタブと洗場の比率そのままだ。職階によるベッドの大きさを区別しているのは日本人ばかり乗せているのにおかしい。士官以上は英国人で普通船員はアジア人を乗せている英國船の模倣では余りにもうかつである。造船設計者は、乗組員の生活状態、機器品の使用状態をはっきりとらえて設計しなければ工数も材料も増すばかりだ。

× × ×

こうして筆者が真剣になって節約のために種々検討を加えている中に大きな壁にぶつかった。それは現行船舶法規である。造船術は過去 10 年間に電気溶接、進歩した熱管理、電気及び電波を応用して長足の進歩を遂げた。またわが国のタンカーの造船技術も著しく発達した。処が鋼船構造規定は電気溶接使用程度も、使用鋼材の質についても何等規定していない。殊にタンカーについての規定はお粗末すぎる。1 例をあげれば第 18 部の通風装置である。排気管も圧力調整弁も、細目金網についても何等ふれていない。安全法の設備規程を開いて見ても、第 5 編に特殊貨物の積付の規程はあるが、タンカーの規程は全然見当らない。最近防爆燈の検査が船級協会によって行われるようになったが、ガスの含有量のガスマーティーを設備せよとも規程してないし、ガスマーティーの試験規程もない。ガスマスクの試験規程はあっても設備せよとはうたっていない。火氣とタンク内から排出するガスとの隔離に細目金網を備えること、隣接構造物間の電位を平均化するためにボンディングケーブルを備えること、鉄と鉄との打撃による火花防止に銅ヘンマーを備えること等は全然ふれていない。無規程下で機器品を搭載する際、造船所は支給したがらないし、船主は安全第一に設備したがるので常に両者間に物議を交して時間を空費している。掲句の果粗悪品を支給され、補償工事に再び済替したり無駄を繰り返している。タンカーは火花防止のため銅索は使えないで麻索を充分に備えている。処が第 4 号表の規程故に使いもせぬ鋼索も設備しなければならぬような無駄をしている。航海器具に至っては、電波計

(53頁へつづく)

技 術 短 信**デルティック エンジン**


英國海軍機関界の權威 W.G. ノウランド少将の來朝を機に同氏の造詣深いネピア・デルティック・エンジン (Napier Deltic Engine) について、詳細にわたつた講演会が 4 月 8 日運輸省講堂において行われた。

デルティック・エンジンは同氏の創案にかかり、D. Napier and Sons Ltd. の設計によるもので、1946 年立案計画され、最初は単筒機関による実験を行い、1950 年実用 1 番機を完成の後量産に移っている。

デルティックは当初の目的は魚雷艇主機用の小型、重量 2,500hp ディーゼルとして製作されたが、一般船舶用あるいは工業用として使用することができる。

その主要目は次の如くである。

気筒数	18
気筒径	5-1/8"
行程	7-1/4"
最大出力	2,500 shp
回転数	2,000 rpm
燃料消費量	190 gr/shp/hr
全長(逆転機付)	約 3,250 mm
全長(逆転機無)	約 2,500 mm
幅	約 1,860 mm
高	約 2,060 mm
重量(逆転機付)	約 1.9 kg/hp
重量(逆転機無)	約 1.5 kg/hp



Deltic Engine

デルティックは軍用としては約 1,000 時間の使用で分解手入を要するといわれるが、これは 1 年間の使用に相当する。一般船舶用として定格を稍々下げる、18 気筒で 1,725 shp/1,500 rpm で使用した場合には分解手入をするまでの時間は 5,000 時間で、この場合の燃料消費量は上述のものよりも節減できる。

デルティックの外観上の著しい特徴は、対向ピストン型で、シリンダーは正三角形の各辺上に配列され、三角形の頂点上に各 1 本のクラシク軸を配し、クラシクビック 1 ケにつき 2 ケのピストンを受持っている。3 本のクラシク軸は歯車によって 1 本の出力軸に連絡されている。エンジンの運転に必要な補機類はすべてエンジン上に自蔵している。エンジンの一端には背中あわせに組合わせた遠心型の掃気ブロワーを有している。

設計にあたっては重量、容積を少くするために 2 サイクルに着目し、第 2 に 4 サイクル機関の複雑な弁機構を排してポートスカベンジングの簡便さを採用した。また掃気効率即ち空気の充填効率の観点からユニフロウ方式をとった。三角形の 18 シリンダー配列では吸排気の間隔は 20° 每となるので、自動的にスカベンジングを効果的に行うことができた。

同氏はさらに設計の細部にわたり製作にいたるまでの研究の模様を述べ、この種の小型、軽量エンジンを数台組合わせて商船の主機となし得る可能性について、デルティックエンジン 6 台、9,650~10,350 shp、フルカン、カップリング使用、減速比 10:1 (即ちプロペラ回転数

150 rpm) で使用する場合の例を示して商業用用途に言及した。

海面汚損に関する国際会議

英國ではさき頃以来、汚油によって海面が汚損されることについての原因、対策について広範な研究を行なっていたが、英國附近の海域に関する報告書を昨年末まとめた。英國はこの問題に対する世界的な対策を講ずる必要を認め、国際会議の開催を希望して主要海運国に参加を要望した。汚油は船から排出されると考えられているからである。国際会議は 4 月 26 日からロンドンで開催され、この問題に対する対策が討議されるが、例えはペルジを船外に排出するような場合の油分の含有量についての厳しい制限や、ペルジセパレーターなどの装備についての協約が締結され

技 術 短 信

ことになるだろう。外国の海運雑誌などには早くも新型のセバレーターの紹介も見られる。

この会議にはわが国からも代表が派遣された。

アジア極東経済会議

アジア極東経済会議 (ECAFE) の各専門委員会は活潑な活動を行なっているが、その中、海運造船関係は交通運輸委員会に属し、その内陸水路分科会は昨年につづいて本年も5月3日から開催され、代表がサイゴンに遣られた。

同会は純粋の技術的な委員会で、今度の主なる議題として内陸水路あるいは沿岸航路用の比較的小型の船に使用する内燃機の選択、小型船の測度、海技員などの教育機関などが採り上げられるようである。わが国としては将来の貿易計画の面からも同会議を重視している。

アバンティ号の復旧工事

昭和28年1月8日夜奄美大島附近で荒天のため遭難し、船体が真二つに切断され、当時の話題を賑わしたエーデンタンカーアバンティ (Avanti) 号は、その後神戸港に曳航駆船中であったが、船主も船骸引取人のスエーデンマレン保険会社にうつった。この程太平洋海運株式会社では本船を1億1千万円で購入することに決定し、三菱長崎造船所で15,400トンタンカーに復旧されることになった。

本船は真二つになつたので船首部を船台上で建造、進水させ、ドック内で組み合せる工事を行なうことになっている。

本船の改造前は

長さ	155.69m
幅	20.08m
深	11.30m
総噸数	10,034噸
重量噸数	15,700噸
速力(経済)	13節
主機	A.B Götaverken ディーゼル、2サイクル8筒、出力7,600馬力

改造後は

重量噸数	15,400噸
出 力	定格 5,600 軸馬力 経済 4,750 "
速 力	13.5節

日立造船神奈川工場の木造舟艇建造設備完成

日立造船神奈川工場では最近元南国船舶工業から木造舟艇に関する専門技術白井実、千葉胤彰、岡田一喜、岡野正保氏以下基幹技術者30余名を迎えて、それに従来の職員にて舟艇を加えて木造舟艇建造を大々的に行うことになった。第一次設備計画で完備した施設は次の通りである。

小型舟艇工場 従来の鉄構工場内約225坪、新造の場合には完成した船体を台車および軌条により既設の船渠附近まで運び、船渠の50t天井走行クレーンで船渠内に着水させる。

乾燥室 建坪28坪高周波乾燥方式による乾燥室で、20KW発振器、移動式4KW発振器、含水率計測器等を設えている。

接着工場 建坪100坪 ベニヤ材の接着加工一切
木工工場 建坪600坪 既設の木工工場を整備

建設中のもの

大型舟艇改修工場 建坪600坪屋根、側壁を設け、4線式船架と天井クレーン(10t)を使用して長50m 約300tまでの舟艇の改修が可能

計画中のもの

大型舟艇工場スリップウェイ

中小型用修理工場

大型ダイナモーター設備

なお、現在神奈川工場では昨年12月24日保安庁二幕から受注した14m型内火艇5隻を建造している。

〔表紙写真説明〕

川崎重工業株式会社においては従来より大型船用ディーゼル主機械として川崎マンDZ型複動ディーゼル機械を多数製作して来たが、今回更に取扱い容易にして出力の高い単動機関KZ型を製作することになった。その種類並びに概略の仕様は以下の通りである。

機 型	種 式	KZ78/140A	KZ70/120A
		2サイクル単動 クロスヘッド型	
シリンドラ数		5~10	5~10
シリンドラ径 mm		780	700
行程 mm		1400	1200
回転数 rpm		90~115	100~130
出力/シリンドラ BHP		700~900	520~700
平均有効圧力(定格)kg/cm ²		5.25	5.25
最高圧力 "		50	50
燃料消費量 gr/BHP/hr		155	155

なお、過給機付の場合はさらに20~30%の出力増加を得ることが出来る。

造船講座

造船工作法(四)

三菱日本重工業株式会社
横浜造船所造船工作部長

石川清

4 熔接施工法(その一)

1. 序論

近来熔接技術の急速な進歩に伴い造船工事においても強度、歪或は変形等の見地から紙接を採用する方が合理的であると考えられる僅少部分を除いて熔接構造が採用され、その採用率は大体 90 %前後となっている。

この熔接中の大部分(85~90%)が船體工事であり艤装工事は約 10~15 %である。更にこの熔接中の大部分が普通の手熔接であり、最近自動熔接法が採用されその使用範囲も漸次拡大されて來てはいるが、この採用率は約 10%前後にすぎない。その他艤装品関係の熔接には特殊の熔接法(例えは抵抗熔接法)が若干採用されつつある状況である。したがって造船における熔接の約 90 %は手熔接であり、この強度、出来栄え等は直ちに船体の強度、出来栄えに影響し、その工事の能率は直ちに全工程に影響を与えることとなるから、手熔接に限らず自動熔接に関しても些細な点に至るまで心を配って施工せねばならない。この見地からそれぞれの熔接工事に対する詳細な熔接施工法の確立が必要となって来る。本篇においてはその大要を誌す。

2. 手熔接(写真 1, 2, 3, 4 参照)

名稱	表示法	開先形状	名稱	表示法	開先形状
衝合熔接	I型熔接		隅肉熔接	連続隅肉	
	V型熔接			断続隅肉	
	X型熔接			並列隅肉	
	V型裏当金熔接			千鳥隅肉	
角熔接	I型角接手		縁熔接		
	片刃角接手			円孔栓熔接	
	隅肉角接手		長円孔栓熔接		

附圖 1 接手の種類及び表示法



写真 1 熔接工の服装

熔接施工法




写真 2 熔接用工具類




写真 3 熔接用工具類及び電線



写真 4 現在作業中の熔接工

上大体 18mm 程度迄は 60° の開先をとった V 型であるのが普通である。更にそれ以上の板厚の場合は変形、歪或は能率の点から X 型の開先を取る場合が多い。両面を等しく取る場合もあるが先に熔接を行う側の深さを大きくするのが好都合のことが多い。

衝合せ熔接においては裏熔接を行うことが要求されているが、裏熔接が行えないような場合（例えば径の小さいマスト、ポスト等）には裏から適当な大きさの当金を行い、底部間隙を大きくして上面のみからの熔接を行うことがある。

当金への熔込みが完全であるとして裏熔接を行った接手と同一の強度を有するものと考える。

(2) 隅肉熔接に対しては連続熔接と断続熔接の二種がある。その他まれに角接手も使用される。

(3) その他栓熔接、縁熔接等があるが用いられる箇所は極めて少い。


3. 熔接方法及び順序

熔接方法とは与えられた接手に対してどのような姿勢、熔接棒、ビードの置き方、熔接方向或は1回のビードの長さで熔接を行うかということであり、熔接順序とは或る一つの接手又は構造に対してどの点を始点としてどの方向にどのような順序に熔接を行って行くかということである。そしてこの両者はいざれも熔接構造の船殻工事において極めて重要な意味を有している。


なんとなればこの二者は次に述べる変形、歪或は残留応力に対して最も大きな影響を与える、かつ製品の出来栄えを左右しているからである。即ち熔接を行えば必ずその箇所及び附近は熱影響によって変形、歪或は残留応力を生ずる。之等は互に相反する性質のものであり厳密に考えればいざれも工作上皆無にすることが理想である

が、之は到底望むべくもない。したがってそれぞれの構造、接手の位置或は種類等に対してそのいずれを許容するか或はどの程度迄許容すべきかにしたがい熔接方法及び順序が決定されてくる。この意味からも熔接構造の場合には出来るだけ大プロックの方式をとり、現場における接手の減少をはかるようにしているのであり、地上組立においては比較的自由な状況で殆んどの熔接を行うことが出来るので、残留応力はあまり問題とされないで歪或は変形が問題とされるのであるが、之に反して殆んどが極めて拘束度が高い船台組立におけるプロック接手の熔接による残留応力は極めて重要視されている。勿論船台組立の場合であっても歪或は変形は出来るだけ抑制されなければならないのは当然で、この点に問題があるわけである。熔接による残留応力というものは極めて難しく未だ理論的にも明確にされておらず、まして現場における熔接の如く周囲の条件が千变万化するような状態においての残留応力を究明することは現在の段階においては非常に困難である。したがって現状においては従来の経験と若干の研究から最も安全と思われる熔接方法或は順序で熔接を施工しているのであり、将来或は全く新たな研究が行われ決定的な結論が見出されるかもしれない。今後に残されている最も大きな研究題目である。

(a) 衝合せ熔接の場合 今仮りにあまり大きくない2枚の板を接合する場合を考えて見る。之を何の補強もなく熔接を行ったとすれば板は自由に縮み、かつ角変形を起し到底製品としての価値を失ってしまう。そこで之を今附図2の①の如く接手に直角に補強を附して熔接を行えば板は殆んど平坦に仕上がるであろうが、縮みと角変形が抑制されて残留応力となって残ることになり、厚板等の場合は或は亀裂等の致命的な欠陥が発生するかもし



附图2 熔接方法の一例



附図3 逆歪の与え方


れない。故に一方を自由にするように補強を附する（附図2-②）とすれば角変形を防ぎしかも縮み対しては何等の拘束も与えないから残留応力も減少せしめることが出来るわけで、板にあらかじめ適當な縮代を取って延して置くことにより比較的安全なしかも確実な熔接による製品を得ることが出来る。しかし之は強力部材の厚板の接手或は船台組立におけるブロック接手等の特に残留応力及び歪の両者を問題にする場合に多く用いられるものであって、一般のさほど厚くない板の場合にあっては、③の如く補強を熔接線に対して 45° の方向に附した①と②の中間を行く方法が採用されている。更にこのような補強を附した接手のそれに対しビードの置き方つまり熔接方向及び順序を変えることによっても残留応力の大きさ及び歪の程度が変化することは前述した通りである。一例として附図2-④、⑤、⑥の如き場合、勿論之は実験室的の資料であるが、⑤の方法が残留応力も歪も最小となっている。しかし實際の熔接にあたっては非常に多くの周囲の条件が関連してくるからその都度最も適当であると思われる方法及び順序を指示しなければならず、現場技術者は之を判断し指示する能力を有さねばならない。

(b) 隅肉熔接の場合 この場合も勿論変形、歪及び残留応力が発生するが、衝合接手に比して残留応力はさほど問題にする必要がなく、むしろ角変形が重大視される。勿論隅肉熔接においても縮みが問題となるが、之はあらかじめ之を予測することによってある程度解決することが出来ることは衝合接手の場合と同様である。角度変形は之を防ぐことは實際的になり難しく、構造物によってはあらかじめ角度変形の値を予測して逆歪を

逆歪の与え方


与えることによりこの問題を殆ど解決しているものもあるが、船体における側部外板と肋骨の熔接による角度変形は所謂“瘠せ馬”的状態を現出し、強力上は勿論、外観上からも面白くないし、また底部外板と二重底の肋板との熔接による角度変形のための底部外板の凹凸の現象と共に、之がボテンシャル・バックリングの状態となって予測される値より遥かに低い値の外力で大きなバックリングを発生することが起るので、現在之の防止及び解決策を研究しつつある状況で今後に問題を残している。逆歪は弾性及び塑性逆歪の両者がありいずれも発生するであろう角度変形の量よりも若干多い量を与える。その方法の一例を附図3に示す。

以上述べた如く、それぞれの構造物に対してその占める強力上の位置或は船体構成上の場所等に従って変形、歪或は残留応力等のいずれを最も重要視すべきかを検討し、それぞれの場合に対して最も適当な熔接方法、熔接順序を決定する。一般には現場熔接に対しては残留




附図4 熔接方法の一例


(a) CARGO 二重底 地上熔接



(b) OIL TANKER 二重底 現場熔接



(c) 工事用窓口の復旧



附図6 熔接棒使用標準

(a)

部材名	接手	姿勢	棒種別
主応力材	衝合	下立	D 4300 (a)
		上	D 4301 (b)
上部構造	全	下立	D 4313
		上	D 4301 (c)
其 他	衝 合	全	D 4301 (a)
		下立	D 4320
一 般	隅 内	下立	D 4301 (c)
		上	D 4300 (a)
全 構 造	下向衝合一層目、穴埋及び内盛		D 4311

- 註 1. 下向隅内熔接は一層で仕上るのを標準とする。
 2. D 4301 の a, b, c, d は夫々操作性能に特徴を有するものである。

(c)

接手	姿勢	板厚	m/m ~3	m/m ~6	m/m ~14	m/m 14~
衝	下	一層目	m/m 3.2	m/m 4	m/m 4	m/m 5
		上層			5~6	6~8
合	立	一層目	m/m 3.2	m/m 4	m/m 4	m/m 4
		上層			4	4

応力を、地上熔接に対しては変形及び歪を考慮する。熔接方法及び順序の一例を附図4, 5に示して置く。

4. 熔接棒使用標準

熔接棒の問題は熔接方法中に含まれるものであるが、使用する熔接棒の質及び能率を左右する最も大きな要素とも考えられるのでここに取りあげてみた。母材の材質によって使用する熔接棒を吟味選択すべきであることはいうまでもないが、造船熔接においてその大部分を占める軟鋼熔接棒（最近軽合金、高張力鋼等に対する特殊熔接棒が採用される機種にあるが）の種類が研究、実験を重ねるにしたがい、次第に増加し、それに伴ってそれぞれ特徴を有するしかも信頼性の高いものが製作されるようになって来た。そこで従来の如くオールポジションとして同一の棒をあらゆる場所、向き或は接手に使用することは能率、熔接の質及び資金的の面からいっても合理的な方法ではない。ある熔接棒は上向熔接に対して

(b)

備考	
主応力材	上甲板（中央部 $\frac{1}{2} L$ ） 外板（ “ ） マスト・ポスト・Br. Dk. 等
上部構造	Com. Dk. 及下室、Boat Dk. 及下室
	Nav. Dk. 及下室、Up. Br. Dk. 及下室 ケーシング、スカイライト等
	二重底構造
其 他	船首船尾構造
	隔壁構造
一 般	上甲板（前後部 $\frac{1}{4} L$ ） 外 板（前後部 $\frac{1}{4} L$ ） 第二及第三甲板
	Br. Dk. 下室及上甲板下室 船首樓甲板及下室 船尾樓甲板及下室 テーブル ハウス ピラー及シフティングビーム 補強台 舾装関係一切等

(d)

接手	姿勢	脚長	m/m ~4.5	m/m ~6	m/m ~8	m/m ~9	m/m ~10
隅	下	一層目	4m/m	5m/m	6m/m	7m/m	8m/m
		上層	3.2	4	4	4	4
内	立	一層目			4	4	5
	上	上層			4	4	

極めて高い作業性を示し、他のある熔接棒は作業性はやや劣るが品質にむらがなく優れた機械的性質と高い信頼度を有している。したがってそれぞれの熔接棒の特徴を生かし、各向き、構造及び作業場所に対して使用すべき熔接棒を指定することが能率を向上し、かつコストの低減という面からも非常に有利である。更に衝合せに対しては板厚、隅内に対しては脚長のそれぞれに対して使用すべき熔接棒の径を、多層盛りの場合は各層に対する熔接棒の径を指示することも有意義である。最近では隅内熔接の場合は下向熔接に関しては一層上上げを標準としている。熔接棒使用標準の一例を附図6に示す。

5. One-Pass Fillet Technique


之も前者同様熔接方法中に含まれるべき題目であるが、近来特に問題とされて来た方法であり、隅内熔接においての非常な進歩であると思われる所以特にここに取りあげたわけである。能率を向上せしめるための大径棒

の使用は戦前からも行われて来ているが、之は主として衝合せ熔接に対してのみであった。之等はしかし一時自動熔接の採用によって中断された状況であったが、造船工事において地上及び船台組立の場合には自動熔接の隅肉熔接への利用が困難であるので再び隅肉熔接に対して大径棒の使用による一層熔接法が考えられるにいたった。更に終戦後の熔接採用率の著しい向上に伴い、この種熔接棒の製作が技術的な面とコストの低減という資金的な面からも要望され、現在数種のこの種熔接棒が採用され好成績を収めている。この棒の特徴は下向専用であり（将来は立向にもこの種熔接棒が用いられる方向に進んでいる）フラックスは酸化鉄系で比較的高電流で熔接速度を上げることが出来て、しかも細い運棒を全く必要としない所謂コンタクト熔接（棒の先端を母材に触れたまま熔接する方法）であるから容易に習熟することが可能であり、アンダーカット、ブローホール等の欠陥も生じない。往々 6mm の熔接棒で 9mm 程度迄の脚長の隅肉熔接であれば一層で仕上げることが出来るから、従来の如く二乃至三層で仕上げる場合に比較して能率及び角変化の面からも確かに有利である。現在では使用熔接棒中に占めるこの種熔接棒の重量%は約 30~40 %に及んでいる。この方法を用いた場合と従来のままの場合との比較の一例を示すと、約 2 万重量屯の油槽船の隔壁地上組立の場合で約 30~40 %の工数節減となっている。全熔接接手長に対する隅肉熔接接手長の占める%は 80 ~85 %であり、このうち地上熔接接手長が 80 %以上であることから考えてみてもこの種熔接棒、熔接方法が与える能率の向上或は原価の低減の値が如何に大きいものであるかが想像出来よう。現在殆んどの下向隅肉熔接は地上、現場の別なくこの One-Pass-Fillet-Technique となっており、この点からも出来うる限り熔接は下向で行なうことが要求されているわけである。

3. 自動熔接及びその他の熔接法

1. 一般

前述せる如く手熔接においては次第に大径棒大電流の方向に進んで来ているが、技術的にその能率には限度がある。そこで更に能率を向上せしめ、同時に種々の manual effect を除き、優れた熔接部を得るために、自動熔接が研究、実用化されるにいたった。その他薄板の接手を高速度で熔接するスポット、シーム熔接；罐装品、金物等に用いられつつあるフラッシュバット熔接；ボルト等の棒状のものを植えつけるスタッド熔接或は大型の鋼鉄品に対するテルミット熔接等の各種熔接方法が採用されつつあり、またされんとしている。（附図 7 参照）本



附図 7 各種熔接法

章においてはこのうち自動熔接につき概略説明することとする。

2. 自動熔接法

代表的なものをあげると次の如くである。

(a) Visible Arc Welding

- (i) Fus-arc Automatic Welding
- (ii) Uni-weld Chain Welding
- (iii) S.V.A.B. 式 Welding

(i) はあらかじめ連続した芯線にフラックスを塗装してあるもので、之を自動的に送り出して熔接する方法。

(ii) は鎖状のフラックスを裸芯線の周間に附加しつつ熔接してゆく方法。

(iii) は手熔接の熔接棒を自動的に連続使用する方法。

(b) Submerged Arc Welding (写真 5 参照)

- (i) Union-melt Welding
- (ii) Lincoln Welding

(i) 及び (ii) 共に予め置かれた粉末状のフラックス中で極めて高い電流で熔接する方法

造船熔接において一般に用いられているのは (a)-(i) 及び (b) の方法である。自動熔接に関して以下この三つの方法で熔接を行うものとして説明してゆく。

3. 自動熔接の使用範囲及び開先形状

造船熔接において自動熔接の殆んどすべてが御含む

4. 自動溶接の一般注意事項

高電流の使用により溶込みが深いから母材の影響が大きく、屢々サルファークラック等の欠陥を生じ、また湿気、錆、塵埃或は油類等によって著しい気泡の発生が起きる。したがって母材の選択に留意し、更に与えられた母材に対する最も適当な芯線とフラックスの組合せを決定し、溶接前の開先の状態が完全に正規のものであるかどうかということ及び清掃等に関しては手溶接以上の十分な注意が払われねばならない。出来れば開先加工直後に溶接を行うことが最も良い。錆、湿気等が認められる場合はアセチレン焰等で完全に除去することが必要である。開先の精度も高電流、高速度の溶接のために極めて高いことが要求され、この良否如何で自動溶接の成否と能率を支配するから自動溶接の生命であるともいえよう。間隙が不良の場合は溶融金属が溶落し、開先角度が不良であれば溶接面に高低を生じ、また歪を大きくする原因ともなる。加工精度は次の誤差範囲に止めることが絶対に必要であるとされ、若し之が守られない場合能率は極端に低下する。

即ち 開先角度 $\pm 5^\circ$

間隙 $<0.8\text{m/m}$

喰違 $-0^\circ, +1.6^\circ$

仮付けも手溶接の場合に比してより細い注意をする必要がある。溶接電流、電圧も前者にあっては $\pm 5^\circ$ 、後者は ± 2 ボルト程度の誤差範囲におさめることが望ましい。

被溶接部材の傾斜は原則として水平であることが最上であるが、溶接電流が 800Amp. 程度迄は溶接方向には 6° 適可能で、横方向の傾斜は約 $2\sim 3^\circ$ 適である。但しこの場合傾斜に対して昇る方向に溶接を行わねばならない。

5. 自動溶接の応用例

次第に採用される範囲が広くなるにしたがって信頼度が高いこと及び能率が高いこと等が実証され、近来造船以外の水圧鉄管、水道鋼管等の各種パイプ類及びボイラー等の高圧容器に使用されるよ





写真 5 熔接作業中の Union Melt Welding Machine (Linde DS-37)


溶接であり、隅肉溶接に関しては技術的な面から殆んど使用されていない現状であるので衝合せ溶接に関してのみ述べる。衝合せ溶接に対する使用範囲、施工法或は開先の形状等は各々の造船所においての設備、技術等によってそれぞれ最も適当であると思われる方法で各船級協会の承認をとっており一定していないが、その一例を附図8に示す。

開先形状	T _m	A _m	N _m	B _m	θ ₁ °	θ ₂ °
	6					
	7					
	8					
	9					
	10	6		60		
	11	6		60		
	12	7		60		
	13	7		60		
	14	9		75		
	16	9		75		
	18	6	6	90	90	
	20	6	8	6	90	90
	25	8.5	8	8.5	90	90
	26	9	8	9	90	90
	30	11	8	11	90	90

附図 8 自動溶接開先標準



附図 9 円周接手の自動熔接法



附図 10 Backing Composition Process

うになり、シーム接手は勿論円周接手の熔接にも自動熔接が採用されている。この場合それぞれの管の板厚、直徑に応じて使用される熔接速度に円周速度を連続的に変え得る回転治具上において作業を行う。この時の熔接棒の位置は大体次の如き状態である場合が最もよい。(附

図-9)

裏熔接を行わない場合或は行なうことが出来ない小径の管の場合は、裏面に鉛の當金或は熔融点の高いラックスを挿入して上面より一層のみにて熔接を完成せしめる Backing Process が採用される。この場合ラックスを挿入する方法が最もすぐれた結果を示している。装置の一例を附図 10 に示す。

この方法によって極めて高能率で安価に熔接鋼管を製作することが出来る。(写真 6 参照)

(以下次号へ続く)




写真 6 自動熔接機で钢管の熔接を Melt Backing Process にて施行中のところ

× × ×
× × ×
× × ×

セイコーランド
の
船時計

一週間捲一中三針式
同一秒針付
毎日捲一 同

株式会社 服部時計店

本社 東京都銀座4ノ5 電話京橋2111~4, 3196~8 支店 大阪市博労町 電話船場 2531~4

第2次大戦中のフランス海軍の艦艇（その2）

深 谷 郁

話は37年も昔のこととて大変に古いように思われるが、第1次世界大戦の最盛期に当る1917年当時のフランス海軍は駆逐艦に非常な不足をしていた。時恰もわが地中海派遣艦隊には当時の精鋭艦である『櫻』級が護送に對蓄警戒に活躍したのでフランス海軍もこの級と同型の新艦12隻を1917年の戦時計画でわが4工廠及び川崎、三菱の6ヶ所で平均5ヶ月の短期間に建造してフランス海軍に引渡された。これがフランス海軍では艦名に仏領土人の種族名を附したので『トライバル』級と呼ばれたが、一名『日本型』ともいわれて戦後も長らく就役していた。又潜水艦にしても1915年シナイダー社で建造中であったわが『第14号潜水艦』は仏国に譲渡され『アルミド』となり、当時同社で建造中のギリシャ海軍用の殆んど準姉妹艦2隻と共にフランス海軍籍に編入された。このように第1次大戦中には日本も連合軍側の一員として参戦した結果、フランス海軍とも深い関係にあったが、第2次大戦には日、仏戦わなかつたが相反したために何の交渉もなく終っている。近年仏印方面にいる小艦艇の修理がわが造船所で行われている結果、時々数隻の来航を見るが大型艦の公式訪問は暫く絶えている。

戦前交戦に數回わが國に來訪した『シャルネ』級の植民地用スループ艦8隻中『ダントルカストウ』『サヴォニアン・デ・プラッザ』『アミラル・シャルネ』『デュモンダルヴィユ』『ラ・グランディエル』の5隻は戦後まで残ったが同級の『ブーガンヴィユ』『リゴウル・デュ・ゲノウイリ』（各1,969噸）の2隻が喪失した。前艦は1940年11月9日リザルヴィユの戦闘にて沈没し、後艦は1940年7月4日アルゼリア沖において英國潜水艦の攻撃を受けて沈没した。1940年に未完成の状態にて建造所のジロンドにおいて1940年6月24日自沈したのが『ボーダンプ・ボウブレ』である。『ディベルヴィユ』は1942年11月ツーロンにて自沈した。『ダントルカストウ』も1942年5月ディエゴ・スワレズにおいて大損傷を受けたが1943～44年に復旧された。

1943～44年度に英國海軍の初期『河名』級6隻のフリゲートがフランス海軍に譲渡された。これらは各1,445噸、備砲4吋高2門、20粍高機4門、爆雷投下機6基、速力20節である。仏艦名及び旧英艦は次の通りである。

『ラヴァンテュル』（旧名『ブレード』）

『クロア・デュ・ローレイン』（旧名『ストルール』、初名『グレンアーム』）

『デクウェルト』（旧名『ウインドラッシュ』）

『レスカルムーシ』（旧名『フロム』）

『ラ・スルプリス』（旧名『トリッジ』）

『トンキノアズ』（旧名『モヨラ』）

この級には1隻の戦時喪失艦はなかった。

1942年には11隻の『花名』級コルベットもフランス海軍に譲渡された。これらは排水量925噸、備砲4吋高1門、57粍高2門、40粍高1門、20粍高2門、爆雷投下機6基、速力15.5節、1941～2年建造、現存の仏艦名及び旧英艦は次の通りである。但しこの級の『アリスト』『ミモサ』は戦没した。

『アコニット』（旧名『アコニット』）、『ロベリア』（旧名『ロベリア』）、『コマンダン・デトロイアト』（旧名『コリアンダー』、初名『アイリス』）、『コマンダン・デロゴウ』（旧名『クリサンスマム』）、『コマンダン・デスティアンヌ・ドルヴス』（旧名『ロタス』）、『ロセリス』（旧名『サンデュ』）、『ラノンクール』（旧名『ラナンクラス』）、『ラ・ヌロウアン』（旧名不明）、『ラ・パンボレース』（旧名『ナスター・ティアム』）

第1次大戦中の1917年度の仏海軍の新造計画第6及び第7に属した644噸のスループ艦の内『アミアン』と『カレー』は戦後まで残ったがこの級の1隻でわが國に來訪したことのある『タユール』は1944年4月29日海南島沖で米空軍の爆撃により沈没した。又姉妹艦『ボーエオア』は1940年6月19日ブレスト沖にて触雷沈没した。

1916年に建造された『エイスン』級（601噸）9隻中『マルヌ』のみ残存したが、姉妹艦『イーゼル』は1942年11月ツーロンにて自沈した。

1935～7年度の計画によった新哨戒艇『シェベルイル』級8隻中4隻は失われ、4隻が戦後まであった。即ち『アンナミテ』『シェベルイル』『ガゼール』『アンサンパンテ』の4隻は残り、『シャモアズ』『マテロ・ルブランク』『ラゲオ・デュ・ラ・トウシ』『アミラル・セネ』の4隻は1942年11月ツーロンにて自沈した。この級は排水量647噸、備砲3.5吋2門、40粍高1門、20粍高6門、爆雷投下機6基、速力20節である。

1938年度以来フランス海軍独自の特徴のある設計によって新造された14隻の『エラン』級掃海艇は、2隻はドイツが捕獲、3隻は自沈、次の9隻が残存した。

『エラン』『ラ・モクーズ』『ラ・ボウデュズ』『コマン

ダン ポリ』『コマンダン デラジ』『ラ カブリシウス』『コマンダン ドミネ』『コマンダン テュボック』『ラ グラシウス』。

『ラ バタイルーズ』『コマンダン リヴィエル』の 2 隻は 1942 年 12 月ビゼルタ陥落の際にドイツ軍の手に落ちた。『シャモアズ』『クリューズ』『インペテューズ』の 3 隻は 1942 年 11 月ツーロンにて自沈した。各艇 630 噸、備砲 3.5 吋高 2 門、40 精高 1 門、20 精高 6 門、爆雷投下機 6 基、速力 20 節、1938~39 年進水。

戦時中の仏掃海艇種には他に英國型 22 隻、米國型 32 隻と旧米駆潜艇 2 隻を掃海用に改装したもの等で合計 56 隻あった。英國型は木造の MMS 級で『D 341~346』の 6 隻と『D 361~368、371~378』の 16 隻である。米國型は YMS 級で排水量 280 噸、速力 15 節『D 311 ~D 356』等である。

『コロネル カス』『ジャン アルゴウド』の 2 隻は排水量 60 噸の 1916 年に建造された旧米駆潜艇を改装したものであった。

惨憺たるツーロン港内の砲撃を受けた当時の写真を見るともうもうと立ち昇る各艦の火災、爆煙の内に明かに有名な水上機母艦『コマンダン テスト』がいたのが発見される。然し同艦の損傷程度は他の犠牲艦に比して軽微であり且つ浅海に自沈したために直ちに引揚げられて護送空母に改装される筈であったが、終戦となりこの計画は中止され、同艦は間もなく廃棄された。

フランス海軍が戦時に保有した沿岸哨戒用の機動水雷艇については余り知られておらないが戦前からあった純フランス設計の『VTB 13 号』型は 28 噸、速力 45 節で最高速艇として残された。英ガスパー型 8 隻は 45 噸、備砲 20 精高 2 門、発射管 2 門、速力 40 節、番号艇名は『90~98』『227, 239』等である。旧ドイツ艇は 2 種類あり、『120~127』は旧『S 301~307』で速力 36 節、『120, 131』は旧『S 21, 22』で 62 噸、備砲 1 ボンド高 2 門、20 精高 1 門、発射管 2 門、速力 30 節。この艇種の戦時喪失艦は『VTB 14』只 1 隻であった。同艦は 1940 年 6 月サンナゼールにて建造中に捕獲を逃れるため破壊されたので戦闘に参加しての沈没ではない。

駆潜艇も自国で戦前に建造した僅かな隻数では到底不足したので 1944 年に米国から 82 隻の貸与を受けてこの補充とした。鋼鉄艇体の旧 PC 艇は『カラビニエル』級と呼び合計 32 隻であった。排水量 300 噸、備砲 3 吋高 1 門、40 精高 1 門、20 精高 5 門、爆雷投下機 6 基、速力 20 節、各艦名と旧米艦時代の番号は以下の如し。

『ラタンティフ』(旧名『PC 551』), 【以下括弧内は旧名】『カラビニエル』(PC 556), 『カヴァリエル』(PC

627), 『シメテール』(PC 1250), 『クーテラス』(PC 1560), 『ダグ』(PC 1561), 『ドラゴン』(PC 557), 『レフロンテ』(PC 481), 『ランボルテ』(PC 480), 『レヴェイレ』(PC 471), 『ファンタサン』(PC 621), 『フランク ティルール』(PC 546)『ゴウミエル』(PC 545), 『グレナディエル』(PC 625), 『フサルド』(PC 1235), 『ランディスクレ』(PC 474), 『ジャベロ』(PC 1562), 『ランシェール』(PC 1227), 『ランスクネ』(PC 626), 『レジオネール』(PC 1226), 『マメルク』(PC 551), 『ル レソル』(PC 475), 『ピク』(PC 1249), 『ル ルセ』(PC 472), 『サーブル』(PC 1248), 『スパイ』(PC 591), 『ティライルール』(PC 542), 『ル ヴィジント』(PC 550)『ル ヴォロンテール』(PC 543), 『ウォルティグール』(PC 559).

戦没艦は『ラルダン』(旧名『PC 473』), 『ランジョエ』(旧名『PC 482』)の 2 隻。

同じ 1944 年に米国から貸与された 50 隻の木造駆潜艇は排水量 110 噸、備砲 40 精高 1 門、20 精高 3 門、爆雷多数搭載、速力 15 節、何れも 1941~2 年建造、各番号名と旧艦名括弧内は以下の如し。※は戦没艦

『CH 5』(SC 1359)	『CH 6』(SC 1331)
『 " 51』(" 1336)	『 " 52』(" 1335)
『 " 61』(" 1345)	『 " 62』(" 1344)
『 " 71』(" 1337)	『 " 72』(" 1346)
『 " 81』(" 516)	『 " 82』(" 517)
『 " 83』(" 519)	『 " 84』(" 529)
『 " 85』(" 597)	『 " 91』(" 649)
『 " 92』(" 697)	『 " 93』(" 639)
『 " 94』(" 977)	『 " 95』(" 508)
『 " 96』(" 497)	『 " 101』(" 524)
『 " 102』(" 525)	『 " 103』(" 532)
『 " 104』(" 533)	『 " 105』(" 676)
『 " 106』(" 690)	『 " 107』(" 693)
『 " 111』(" 522)	『 " 112』(" 503)
『 " 113』(" 506)	『 " 114』(" 526)
『 " 115』(" 530)	『 " 116』(" ※ 638)
『 " 121』(" 515)	『 " 122』(" 534)
『 " 123』(" 1029)	『 " 124』(" 771)
『 " 125』(" 1043)	『 " 126』(" 1044)
『 " 131』(" 692)	『 " 132』(" 691)
『 " 133』(" 695)	『 " 134』(" 666)
『 " 135』(" 651)	『 " 136』(" 1030)
『 " 141』(" 770)	『 " 142』(" 498)
『 " 143』(" 535)	『 " 144』(" 655)
『 " 145』(" 978)	『 " 146』(" 979)

英海軍から貸与された 7 隻のフェアマイル型機動艇は排水量 82 噸、備砲 20 粔高 1門、機銃 2門、爆雷、速力 19 節の小艇である。

『コロンビエル』(旧名『ML 063』)

『ガラントリイ』(旧名『ML 052』)

『ラングラテ』(旧名『ML 062』)

『Ved 101』(旧名『ML 244』)

『Ved 102』(旧名『ML 271』)

『Ved 103』(旧名『ML 266』)

フランス海軍独自の駆潜艇として 1937 年度計画で建造した『CH 5』級は排水量 107 噸、備砲 3 時 1門、小砲 1門、速力 16 節、これらの特色となった設計は小型乍ら必要な際は水上機母艇としても使用出来ることであった。同級の残存及び戦没艇は以下の如くで、1941 年度に番号名は艦名に変更された。

『カランタン』(CH 5) 1943 年 12 月 18 日英國スヴァネージ沖にて荒天のため転覆沈没。

『CH 6』『CH 7』は 1940 年 10 月戦没。

『レンヌ』(CH 8) は 1942 年 7 月 13 日英仏海峡においてドイツ空軍の爆撃にて沈没。

『CH 9』は 1940 年 5 月 21 日ダンケルク退却の際にドイツ空軍と交戦後沈没。以下の諸艇は残存した。

『バイオヌ』(CH 10), 『ブーローヌ』(CH 11), 『ペノデ』(CH 12), 『サン ゲノール』(旧名『カレー』)(CH 13), 『ディレッテ』(CH 14), 『バイムボル』(CH 15)

『CH 16』1940 年 6 月 18 日拿捕を逃れるためロリアン沖にて自沈。

『CH 5』級は鋼鉄艇体であるが次の『CH 41』級 6 隻は木造である。排水量 126 噸、備砲 3 時 1門、速力 16 節、前級と同様に 1937 年度計画に拠った。

『オーデエルン』(CH 41), 『ラルモル』(CH 42), 『ルヴァンドウ』(CH 43), 『CH 44』は 1940 年 6 月ルアーブルにて自沈。

『CH 45』は 1940 年 6 月フェカンブにて自沈。

『CH 46』も同様に自沈。

1934 年にフランス海軍が最初に建造した駆潜艇『CH 1』級 4 隻中、『CH 2』『CH 3』の 2 隻は残存し、『CH 1』『CH 4』の 2 隻は 1942 年 11 月 27 日ツーロンにて自沈して失われた。この級は排水量 148 噸、備砲 3 時 1門、機銃 2門、爆雷搭載、1 号、3 号はズルツァーディーゼル機関、2 号、4 号は MAN ディーゼルが採用された。速力 20 節、掃海設備も兼有していた。

他に 60 余隻の英國製の港湾防禦艇も使用された。

戦前フランス海軍は仏領インドシナに大小 6 隻の河用砲艇が使用されたが、95 噸の『トゥラン』1 隻は残存

したが、他の 5 隻はその後の消息不明である。『フランシス ガルニエ』(639 噸) は支那海軍に譲渡されたことになっていたが同艦が現在どうなったかこれも不明である。

1931 年 2 月ロリアンで進水した潜水母艦『ジュールベルネ』(5,747 噸) は無傷で戦後まで就役していた。同艦は現在工作艦に変更されている。

哨戒用トローラー艦は旧英、米の漁船を購入したもの、自國の漁船の改用によるもの等でかなり多数が戦時中就役していたが戦時に喪失した艦も多数にある。残存したトローラー哨戒艇には『ラジャシアンヌ』級(738 噸) 3 隻、『ラ ボノアズ』(590 噸) 等は英國海軍から転籍された。『ラルゼロアズ』級(640 噸) 4 隻は米国から購入した艦、『レイヌ デ フロット』(608 噸)、『ヴァイアント』『ヴォロンタイル』(916 噸) 等は自國製であった。戦時のトローラーは海軍艦籍に在ったもののみで 55 隻を失った。

測量艦では『アミラル モシエツ』(719 噸)、『ブレスダン テオドル ティシエル』(965 噸)、『ラペローズ』(781 噸)、『ガストン リヴィエール』『サンティネル』(各 315 噸) が生き残り、この級の『アストラブル』『エスタフェット』『コタント』の 3 隻が戦没した。

標的艦『アンパシブル』(2,450 噸) は無電探査の標的艦として新造された。1940 年 5 月竣工、戦時中は雑役に使用されていた。

小型の水上機母艇には『ペトレル』2 号、4 号、5 号(各 80 噸) の 3 隻と『エール フランス』1 号、3 号、4 号(各 550 噸) の 3 隻があったが『ペトレル 5 号』は戦没したために 5 隻が残った。

1938 年度計画で 19,250 噸の給油艦『リアモン』『メジエルダ』『サオン』『セーヌ』の 4 隻が艦隊附属用の高速給油艦として新造される筈であったが、この計画は中止となり、同年度の中型艦『シャランテ』『バイス』『マイアンヌ』(4,220 噸) の 3 隻が建造された。又戦前から在った『ヴァル』『エロルン』『ル メコン』『ドローム』の 4 隻は戦災を逃れ得た艦であるが、『ドルトン』(7,333 噸)、『ル ロアン』(9,900 噸)、『ロト』(4,220 噸)、『ル ニゲル』(5,482 噸)、『ニヴ オース』(8,500 噸)、『ローヌ』(2,785 噸) の 6 隻は大西洋上または地中海で雷撃を受けて沈没又は自沈した。

フランス海軍も戦時には比較的新建造の商船に武装を施して仮装巡洋艦を急設した。戦後に判明したこれらの艦種には次の 4 隻が記録に残されている。

『バルフルール』排水量 4,300 噸、備砲 5,9 時 2門、3 時 2門、20 粔高 6 門、速力 16 節。

『ケルシイ』排水量 4,700 噸、備砲 5.5 吋 1 門、37 精 2 門、20 精高 6 門、速力 16 節。

『カブ デ バルム』排水量 4,100 噸、備砲 6 吋 2 門 20 精高 12 門、発射管 4 門、速力 17 節。

『ブーゲインヴィユ』(4,200 噸)は 1942 年 5 月 5 日 英国航空母艦『イラストリアス』のソードフィッシュ艦載機の雷撃を受けディエゴ スワレズにおいて沈没した。

戦時の特設病院船には『イル ドレロン』(旧ドイツ船『ミュンヘン』、総噸数 14,660) と『カナダ』(総噸数 9,684 噸) の 2 隻があった。前者は現在輸送艦種に編入されてブレストに在泊中である。

戦時海軍省用のヨットとして 1910 年英國で建造された『ジルンティア II』(1,200 噸) があった。備砲 3 吋 1 門、20 精高 2 門、速力 14 節、旧名 アイリン、初名 ドリスと呼んだ旧式艦である。

フランス海軍が使用した大型、中型の曳船では次の 29 隻が戦後まであった。

『ブッフル』(1,115 噸)、『アクティフ』『アブリケ』『アタンティフ』『セベ』『コタンティン』『シャンピオン』『テベッサ』の 7 隻は各 672 噸の同型、11 節。『ヴァルールー』(672 噸)、『フォルト』『テナス』(各 600 噸)、『ラボリュ』(876 噸)、『シス フォル』(590 噸)、『カナルド』『ファイサン』『バオン』『ビゼオン』(各 767 噸)、『イボボタム』『マンモス』『マストドント』『リノセロス』(各 954 噸)、『ルッテ ュル』(590 噸)、『エロン II』(667 噸)、『ビゴーアン』『パンタド』(各 700

4月のニュース解説 (21 頁より)

れつつあるといわれています。そしてもし現在の雇傭を維持するとなれば造船業の蒙る失費は少くとも 7 月で約 33 億円、9 月で約 46 億円となり、造船業はまさに死活の関頭に立つことが予想されます。

造船業の苦悩は必然的に関連工業に及んでいます。造船業に対する関連工業の売掛金は現在約 300 億円に及ぶものと推定されていますが、10 次船の遅延はこの回収を極めて困難とし、既に神戸地区、長崎地区には相当数の下請企業が倒産し始めており、特にこれら業者のうち中小企業並びに専門メーカーのうけている打撃は著しいようです。

更に問題をしぼって考えると、之等は唯に造船所及びその関連工業のみの問題にとどまらず、特定の中小都市の存立にさえ影響することとなります。現在造船業に雇傭及び地方財政面で非常に大きく依存している市は北から述べて函館、浦賀、清水、舞鶴、神戸、相生、玉野、尾道、因島、長崎等々実に沢山ありますが、之等の市が

傾)、『ラミエル』(685 噸)、『ネスス』(590 噸)、『ゴリアス』(1,127 噸)、『シクロフ』(650 噸)

戦没曳船には次の 9 隻があった。

『アスレト』(590 噸)、『バルフルール』『エステレル』『ゴウリー』『ムリロン』『オルム』『プロヴァンサル』『サムソン』(650 噸)、『テュムルト』。

排水量 8,320 噸の旧式巡洋艦『グエイドン』『モンカルム』の 2 隻も練習練習艦として戦前から使用されていたが、1944 年 8 月 16 日と 27 日の両日にブレスト港内で空襲により沈没した。

特設哨戒艇『バルザック』(総噸数 1,049 噸)、『セロン』(同 1,049 噸)、『ヴァイキング』(同 1,150 噸) 3 隻も戦時喪失艦表中にある。兵員輸送艦『ボウルミック』(350 噸)、特設特務艦『サン ディディエル』(総噸数 2,778 噸) も 1941 年 7 月 4 日アダリア沖で英機の爆撃によって沈没した。

小型帆走艦『ラ ベルボウル』『レトアール』(各 227 噸) と『ムータン』(54 噸) の 3 隻は練習用帆走艦として戦前から有名であったが、戦闘力もなく、戦争の損害を受けずに終った。

以上 2 回に涉って詳述したこれらの仮艦のあるものは既に廃艦となり、あるいは返還されて現有勢力中に存在しない幾多の戦時急造艦のあったことに注意されたい。

第 2 次大戦中の戦没艦を主としたのはその詳細が今までわが国では知られていないためにこの機会に紹介しようと試みたからである。(終)

大般的に雇傭の場を失うことにもなれば、之は実にゆきい社会問題となるでしょう。

ところで現実の段階では之を救う道は保安庁船の発注を一日も早く行うことと、輸出船受注に全力を尽すこと以外にありません。何故なら輸出船のみがまだ不確定のまま残っており、希望がつながるからです。

例えば砂糖とリンクする制度をとったり、鋼材価格を引き下げたりすることにより、輸出がとも角も実現するということは今度の例で実験済みといえましょう。

砂糖とリンクすることにより、船舶の輸出を容易にしようという考えは先月号でも解説したとおりですが、その成果は不満足ながら別表のように輸出船 4 隻となつてあらわれました。之等の砂糖とのリンク率は船価の 5% で、この率は当初 3.5% とされていたのですが、鋼材価格引下げ措置が別口外貨資金貸付制度の廃止などでこれらの船に適用されませんでしたので 5% に引上げられたものです。今後とも政府によって適切な処置がとられて船舶輸出が実現することが望まれます。 (29-4-22)

新造船工事月報

(运输省船舶局造船課)

造船所工事中船舶（鋼船）

(昭和 29 年 3 月末日現在)

月	貨物船	油槽船	客船(鉄連)	漁 船	曳 船	雜 船	輸出船	合 計
3	隻 19 125,480	G. T. 26 81,948	隻 5 (1) 10,620 (230)	隻 30 G. T. 13,695	隻 5 G. T. 855	隻 31 G. T. 3,960	隻 33 G. T. 110,750	隻 150 G. T. 347,538

起工船 28 隻 41,352 總噸

(29年3月中に報告のあつたもの)

造船所	船番	船主	総トン数	主機	馬力	用途	起工年月日
日立	3741	船船	700	D	830	油	29-3-4
古河	112	船	690	"	900	"	29-3-10
新潟	868	船	1,600	"	1,800	"	29-3-8
名古屋	33	船	650	"	650	"	29-3-22
三井	165	船	140	"	160	"	29-3-14
永井	584	船	230	"	350	鐵連	29-3-16
永前	187	船	470	"	850	漁(練)	29-3-11
永湯	180	船	450	"	750	(自航送)	29-3-8
新東安	34	船	130	"	210	節車重解	29-3-16
新東安	—	船	250	—	—	雜(航樓)	29-3-1
新東安	73	船	70	電	—	視利	29-3-20
新東安	29003~4	海和田岡木有閑	5×2	電	45	電	29-3-5
新東安	905-1~2	阪野省	45×2	電	—	電	29-3-1
新東安	906-1~3	本及川急輪	55×3	電	—	電	29-3-1
新東安	1441	大連	21,000	T	15,000	輸	29-3-11
新東安	490	桂東	800	H	—	輸	29-3-10
新東安	1	リ米合共	12	D	30	雜(給)	29-2-3
新東安	666	立商	90	"	—	雜(巡)	29-2-23
新東安	144	同立	50	"	80	(貨兼)	29-2-28
新東安	3732	ベネチ	6,800	D	4,600	輸	29-2-7
新東安	3731	洋田省	6,800	"	4,600	"	29-2-4
新東安	101	白吉連	100	未定	未定	油	29-1-25
新東安	56	輪	25	H	50	雜	28-12-5
新東安	—	通	30	R	130	曳	28-11-2
新東安	三播	崎生					
新東安	浦昭	船浜					
新東安	日日	島業					
新東安	日共	作鴻					

進水船 49 隻 66,760 縮噸

造船所	船番	船主	総トン数	主機	馬力	用途	進水年月日
工崎船ク船田船船生船船閂工船水船工船	932	汽 郵	8,150	D	5,400	貨	29-3-6
重長造フ造	1442	汽 郵	7,720	"	4,300×2	"	"
崎菱,屋ド古館村永阪戸	107	汽 郵	7,650	"	5,000	"	29-3-18
川三名函名藤大瀬播松昭三川藤鋼金新三	204	汽 郵	8,200	"	6,000	"	29-3-20
重長造フ造	273	汽 郵	6,900	"	5,250	"	"
崎本木本西	31	汽 郵	7,200	"	7,500	"	"
川日朽日東乾辰大照流伊鹿大三茨清柳小川米連東延保日保	89	汽 郵	270	"	310	"	29-3-8
重長造フ造	59	汽 郵	360	"	300	"	29-3-17
崎本木本西	481	汽 郵	13,200	"	9,300	油	29-3-29
川日朽日東乾辰大照流伊鹿大三茨清柳小川米連東延保日保	69	汽 郵	120	"	220	客	29-3-8
重長造フ造	142	汽 郵	100	"	250	漁(指練)	29-3-10
崎本木本西	491	汽 郵	345	"	650	"	29-3-20
川日朽日東乾辰大照流伊鹿大三茨清柳小川米連東延保日保	934	汽 郵	1,200	"	1,200	"	29-3-26
重長造フ造	32	汽 郵	180	"	400	"	29-3-27
崎本木本西	105	汽 郵	250	"	500	"	29-3-31
川日朽日東乾辰大照流伊鹿大三茨清柳小川米連東延保日保	173	汽 郵	450	"	750	"	29-3-29
重長造フ造	231	汽 郵	750	"	1,200	"	29-3-26
崎本木本西	183	汽 郵	240	"	470	"	29-3-4
川日朽日東乾辰大照流伊鹿大三茨清柳小川米連東延保日保	184	汽 郵	70	"	470	"	29-3-31
重長造フ造	731	汽 郵	30	R	220	"	29-3-29
崎本木本西	187	汽 郵	125	D	130	"	29-3-15
川日朽日東乾辰大照流伊鹿大三茨清柳小川米連東延保日保	214	汽 郵	40	"	160	"	29-3-7
重長造フ造	69	汽 郵	100	D	450×2	"	29-3-24
崎本木本西	90	汽 郵	70	"	160	"	29-3-15
川日朽日東乾辰大照流伊鹿大三茨清柳小川米連東延保日保	9~10	汽 郵	90	D	—	"	29-3-11
重長造フ造	70	汽 郵	150×2	D	75	"	29-3-9
崎本木本西		汽 郵	70	"	—	"	29-3-18
川日朽日東乾辰大照流伊鹿大三茨清柳小川米連東延保日保		汽 郵		D		"	29-3-29

造船所	船番	船主	総トン数	主機	馬力	用途	進水年月日
三菱、下鐵、鹿島工銅	488	海上輸送省、北海道、愛媛県、長崎市、中華人民共和国	15	D	220×2	"(内火運)	29-3-11
安川渡、川島重、横浜造船	328	海上輸送省、北海道、知事、税務課、税務課、中央汽船、向洋汽船、國軍	110	—	—	"(土運)	29-3-17
石渡、川島重、横浜造船	728	海上輸送省、北海道、知事、税務課、税務課、中央汽船、向洋汽船、國軍	250	—	—	"(浚渫)	29-3-4
菱、下鐵、鹿島工銅	115	海上輸送省、北海道、知事、税務課、税務課、中央汽船、向洋汽船、國軍	130	—	—	"(内火運)	29-3-20
菱、下鐵、鹿島工銅	116	海上輸送省、北海道、知事、税務課、税務課、中央汽船、向洋汽船、國軍	45	—	—	"(内火運)	29-3-10
菱、下鐵、鹿島工銅	666	海上輸送省、北海道、知事、税務課、税務課、中央汽船、向洋汽船、國軍	90	—	—	"(内火運)	29-3-22
浦東信石、川島重、横浜造船	29004	海上輸送省、北海道、知事、税務課、税務課、中央汽船、向洋汽船、國軍	30	D	255×2	"(監視)	29-3-20
浦東信石、川島重、横浜造船	1016	海上輸送省、北海道、知事、税務課、税務課、中央汽船、向洋汽船、國軍	25	—	275×2	"(内火運)	29-3-30
大浦賀、阪清、造鉄	729	海上輸送省、北海道、知事、税務課、税務課、中央汽船、向洋汽船、國軍	150	—	380	"(練習)	29-3-4
大浦賀、阪清、造鉄	104	海上輸送省、北海道、知事、税務課、税務課、中央汽船、向洋汽船、國軍	150	—	310	"(観測)	29-3-3
大浦賀、阪清、造鉄	91~2	海上輸送省、北海道、知事、税務課、税務課、中央汽船、向洋汽船、國軍	90×2	—	120×2	"(渡船)	29-3-16, 17
大浦賀、阪清、造鉄	656-3~4	海上輸送省、北海道、知事、税務課、税務課、中央汽船、向洋汽船、國軍	180×2	—	165×3	"(上陸用舟艇)	29-3-13
大浦賀、阪清、造鉄	"-5	海上輸送省、北海道、知事、税務課、税務課、中央汽船、向洋汽船、國軍	180	—	165×3	"("	29-3-18
日立、神奈川共、同作	5013	海上輸送省、二章吉米	50	—	250	曳	29-2-26
日立、神奈川共、同作	56	海上輸送省、二章吉米	25	H	50	雜	29-2-4
日立、神奈川共、同作	663	海上輸送省、二章吉米	190	—	—	輸(船)	29-2-28
日立、神奈川共、同作	656-1~2	海上輸送省、二章吉米	180×2	D	165×3	"(上陸用舟艇)	29-2-18

竣工船 40隻 21,675総噸

造船所	船番	船名	総トン数	船主	主機	馬力	用途	竣工年月日
三井、玉長、立、林兼	580	箱根丸	6,900	三井同洋	D	11,250	貨	29-3-30
三井、玉長、立、林兼	1439	丸丸丸丸	7,330	三井同洋	—	5,700	"	29-3-28
三井、玉長、立、林兼	3720	典姫洋丸	150	三井同洋	—	400	客	29-3-30
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	830	第36大丸	750	三井同洋	—	1,200	漁(トロール)	29-3-1
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	831	第37大丸	750	三井同洋	—	1,200	"("	29-3-31
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	3726	第1さつま丸	340	三井同洋	—	650	"(指導)	29-3-30
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	184	第1福島丸	265	三井同洋	—	500	"(練習)	29-3-28
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	490	第1島光丸	1,000	三井同洋	—	2,300	"(調査)	29-3-31
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	182	第1宝松丸	320	三井同洋	—	650	"(鮎)	29-3-6
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	232	第15洋盛丸	350	三井同洋	—	650	"("	29-3-31
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	175	第7山下丸	420	三井同洋	—	750	"("	29-3-18
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	5013	第5013丸	50	三井同洋	—	250	曳	29-3-25
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	214	第214丸	100	三井同洋	—	—	雜(解)	29-3-15
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	69	第69丸	70	三井同洋	—	—	"("	29-3-11
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	9~10	YW-106号	150×2	三井同洋	—	—	"("	29-3-20
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	90	YW-106号	60	三井同洋	—	—	"("	29-3-15
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	70	YW-106号	70	三井同洋	—	—	"("	29-3-26
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	209	YW-106号	300	三井同洋	—	—	"("	29-3-20
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	212~3	YW-106号	60×2	三井同洋	—	—	"("	29-3-10
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	659	有明丸	90	三井同洋	—	—	"("	29-3-27
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	103	有明丸	250	三井同洋	—	—	"("	29-3-29
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	112	有明丸	80	三井同洋	—	—	"("	29-3-23
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	116	有明丸	45	三井同洋	—	—	"("	29-3-31
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	488	あらかぜ丸	15	三井同洋	—	—	"("	29-3-29
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	328	あらかぜ丸	110	三井同洋	—	—	"("	29-3-18
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	104	春風丸	150	三井同洋	—	310	漁(観測)	29-3-31
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	5~1~5	春風丸	35×5	三井同洋	—	—	"("	29-3-10
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	661	YG	250	三井同洋	—	120	"(起重機)	29-3-15
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	662	YSR	200	三井同洋	—	—	"("	29-3-20
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	663	YON	190	三井同洋	—	—	"("	29-3-1
日立、北菱、保、湯指、新金日南新飯大新菌	664	YWN-L	300	三井同洋	—	—	"("	"
深堀造船	3	第18東海丸	75	三井同洋	—	220	漁(底曳)	29-2-15
深堀造船	5	第19東海丸	75	三井同洋	—	220	"("	"
共同製作	56	第一章丸	25	吉田章二	H	50	雜	29-2-16

予約購読案内 種々の都合で市販は極く少數に限られますので、本誌確保御希望の方は直接協会宛申込み下さい。バツクナンバーも備えてあります。

予約金額	3ヶ月分	325円	予約者に限り本号は120円で精算し予約金切替は御知らせします
予約金額	6ヶ月分	650円(送料共)	
予約金額	1ヶ月分	1300円	


造船所	船番	船名	主機	馬力	用途	年月日
造船所	7	第5号(No 67)	—	—	昭和29年5月5日印刷 (昭和23年12月3日発行)	
造船所	7	第5号(No 67)	—	—	昭和29年5月10日発行 (第三種郵便物認可)	
造船所	7	第5号(No 67)	—	—	特別定価 130円 (8円)	
造船所	7	第5号(No 67)	—	—	編集兼発行人 田宮真	
造船所	7	第5号(No 67)	—	—	印刷人 株式会社 松本精喜堂	
造船所	7	第5号(No 67)	—	—	東京都文京区湯島三組町13	

SHOWA OIL



登録商標

社 標



川崎汽船会社所有国川丸の雄姿と同船主機用と
して昭石特デーゼル油積込の図



昭石の新製品溶剤製潤滑油特号は化学的安定度の極めて高い純粹の精製礦物質油であります。各船主及機関士各位には昭石特号製品が凡ゆる運轉状態の下に完全な潤滑を與え而も航行浬数当りの消費が僅少である事を体験して居られます。

川崎汽船会社所有国川丸（重量屯数 10,842 吨）装備のデーゼル機関は昭石特1号、特2号、特3号デーゼル油を以て正しく潤滑され最高の能率を擧げ乗組員の好評を博して居ります。
(詳細は各営業所に御問合せ下さい)

英系シエル石油會社提携

資本金 拾 七 億 円

昭和石油株式會社

取締役社長 早山洪二郎 取締役副社長 I.W.H. SITWELL

本社 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目一番地ノ二
電話 茅場町(66) 1240~9

本社分室及所 東京都中央区日本橋小伝馬町二丁目二番地ノ五
東京営業所 電話 茅場町(66) 1210~9

大阪営業所 東大阪市西区京町堀上通一丁目三番地 (京町堀ビル四階)

小樽営業所 小樽市港町三二番地 電話 小樽 5615, 1967


福岡営業所 福岡市極楽寺町一一番地 電話 西 1602

名古屋営業所 名古屋市中区南伏見町二丁目二番地 電話 本局 2005~6


営業所 川崎・新潟・平沢・海南・閑屋・彦島・鶴見・芳賀・井伊谷・品川研究所



直流發電機 直流電動機



多翼型電動送風機



軸流型電動送風機

揚貨機・揚錨機用電動機
多翼型・軸流型電動送風機
自動・手動管制器・配電盤

旭電機製造株式會社


東京工場 東京都荒川区三河島町1~2965

電話 下谷(83) 1723, 4849, 5065

富士工場 静岡県富士郡富士町中島町352電話(富士)612

JRC船舶用無線装置

伝統の技術より
画期的新型機完成!



営業品目
船舶用送・受信機 JRCレーダー⁺
オートアラーム受信機 ロラン受信機
救命艇用無線機 方向探知機
超短波無線装置 船内指令装置
各種無線装置取付工事・修理一切

本社 東京・三鷹・上連雀 930



日本無線

営業所 東京・渋谷・千駄ヶ谷4-693
大阪支社 大阪・北・堂島中1-22

世界の海運界に先駆!!

新銳機 七洋へ

10~15時間連續淨油
自動乾清掃裝置附

清淨と燃燒性狀改善

特許 毛細管式
ノーカーボン運航

パンカ-重油潤滑油用



olloidal

コロイダル淨油機



清淨度ミクロン→ミリミクロン

日之出コロイダル機器株式会社

大阪市福島区上福島南三丁目一四二(堂島大橋北詰木戸小会館)

電話 福島 (45)(直通)7504・730~732・3341・3512 番

CHRONOMETRE DE MARINE GRAND FORMAT



ULYSSE NARDIN SA.

代理店 株式会社 大沢商會

中央区銀座西二ノ五

電話京橋(56)8351~5

ナルソン マリノクロノメーター

昭和二十九年五月十五日第三種郵便物登記
石川島ターボチャージャー

船の科学

地方販賣

一三〇圓

東京都港區麻布洋町七九

船舶技術協同會
電話赤坂(48)三九九二番

石川島ターボチャージャー


特長

- ★ 機械効率が極めて良好
- ★ 組立分解が容易にできる
- ★ 十分なる耐久性を有する
- ★ 騒音が極めて少ない



石川島ターボチャージャーの型式

型式	無過給時機関出力 B・H・P	過給時機関出力 B・H・P	過給機重量 Kg
22	150～250	225～375	150
27	250～400	375～600	270
33	400～550	600～825	420
38	550～750	825～1.125	530
42	750～1.000	1.125～1.500	860
47	1.000～1.500	1.500～2.250	1.250



左記型式は弊社で設計製作している。
ディーゼル機関に装備し得る過給機で
あります。この型式以外の大型のもの
及び出力増加率100%過給機も製作出
来ます。

石川島重工業株式會社


本社 東京都中央区佃島54・電深川(44)4171～9・5171～9
営業所 東京都中央区日本橋通り3の2電千代田(27)6171～9

誤った積荷に由り海上に
割れたタンカーもある。

特許ロディケーター

鑛石運搬船
油槽船
貨物船に大歓迎される

詳細は本誌44頁
を御参照下さい



船体の延命と航海士の労務
簡易化に
新発明品
Load indicator (load distribution indicator)
を御試用下さい。



日本總代理店
株式会社 ガリウス商会

販賣總經理室
電話: 03-541-1000, 03-541-1001
販賣總經理室
電話: 03-541-1002, 03-541-1003